

## 석면건축물 관리대장

1. 건축물 현황															
건축물 주소지 전주시 완산구 우전로 249 (본관동)															
건축 허가일(신고일) 1981.03.06.										준공일 1981.10.20					
건축물 소유자의 성명 정화창										건축물 소유자의 주소 전주시 완산구 만내2길 22 동아현대@ 103동 707호					
석면건축물안전관리인 성명 이 협										석면건축물안전관리인 주소 전주시 완산구 삼천천변 1길 9 603동 706호					
2. 석면건축자재 관리 내용															
점검일 2016.11.24															
건축 자재	위치	물리적 평가			잠재적 손상 가능성 평가			건축물 유지 ·보수에 따른 손상 가능성 평가		인체 노출 가능성 평가			위 해 성 평 가 점 수	위 해 성 등 급	조치 내 용
		바 식 성 (점수)	손 상 상 태 (점수)	석 면 함 유 량 (점수)	진 동 (점수)	기 류 (점수)	누 수 (점수)	유 지 · 보 수 형 태 (점수)	유 지 · 보 수 빈 도 (점수)	실 주 인 원 또 는 가 주 자 수 (점수)	구 역 위 사 용 빈 도 (점수)	구 역 위 사 용 시 간 (점수)			
천장재	본관동2층 방송실	1	0	1	0	1	1	1	0	1	2	2	10	5	유지관리 이상무
천장재	본관동3층 남자휴게실	1	0	1	0	0	0	1	0	0	1	1	5	5	유지관리 이상무
천장재	본관동4층 2-1	1	0	1	0	1	1	1	0	2	2	2	11	5	유지관리 이상무
천장재	본관동4층 2-2	1	0	1	0	1	1	1	0	2	2	2	11	5	유지관리 이상무
천장재	본관동4층 2-3	1	0	1	0	1	1	1	0	2	2	2	11	5	유지관리 이상무
천장재	본관동4층 2-4	1	0	1	0	1	1	1	0	2	2	2	11	5	유지관리 이상무
천장재	본관동4층 학생인권부	1	0	1	0	1	1	1	0	1	2	2	10	5	유지관리 이상무
천장재	본관동4층 수학연구실	1	0	1	0	1	1	1	0	1	2	2	10	5	유지관리 이상무
천장재	본관동4층 복도	1	1	1	0	0	2	1	1	0	2	1	10	5	유지관리 이상무
천장재	본관동 옥탑층	1	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0	5	5	유지관리 이상무
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div>3. 미고(특이사항 기재)</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <span>계</span> <span>행정실장</span> <span>교 장</span> </div> <div style="display: flex; align-items: center;"> <div> <div style="font-size: 1.2em; font-weight: bold;">문혜진</div> <div style="font-size: 1.2em; font-weight: bold;">조 신 덕</div> </div> </div> </div> </div>															
2016. 11. 24 현재 석면 철거 없음/ 유지관리 중															


## 석면건축물 관리대장

1. 건축물 현황															
건축물 주소지 전주시 완산구 우전로 249 (별관동)															
건축 허가일(신고일) 1981.03.06.										준공일 1981.10.20					
건축물 소유자의 선명 정하찬										건축물 소유자의 주소 전주시 완산구 만내2길 22 동아현대@ 103동 707호					
석면건축물안전관리인 성명 이 협										석면건축물안전관리인 주소 전주시 완산구 삼천천변 1길 9 603동 706호					
2. 석면건축자재 관리 내용															
점검일 2016.11.24															
건축 자재	위치	물리적 평가			잠재적 손상 가능성 평가			건축물 유지 ·보수에 따른 손상 가능성 평가		인체 노출 가능성 평가			위 해 성 평 가 점 수	위 해 성 등 급	조치 내 용
		비산성 (점수)	손상 상태 (점수)	석면 함유량 (점수)	진동 (점수)	기류 (점수)	누수 (점수)	유지 ·보수 형태 (점수)	유지 ·보수 빈도 (점수)	실주 인원 또는 거주자 수 (점수)	구역의 사용 빈도 (점수)	구역의 사용 시간 (점수)			
천장재	별관동3층 준비실1	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	3	5	유지관리 이상무
천장재	별관동3층 준비실2	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	3	5	유지관리 이상무
천장재	별관동3층 물리실	1	1	1	0	1	1	1	0	0	1	1	8	5	유지관리 이상무
천장재	별관동3층 기술기정실	1	1	1	0	1	1	1	0	0	1	1	8	5	유지관리 이상무
천장재	별관동3층 복도	1	1	1	0	0	1	1	1	0	2	1	9	5	유지관리 이상무
천장재	별관동4층 창고	1	1	1	1	0	0	1	0	0	0	0	5	5	유지관리 이상무
천장재	별관동4층 자율학습실 A	1	0	1	1	1	0	1	0	0	0	0	5	5	유지관리 이상무
천장재	별관동4층 자율학습실 B	1	0	1	1	1	0	1	0	0	0	0	5	5	유지관리 이상무
천장재	별관동4층 복도	1	1	1	1	0	0	1	0	0	2	1	8	5	유지관리 이상무
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div>3. 비고(특이사항 기재) 2016. 11. 24 현재 석면 철거 없음/ 유지관리 중</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <span>계</span> <span>행정실장</span> <span>교 장</span> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="text-align: center;"> <p>문혜권</p> <p>이성석</p> </div> </div> </div> </div>															



## 석면건축물 관리대장

1. 건축물 현황															
건축물 주소지 전주시 완산구 우전로 249 (신관동)															
건축 허가일(신고일) 1996.12.23										준공일 1997.09.09					
건축물 소유자의 성명 정화창										건축물 소유자의 주소 전주시 완산구 만내2길 22 동아현대@ 103동 707호					
석면건축물안전관리인 성명 이 협										석면건축물안전관리인 주소 전주시 완산구 삼천천변 1길 9 603동 706호					
2. 석면건축자재 관리 내용															
점검일 2016.11.24															
건축 자재	위치	물리적 평가			잠재적 손상 가능성 평가			건축물 유지 ·보수에 따른 손상 가능성 평가		인체 노출 가능성 평가			위 해 성 평 가 점 수	위 해 성 등 급	조치 내 용
		바 식 성 (점수)	손 상 상 태 (점수)	석 면 함 유 량 (점수)	진 동 (점수)	기 류 (점수)	누 수 (점수)	유 지 · 보 수 형 태 (점수)	유 지 · 보 수 빈 도 (점수)	실 주 인 원 또 는 거 주 자 수 (점수)	구 역 의 사 용 빈 도 (점수)	구 역 의 사 용 시간 (점수)			
천장재	신관동1층 조리원 휴게실	1	0	1	0	0	0	1	1	1	2	1	8	5	유지관리 이상무
천장재	신관동2층 3-5	1	0	1	0	1	1	1	0	2	2	2	11	5	유지관리 이상무
천장재	신관동2층 3-6	1	0	1	0	1	1	1	0	2	2	2	11	5	유지관리 이상무
천장재	신관동2층 3-7	1	0	1	0	1	1	1	0	2	2	2	11	5	유지관리 이상무
천장재	신관동2층 3-8	1	0	1	0	1	1	1	0	2	2	2	11	5	유지관리 이상무
천장재	신관동2층 3-9	1	0	1	0	1	1	1	0	2	2	2	11	5	유지관리 이상무
천장재	신관동2층 3-10	1	0	1	0	1	1	1	0	2	2	2	11	5	유지관리 이상무
천장재	신관동2층 사회연구실	1	0	1	0	1	1	1	0	0	0	0	5	5	유지관리 이상무
천장재	신관동2층 복도	1	1	1	0	0	1	1	1	0	2	1	9	5	유지관리 이상무
천장재	신관동3층 자율학습실	1	1	1	0	1	0	1	1	0	2	2	10	5	유지관리 이상무
천장재	신관동3층 중앙계단실	1	1	1	0	0	0	1	1	0	2	1	8	5	유지관리 이상무
3. 비고(특이사항 기재)															
신관동 2층 사회연구실 - 2016. 11. 24 현재 사용하지 않음 2016. 11. 24 현재 석면 철거 없음/ 유지관리 중															

계	행정실장	교 장
	문혜진	조성대

## 석면건축물 관리대장

1. 건축물 현황															
건축물 주소지 전주시 완산구 우전로 249 (기숙사동)															
건축 허가일(신고일) 2003.09.03										준공일 2003.09.03					
건축물 소유자의 성명 정화창										건축물 소유자의 주소 전주시 완산구 만내2길 22 동아현대@ 103동 707호					
석면건축물안전관리인 성명 이 협										석면건축물안전관리인 주소 전주시 완산구 삼천천변 1길 9 603동 706호					
2. 석면건축자재 관리 내용															
점검일 2016.11.24															
건축 자재	위치	물리적 평가			잠재적 손상 가능성 평가			건축물 유지 ·보수에 따른 손상 가능성 평가		인체 노출 가능성 평가			위 해 성 평 가 점 수	위 해 성 등 급	조치 내 용
		비산성 (점수)	손상 상태 (점수)	석면 함유량 (점수)	진동 (점수)	기류 (점수)	누수 (점수)	유지 ·보수 형태 (점수)	유지 ·보수 빈도 (점수)	상주 인원 또는 거주자 수 (점수)	구역의 사용 빈도 (점수)	구역의 사용 시간 (점수)			
천장재	기숙사1층 휴게실	1	0	1	0	1	1	1	0	1	2	1	9	5	유지관리 이상무
천장재	기숙사1층 사감실	1	0	1	0	1	1	1	0	1	2	2	10	5	유지관리 이상무
천장재	기숙사1층 3-1	1	0	1	0	1	1	1	0	1	2	2	10	5	유지관리 이상무
천장재	기숙사1층 보일러실	1	1	1	1	0	2	1	1	0	0	0	8	5	유지관리 이상무
천장재	기숙사1층 복도	1	0	1	0	0	1	1	0	0	2	1	7	5	유지관리 이상무
천장재	기숙사2층 1-4	1	0	1	0	1	1	1	0	1	2	2	10	5	유지관리 이상무
천장재	기숙사2층 1-5	1	0	1	0	1	1	1	0	1	2	2	10	5	유지관리 이상무
천장재	기숙사2층 3-2	1	0	1	0	1	1	1	0	1	2	2	10	5	유지관리 이상무
천장재	기숙사2층 3-3	1	0	1	0	1	1	1	0	1	2	2	10	5	유지관리 이상무
천장재	기숙사2층 3-4	1	0	1	0	1	1	1	0	1	2	2	10	5	유지관리 이상무
천장재	기숙사2층 복도	1	0	1	0	0	1	1	0	0	2	1	7	5	유지관리 이상무
3. 비고(특이사항 기재)															
2016. 11. 24 현재 석면 철거 없음/ 유지관리 중															


210mm×297mm[백상지 80g/㎡(재활용품)]

계	행정실장	교 장
	문혜진	김진석



## 석면건축물 관리대장

1. 건축물 현황															
건축물 주소지 전주시 완산구 우전로 249 (기숙사동)															
건축 허가일(신고일) 2003.09.03.										준공일 2003.09.03					
건축물 소유자의 성명 정화창										건축물 소유자의 주소 전주시 완산구 말내2길 22 동아현대@ 103동 707호					
석면건축물안전관리인 성명 이 협										석면건축물안전관리인 주소 전주시 완산구 삼천천변 1길 9 603동 706호					
2. 석면건축자재 관리 내용															
점검일 2016.11.24															
건축 자재	위치	물리적 평가			잠재적 손상 가능성 평가			건축물 유지 ·보수에 따른 손상 가능성 평가		인체 노출 가능성 평가			위 해 성 평 가 점 수	위 해 성 등 급	조치 내 용
		바 식 성 (점수)	손 상 상 태 (점수)	석 면 함 유 량 (점수)	진 동 (점수)	기 류 (점수)	누 수 (점수)	유 지 · 보 수 · 형 태 (점수)	유 지 · 보 수 · 빈 도 (점수)	상 주 인 원 또 는 거 주 자 수 (점수)	구 역 의 사 용 빈 도 (점수)	구 역 의 사 용 시 간 (점수)			
천장재	기숙사2층 도서실	1	0	1	0	1	1	1	0	1	2	1	9	5	유지관리 이상무
천장재	기숙사3층 1-2	1	0	1	0	1	1	1	0	1	2	2	10	5	유지관리 이상무
천장재	기숙사3층 1-3	1	0	1	0	1	1	1	0	1	2	2	10	5	유지관리 이상무
천장재	기숙사3층 휴게실	1	0	1	0	1	1	1	0	0	0	0	5	5	유지관리 이상무
천장재	기숙사3층 복도	1	0	1	0	0	1	1	0	0	2	1	7	5	유지관리 이상무
천장재	기숙사3층 전산준비실	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	3	5	유지관리 이상무
천장재	기숙사3층 전산실	1	0	1	0	1	1	1	0	0	1	1	7	5	유지관리 이상무
천장재	기숙사4층 1-1	1	0	1	0	1	1	1	0	1	2	2	10	5	유지관리 이상무
천장재	기숙사4층 2-1	1	0	1	0	1	1	1	0	1	2	2	10	5	유지관리 이상무
천장재	기숙사4층 2-2	1	0	1	0	1	1	1	0	1	2	2	10	5	유지관리 이상무
천장재	기숙사4층 2-3	1	0	1	0	1	1	1	0	1	2	2	10	5	유지관리 이상무
천장재	기숙사4층 2-4	1	0	1	0	1	1	1	0	1	2	2	10	5	유지관리 이상무
3. 비고(특이사항 기재)															
2016. 11. 24 현재 석면 철거 없음/ 유지관리 중															

계	행정실장	고 장
210mm×297mm[백상지 80g/㎡ (재활용품)]		
	문혜진	이민영

