

# 석면건축물 관리대장

계	행정실장	교	장	결
이미진	이소연	장	재	

## 1. 건축물 현황

건축물 주소지 전북 임실군 지사면 충효로 2469 샤워장, 화장실

건축 허가일(신고일) 1975.11.24.

준공일 1975.11.24.

건축물 소유자의 성명 전라북도교육감

건축물 소유자의 주소  
전북 전주시 완산구 홍산로 111

석면건축물안전관리인 성명 이미진

석면건축물안전관리인 주소  
전북 임실군 지사면 충효로 2469

## 2. 석면건축자재 관리 내용

점검일 2020. 6. 30.

건축 자재	위치	물리적 평가			잠재적 손상 가능성 평가			건축물 유지 ·보수에 따른 손상 가능성 평가		인체 노출 가능성 평가			위해성 평가 점수	위해성 등급	조치 내용
		손상 상태 (점수)	비산성 (점수)	석면 함유량 (점수)	진동 (점수)	기류 (점수)	누수 (점수)	유지 ·보수 형태 (점수)	유지 ·보수 빈도 (점수)	사용 인원수 (점수)	구역의 사용 빈도 (점수)	평균 사용 시간 (점수)			
밤라이트	샤워장 (폐지창고) 천장-01	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	3	낮음	유지 관리
밤라이트	화장실 천장-01	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	3	낮음	유지 관리

## 3. 실내공기 중 석면농도 측정 결과

측정 일	석면농도	기준 초과시 조치내용	측정일	석면농도	기준 초과시 조치내용

## 4. 비고(특이사항 기재)

제	행정실장	교	장	결
이미진	이소연	김영		재

## 석면건축물 관리대장

### 1. 건축물 현황

건축물 주소지 전북 임실군 지사면 충효로 2469 본관

건축 허가일(신고일) 1975.11.24.

준공일 1975.11.24.

건축물 소유자의 성명 전라북도교육감

건축물 소유자의 주소

전북 전주시 완산구 홍산로 111

석면건축물안전관리인 성명 이미진

석면건축물안전관리인 주소

전북 임실군 지사면 충효로 2469

### 2. 석면건축자재 관리 내용

점검일 2020. 6. 30.

건축 자재	위치	물리적 평가			잠재적 손상 가능성 평 가			건축물 유지 ·보수에 따 른 손상 가 능성 평가		인체 노출 가능성 평가			위해성 평가 점수	위해성 등급	조치 내용
		손상 상태 (점수)	비산성 (점수)	석면 함유량 (점수)	진동 (점수)	기류 (점수)	누수 (점수)	유지 ·보수 형태 (점수)	유지 ·보수 빈도 (점수)	사용 인원수 (점수)	구역의 사용 빈도 (점수)	평균 사용 시간 (점수)			
텍스	본관2층 본관-06	2	0	1	1	1	0	0	0	1	2	2	10	낮음	유지 관리

### 3. 실내공기 중 석면농도 측정 결과

측정 일	석면농도	기준 초과시 조치내용	측정일	석면농도	기준 초과시 조치내용

### 4. 비고(특이사항 기재)

210mm×297mm[백상지 80g/㎡]