



< 문화초등학교 주1 본관동 2층 >

시료 번호	시료 채취 위치	건축 지재	동일 물질 구역	석면 함유 지재 면적	석면 종류	석면 함유량(%)	위해성 평가 점수	위해성 등급	관리 방안
주1 C-5	영어체험교실 천장	텍스(천장재)	2층 텍스 천장재	-	-	-	-	-	* 비산상과 손상이 동시에 있는 경우 손상에 대한 보수
주1 C-6	우측외장실 천장	벽면인트(천장재)	1~3층 우측외장실 벽면인트 천장재	43.20 m ²	벽식면	8%	7점	낮음	* 석면함유 건축지재 또는 설비에 대한 지속적인 유지관리
주1 P-1	외장실 칸막이	큐비틀(칸막이)	1~3층 외장실 큐비틀 칸막이	44.20 m ²	벽식면	11%	8점	낮음	* 석면함유 건축지재 또는 설비가 손상되었을 경우 즉시 보수
		벽면인트(천장재)	1~2층 창고 벽면인트 천장재	47.52 m ²	벽식면	9%	7점	낮음	* 석면함유 건축지재를 인위적으로 손상시키지 않도록 함
		텍스(천장재)	1~3층 우측외장실 앞 텍스 천장재	13.50 m ²	벽식면	4%	11점	낮음	* 건축물 유지보수 공사 시 석면함유 설비 또는 지재가 훼손되어 석면이 비산되지 않도록 작업수행

*건축지재별 그림 범위

천장재

바닥재

벽재

보온재

배관재

기타물질

폼칠재

내압보폭재

지붕재

칸막이

비식면

*건축지재 인식표

시료 번호

시료 위치

건축지재

시료 지재

석면 함유 시료

시료 번호

시료 위치

건축 지재

석면 함유 시료

*건축물 명 : 주1 본관동
 *건축물 소재지 : 전북 군산시 문화동 문외안길 51
 *석면 조사·분석 기관: (주)진포환경컨설팅
 *조사일자: 2014.08.19
 *상 구 분 : 지상2층
 *승별면적 : 1,131.93 m²