

담당자	행정실장	결재일자
권유화	전직	

석면건축물 관리대장

1. 건축물 현황															
건축물 주소지 전북 고창군 부안면 복분자로 806 (부안초등학교)															
건축 허가일(신고일)								준공일 1974.04.20.							
건축물 소유자의 성명 전라북도교육감								건축물 소유자의 주소 전북 전주시 완산구 홍산로 111							
석면건축물안전관리인 성명 권유화								석면건축물안전관리인 주소 전북 고창군 부안면 복분자로 806							
2. 석면건축자재 관리 내용															
점검일 : 2019.5.20.															
건축 자재	위치	물리적 평가			잠재적 손상 가능성 평 가			건축물 유지 ·보수에 따른 손상 가능성 평가		인체 노출 가능성 평가			위해 성평 가 점수	위해 등급	조치 내 용
		손상 상태 (점수)	비산성 (점수)	석면 함유량 (점수)	진동 (점수)	기류 (점수)	누수 (점수)	유지 ·보수 형태 (점수)	유지 ·보수 빈도 (점수)	사용 인원수 (점수)	구역의 사용 빈도 (점수)	평균 사용 시간 (점수)			
천정재	본관동 지상1층 돛움방	2	2	1	0	1	0	1	1	1	1	1	11	낮음	지속적인 유지,관리
천정재	본관동 지상1층 과학실	2	2	1	0	0	0	1	1	1	1	1	10	낮음	지속적인 유지,관리
벽체재료	본관동 지상1층 화장실	2	2	1	0	0	0	1	1	1	1	1	10	낮음	지속적인 유지,관리
천정재	본관동 지상2층 복도1	2	2	1	0	0	0	1	1	1	1	1	10	낮음	지속적인 유지,관리
천정재	본관동 지상2층 5-1	2	2	1	0	1	0	1	1	1	1	1	11	낮음	지속적인 유지,관리
벽체재료	본관동 지상2층 화장실	2	2	1	0	0	0	1	1	1	1	1	10	낮음	지속적인 유지,관리
천정재	별관동 지상1층 복도	2	2	1	0	0	0	1	1	1	1	1	10	낮음	지속적인 유지,관리
천정재	별관동 지상2층 돌봄교실	2	2	1	0	1	0	1	1	1	1	1	11	낮음	지속적인 유지,관리
천정재	구급식소 지상1층 구급식소	2	2	1	0	0	0	1	1	1	1	1	10	낮음	지속적인 유지,관리
3. 실내공기 중 석면농도 측정 결과															
측정일	석면농도	기준 초과시 조치내용					측정일	석면농도	기준 초과시 조치내용						
2019.3.20.	0.01	적합													
4. 비고(특이사항 기재)															