석면농도측정 결과보고서

석면해체・제기	거작업 신고번호	전	주-20180297
시그런지	현장명 (공사명 • 작업명)	전주금암초 석면해체제거공사	전화번호 063-261-6633
신고현장 	소재지 :	전북 전주시 덕진구 권삼득로 2	210 전주금암초등학교
신 고 인	석면해체 • 제거업	자명(상호) ㈜진풍건설	고용노동부 5038 등록번호

「산업안전보건법 시행규칙」 제80조의13에 따라 석면농도측정 결과를 붙임과 같이 보고합니다.

2018 년 월 일

신고인(석면해체 • 제거업자)

㈜진풍건설 채 향 숙

(서명 또는 인)

광주지방고용노동청 전주지청장 귀하

첨부서류	별지 제17호의10서식의 석면농도측정 결과표

석면농도측정 결과표

1. 작업장 개요

측정의뢰자 (석면해체 • 제거업자)	현장명(공사명·작업명) 전주	금암초 석면해체제거공사			
	현장 소재지 전북 전주시 덕진구 권삼득로 210 전주금암초등학교				
	석면해체 • 제거작업 신고번	호 전주-20180297	업자명(상호)	㈜진풍건설	
	전화번호	063-261-6633	대표자	채 향 숙	

2. 측정기간 2018 년 07 월 31 일

3. 측정자 (분석자 포함)

성명	자격종목 및 등급	자격등록번호	비고
김 형 진	대기환경기사	79308103005Y	
한 주 희	관련학과		

4. 측정결과

측정위치 측정시간(분) 유량(ℓ/min) 측정농도(개/㎠) 초과여부	측정위치	측정시간(분)	유량(l/min)	측정농도(개/cm³)	초과여부
---------------------------------------	------	---------	-----------	-------------	------

"후면참조"

5. **측정 위치도** (측정 장소)

"후면참조"

「산업안전보건법 시행규칙」 제80조의13에 따라 석면농도를 측정하고 그 결과를 위와 같이 제출합니다.

2018 년 08 월 01 일

(유) 기현환경컨설



석면해체·제거업자 (주)**진풍건설** 귀하


4-1. 측정결과 07월 31일 측정

측정위치	측정시간(분)	유량(l /min)	측정농도(개/㎡)	초과여부
# 1 (본관 옥탑층 창고)	90	12.4	0.003	기준치미만
#2 (본관 옥탑층 창고)	90	12.3	0.002	기준치미만
#3 (후관 1층 휴게실)	90	12.35	0.004	기준치미만
#4 (후관 1층 휴게실)	90	12.4	0.003	기준치미만
#5 (외부화장실 남화장실)	90	12.2	0.004	기준치미만
#6 (외부화장실 남화장실)	90	12.1	0.004	기준치미만
#7 (외부화장실 남화장실)	90	12.3	0.005	기준치미만
#8 (외부화장실 남화장실)	90	12.2	0.004	기준치미만
#9 (외부화장실 여화장실)	90	12.4	0.005	기준치미만
#10 (외부화장실 여화장실)	90	12.4	0.004	기준치미만
#11 (외부화장실 여화장실)	90	12.35	0.004	기준치미만
#12 (외부화장실 여화장실)	90	12.3	0.004	기준치미만
#13 (외부화장실 여화장실)	90	12.4	0.004	기준치미만


5-1. 측정 위치도 (측정 장소)

07월 31일 측정


측정위치 전주금암초등학교 본관 옥탑층	석면해체면적	19.62 m²
		.0.02



측정위치	전주금암초등학교 후관 1층	석면해체면적	18.93 m²



측정위치 전주금암초등학교 외부화장실	석면해체면적	172.46 m²
		(



※ 측정사진
07월 31일 측정

