

결	담당자	행정실장	교 장
재	마영라	전세원	

## 석면건축물 관리대장

1. 건축물 현황															
건축물 주소지 전북 고창군 고수면 고수로 93(고수면, 고수초등학교)															
건축 허가일(신고일)										준공일 1971. 12. 31.					
건축물 소유자의 성명 전리북도교육감										건축물 소유자의 주소					
석면건축물안전관리인 성명 이은경										석면건축물안전관리인 주소					
2. 석면건축자재 관리 내용															
점검일 : 2018. 12. 4.															
건축 자재	위치	물리적 평가			잠재적 손상 가능성 평가			건축물 유지 · 보수에 따른 손상 가능성 평가		인체 노출 가능성 평가			위 해 성 평 가 점 수	위 해 성 등 급	조치 내 용
		바인성 (점수)	손상 상태 (점수)	석면 함유량 (점수)	진동 (점수)	기류 (점수)	누수 (점수)	유지 · 보수 형태 (점수)	유지 · 보수 빈도 (점수)	상주 인원 또는 거주자 수 (점수)	구역의 사용 빈도 (점수)	구역의 사용 시간 (점수)			
천장텍스	본관 지상1층 도서관	0	0	1	0	1	0	1	1	2	2	2	10	낮음	지속적 유지관리
천장텍스	본관 지상1층 컴퓨터실	0	0	1	0	1	0	1	1	2	2	2	10	낮음	지속적 유지관리
천장텍스	본관 지상1층 행정실	0	0	1	0	1	0	1	1	2	2	2	10	낮음	지속적 유지관리
천장텍스	본관 지상1층 교장실	0	0	1	0	1	0	1	1	2	2	2	10	낮음	지속적 유지관리
천장텍스	본관 지상1층 교무실	0	0	1	0	1	0	1	1	2	2	2	10	낮음	지속적 유지관리
천장텍스	본관 지상1층 사랑반	0	0	1	0	1	0	1	1	2	2	2	10	낮음	지속적 유지관리
천장텍스	본관 지상1층 역사관	0	0	1	0	1	0	1	1	2	2	2	10	낮음	지속적 유지관리
천장텍스	본관 지상1층 유치원	0	0	1	0	1	0	1	1	2	2	2	10	낮음	지속적 유지관리
천장텍스	본관 지상1층 복도(좌)	0	0	1	0	1	0	1	1	2	2	2	10	낮음	지속적 유지관리
3. 비고(특이사항 기재)															
2018.1월 본관동2층 및 급식실 천장텍스 제거 및 교체공사 완료															