

석면잔재물 조사표

학교명	군산중앙고등학교	대표자	최재성	전화번호	063-453-9163
소재지	전북 군산시 성산면 군장대길 13			해체제거면적	<input checked="" type="checkbox"/> 800㎡ 이상 <input type="checkbox"/> 800㎡ 미만

◎석면의심물질(잔재물) 육안조사 점검현황

점검사항					
조사건물 수 (석면해체제거 건축물)	1	의심잔재물 발견건물수			
세부내역					
건물명	건물번호	의심잔재물유무	발견장소	시료채취건수	비고
계단실천장		<input type="checkbox"/> 유 <input checked="" type="checkbox"/> 무			
5층 화장실		<input type="checkbox"/> 유 <input checked="" type="checkbox"/> 무			
2층 휴게실		<input type="checkbox"/> 유 <input checked="" type="checkbox"/> 무			
1층 휴게실, 문세탁		<input type="checkbox"/> 유 <input checked="" type="checkbox"/> 무			
지하층		<input type="checkbox"/> 유 <input checked="" type="checkbox"/> 무			

◎의심물질(잔재물) 시료채취 정보

연번	시료번호	공간명	채취위치	건축자재	비고
확인결과 (개선여부 등의견)	정소 상태 양호				

2020. 1. 18.

조사자
(모니터단구성원)

(소속)학부교위원 직급: 위원 성명: 강태연 (서명: 강태연)

석면잔재물 조사표

학교명	군산중앙고등학교	대표자	최재성	전화번호	063-453-9163
소재지	전북 군산시 성산면 군장대길 13			해체제거면적	<input checked="" type="checkbox"/> 800㎡ 이상 <input type="checkbox"/> 800㎡ 미만

◎석면의심물질(잔재물) 육안조사 점검현황

점검사항			
조사건물 수 (석면해체제거 건축물)	1	의심잔재물 발견건물수	

세부내역					
건물명	건물번호	의심잔재물유무	발견장소	시료채취건수	비고
보관용	독탑	<input type="checkbox"/> 유 <input checked="" type="checkbox"/> 무			
	6층	<input type="checkbox"/> 유 <input checked="" type="checkbox"/> 무			
	2층	<input type="checkbox"/> 유 <input checked="" type="checkbox"/> 무			
	1층	<input type="checkbox"/> 유 <input checked="" type="checkbox"/> 무			
	지하	<input type="checkbox"/> 유 <input checked="" type="checkbox"/> 무			

◎의심물질(잔재물) 시료채취 정보

연번	시료번호	공간명	채취위치	건축자재	비고

확인결과 (개선여부 등의견)	의심잔재 발견 못했음..
-----------------------	---------------

2020. 1. 18.

조사자 (주)아남환경연구원
(모니터단구성원)

(소속)

직급: 과장

성명: 박현우 (박현우)

석면잔재물 조사표

학교명	군산중앙고등학교	대표자	최재성	전화번호	063-453-9163
소재지	전북 군산시 성산면 군장대길 13			해체제거면적	<input checked="" type="checkbox"/> 800㎡ 이상 <input type="checkbox"/> 800㎡ 미만

◎석면의심물질(잔재물) 육안조사 점검현황

점검사항					
조사건물 수 (석면해체제거 건축물)	1	의심잔재물 발견건물수			
세부내역					
건물명	건물번호	의심잔재물유무	발견장소	시료채취건수	비고
놀관동		<input type="checkbox"/> 유 <input checked="" type="checkbox"/> 무			
		<input type="checkbox"/> 유 <input type="checkbox"/> 무			
		<input type="checkbox"/> 유 <input type="checkbox"/> 무			
		<input type="checkbox"/> 유 <input type="checkbox"/> 무			
		<input type="checkbox"/> 유 <input type="checkbox"/> 무			

◎의심물질(잔재물) 시료채취 정보

연번	시료번호	공간명	채취위치	건축자재	비고

확인결과 (개선여부 등의견)	미검출
-----------------------	-----

2020. 1. 18.

조사자 한국현 (소속) (모니터단구성원)

직급: 주임 성명: 이지현

석면잔재물 조사표

학교명	군산중앙고등학교	대표자	최재성	전화번호	063-453-9163
소재지	전북 군산시 성산면 군장대길 13			해체제거면적	<input checked="" type="checkbox"/> 800㎡ 이상 <input type="checkbox"/> 800㎡ 미만

◎석면의심물질(잔재물) 육안조사 점검현황


점검사항					
조사건물 수 (석면해체제거 건축물)	1	의심잔재물 발견건물수			
세부내역					
건물명	건물번호	의심잔재물유무	발견장소	시료채취건수	비고
1호관		<input type="checkbox"/> 유 <input checked="" type="checkbox"/> 무		0	
2호관		<input type="checkbox"/> 유 <input checked="" type="checkbox"/> 무		0	
3호관		<input type="checkbox"/> 유 <input checked="" type="checkbox"/> 무		0	
4호관		<input type="checkbox"/> 유 <input checked="" type="checkbox"/> 무		0	
5호관		<input type="checkbox"/> 유 <input checked="" type="checkbox"/> 무		0	

◎의심물질(잔재물) 시료채취 정보

연번	시료번호	공간명	채취위치	건축자재	비고
확인결과 (개선여부 등의견)					

2020. 1. 18.

조사자
(모니터단구성원)

(소속)  MCA

직급: 

성명: 

석면잔재물 조사표

학교명	군산중앙고등학교	대표자	최재성	전화번호	063-453-9163
소재지	전북 군산시 성산면 군장대길 13			해체제거면적	<input checked="" type="checkbox"/> 800㎡ 이상 <input type="checkbox"/> 800㎡ 미만

◎석면의심물질(잔재물) 육안조사 점검현황

점검사항					
조사건물 수 (석면해체제거 건축물)	1	의심잔재물 발견건물수			
세부내역					
건물명	건물번호	의심잔재물유무	발견장소	시료채취건수	비고
교사실		<input type="checkbox"/> 유 <input checked="" type="checkbox"/> 무			
		<input type="checkbox"/> 유 <input type="checkbox"/> 무			
		<input type="checkbox"/> 유 <input type="checkbox"/> 무			
		<input type="checkbox"/> 유 <input type="checkbox"/> 무			
		<input type="checkbox"/> 유 <input type="checkbox"/> 무			

◎의심물질(잔재물) 시료채취 정보

연번	시료번호	공간명	채취위치	건축자재	비고

확인결과 (개선여부 등의견)	이 상 없 음
-----------------------	---------

2020. 1. 18.

조사자
(모니터단구성원)

(소속) 군산중앙고 직급:

성명:

(인) 최재성
 (인) 최재성

석면잔재물 조사표

학교명	군산중앙고등학교	대표자	최재성	전화번호	063-453-9163
소재지	전북 군산시 성산면 군장대길 13			해체제거면적	<input checked="" type="checkbox"/> 800㎡ 이상 <input type="checkbox"/> 800㎡ 미만

◎석면의심물질(잔재물) 육안조사 점검현황

점검사항			
조사건물 수 (석면해체제거 건축물)	1	의심잔재물 발견건물수	02

세부내역					
건물명	건물번호	의심잔재물유무	발견장소	시료채취건수	비고
보관동		<input type="checkbox"/> 유 <input checked="" type="checkbox"/> 무			
		<input type="checkbox"/> 유 <input type="checkbox"/> 무			
		<input type="checkbox"/> 유 <input type="checkbox"/> 무			
		<input type="checkbox"/> 유 <input type="checkbox"/> 무			
		<input type="checkbox"/> 유 <input type="checkbox"/> 무			

◎의심물질(잔재물) 시료채취 정보

연번	시료번호	공간명	채취위치	건축자재	비고

확인결과 (개선여부 등의견)	전구역 청소상태 양호함.
-----------------------	---------------

2020. 1. 18.

조사자
(모니터단구성원)

(소속) 전라북도 직급: 과장 성명: 이상민 (서명)