



2018. 12. 31 ~ 2019. 01. 14.  
별관동 1층 복도 천장 석면철거


## < 군산경포초등학교 주2 별관동 1층 >


시료 번호	시료 채취 위치	건축 자재	동일 물질 구역	석면 함유 자재 면적	석면 종류	석면 함유량(%)	위해성 평가 점수	위해성 등급	관리 방안
		—지무늬 텍스(천장재)	별관동 —지무늬천장재	51.60 m <sup>2</sup>	벽석면	6%	11점	낮음	<ul style="list-style-type: none"><li>* 비산성과 손상이 동시에 있는 경우 손상에 대한 보수</li><li>* 석면함유 건축자재 또는 설비에 대한 지속적인 유지관리</li><li>* 석면함유 건축자재 또는 설비가 손상되었을 경우 즉시 보수</li><li>* 석면함유 건축자재를 인위적으로 손상시키지 않도록 함</li><li>* 건축물 유지보수 공사 시 석면함유 설비 또는 자재가 훼손되어 석면이 비산되지 않도록 작업수행</li></ul>


### \*건축자재별 그림 명례


 천장재


 벽재


 바닥재


 창문재


 문재


 기타틀림


 단열재


 내화피복재

 바닥피복재

 지중재

 칸막이

 칸막이

 바닥재

### \*건축자재 인식표

시료 번호

시료 위치

건축자재 (검출용)

석면 함유 시료

시료 번호

시료 위치

건축자재

석면 비함유 시료

- \*건축물 명 : 주2 별관동
- \*건축물 소재지 : 전북 군산시 조촌동 백암로 75
- \*석면 조사·분석 기관: (주)진도환경컨설팅
- \*조사일자: 2014.08.07
- \*장 구 분 : 지상1층
- \*동별면적: 756.76 m<sup>2</sup>







755.76 m<sup>2</sup>