



< 군산경포초등학교 주1 급식소동 >

시료 번호	시료 채취 위치	건축 자재	동일 물질 구역	석면함유 자재 면적	석면 중량	석면 함유량(%)	위해성 평가 점수	위해성 등급	관리 방안
주1 C-1	식당 천장	—자무늬텍스(천장재)	급식소동 —자무늬텍스 천장재	379.70 m ²	백색면	6%	11점	낮음	<div>* 비산장과 손상이 동시에 있는 경우 손상에 대한 보수</div> <div>* 석면함유 건축자재 또는 설비에 대한 지속적인 유지관리</div> <div>* 석면함유 건축자재 또는 설비가 손상되었을 경우 즉시 보수</div> <div>* 석면함유 건축자재를 인위적으로 손상시키지 않도록 함</div> <div>* 건축물 유지보수 공사 시 석면함유 설비 또는 자재가 훼손되어 석면이 비산되지 않도록 작업수행</div>

*건축자재별 그림 범위

* 건축자재 인식표

시료 번호	
시료 위치	건축자재 (임유출)

석면 함유 시료



석면 비함유 시료

- *건축 물 명 :
- 주1 급식소동
- *건축물 소재지 :
- 전북 군산시 조촌동
- 백동로 75
- *석면 조사, 분석 기관:
- (주)진포환경컨설팅
- *조사일자: 2014.09.07
- *층 구 분 : 지상1층
- *동별연면적 :
- 500.99 m²