



< 군산 서초등학교 주1동 본관 2층 >

시료 번호	시료 채취 위치	건축 자재	동일 물질 구역	석면함유 자재 면적	석면 종류	석면 함유량(%)	위해성 평가 점수	위해성 등급	관리 방안
C-3	2층 엘리베이터 앞 천장	텍스(천장재)	각종 엘리베이터 앞 텍스 천장재	-	-	-	-	-	* 비산성과 손상이 동시에 있는 경우 손상에 대한 보수 * 석면함유 건축자재 또는 설비에 대한 지속적인 유지관리 * 석면함유 건축자재 또는 설비가 손상되었을 경우 즉시 보수 * 석면함유 건축자재를 인위적으로 손상시키지 않도록 함 * 건축물 유지보수 공사 시 석면함유 설비 또는 자재가 훼손되어 석면이 비산되지 않도록 작업수행
C-4	2층 지물업의외실 천장	텍스(천장재)	2층 텍스 천장재 전체	585.94 m ²	백석면	5%	11점	낮음	

*건축자재별 그림 범위

천장재

벽재

배관재

지붕재

비석면

바닥재

보온재

기타물질

칸막이

불철재

내외피복재

*건축자재 인식표

시료 번호

시료 위치

건축자재 (함유율)

석면 함유 시료

시료 번호

시료 위치

건축 자재

석면 비함유 시료

- *건축물명 : 본관
- *건축물소재지 : 전북 군산시 금동중앙로 230
- *석면조사·분석기관: (주)진포환경컨설팅
- *조사일자: 2014.07.16
- *층구분 : 지상2층
- *동별연면적 : 2,198.67 m²