


< 군산 서초등학교 주1동 본관 2층 >

2018.1.3 ~ 1.8


전체 석면 제거

시공 번호	시공 세부 위치	건축 지제	방입 물 구역	석면 함유 지제 면적	석면 종류	석면 함유율(%)	위험성 평가 점수	위험성 등급	관리 방안
C-3	2층 엘리베이터 앞 천장	벽스(천장지)	각층 엘리베이터 앞 벽스 천장지	-	-	-	-	-	* 비산성과 손상이 동시에 있는 경우 손상에 대한 보수
C-4	2층 지붕면의외벽 천장	벽스(천장지)	2층 벽스 천장지 전체	585.94 m ²	벽석면	5%	11점	높음	* 석면 함유 건축지제 또는 설비에 대한 지속적인 유지관리
									* 석면 함유 건축지제 또는 설비가 손상되었을 경우 즉시 보수
									* 석면 함유 건축지제를 인위적으로 손상시키지 않도록 함
									* 건축물 유지보수 공사 시 석면 함유 설비 또는 지제가 훼손되어 석면이 비산되지 않도록 작업수행

*건축지제별 그림 일례



*건축지제 인식표



*건축 물 양:

본관

*건축 소재지:

전북 군산시 금항

동양로 230

*석면 조사 분석 기관:

(주)진포환경건설

*조사 일자: 2014.07.16

*중 구 분: 지상2층

*중립면적:

2,198.67 m²

