

2018년도 상반기

석면 건축물 관리대장

학 산 중 학 교

석면건축물 관리대장

결 재	계 장	부 장	실 장	교 장
이영철			김수업	김종만

1. 건축물 현황(교사동1 본관)															
건축물 주소지 전북 정읍시 학산로 89															
건축 허가일(신고일) 1984. 8. 1								준공일 1993. 6.22							
건축물 소유자의 성명 학교법인목재학원이사장 김수업								건축물 소유자의 주소 정읍시 학산로 89-25 102동1102호 (상동, 엘드수목토아파트)							
석면건축물안전관리인 성명 이영철								석면건축물안전관리인 주소 전북 정읍시 충정로 70-1							
2. 석면건축자재 관리 내용															
점검일															
건축 자재	위치	물리적 평가			잠재적 손상 가능성 평가			건축물 유지 ·보수에 따른 손상 가능성 평가		인체 노출 가능성 평가			위 해 성 평 가 점 수	위 해 성 등 급	조 치 내 용
		바ิ่น성 (점수)	손상 상태 (점수)	석면 함유량 (점수)	진 동 (점수)	기류 (점수)	누수 (점수)	유지 ·보수 형태 (점수)	유지 ·보수 빈도 (점수)	상주 인원 또는 거주자 수 (점수)	구역의 사용 빈도 (점수)	구역의 사용 시간 (점수)			
천 장재 / 텍 스	1층 방송실	0	0	1	0	0	0	1	1	0	2	1	6	5	유지관리
천 장재 / 텍 스	3층 교실외	0	0	1	0	0	0	1	1	2	2	2	9	5	유지관리
3. 비 고(특이사항 기재)															

석면건축물 관리대장

1. 건축물 현황(교사동2 예지관)															
건축물 주소지 전북 정읍시 학산로 89															
건축 허가일(신고일) 1998. 7. 23								준공일 1999. 3. 5							
건축물 소유자의 성명 학교법인목재학원이사장 김수엽								건축물 소유자의 주소 정읍시 학산로 89-25 102동1102호 (상동, 엘드수목토아파트)							
석면건축물안전관리인 성명 이영철								석면건축물안전관리인 주소 전북 정읍시 충정로 70-1							
2. 석면건축자재 관리 내용															
점검일															
건축 자재	위치	물리적 평가			잠재적 손상 가능성 평가			건축물 유지 ·보수에 따른 손상 가능성 평가		인체 노출 가능성 평가			위 해 성 평 가 점 수	위 해 성 등 급	조 치 내 용
		바 스 넙 (점수)	손 상 상 태 (점수)	석 면 함 유 량 (점수)	진 동 (점수)	기 류 (점수)	누 수 (점수)	유 지 · 보 수 형 태 (점수)	유 지 · 보 수 빈 도 (점수)	상 주 인 원 또 는 가 주 자 수 (점수)	구 역 의 사 용 빈 도 (점수)	구 역 의 사 용 사 간 (점수)			
천장재/텍스	1층 음악실 외	0	0	1	0	0	0	1	1	2	2	2	9	5	유지관리
천장재/텍스	2층 어학실	0	0	1	0	0	0	1	1	2	2	2	9	5	유지관리
천장재/텍스	3층 도서실 외	0	0	1	0	0	0	1	1	2	2	2	9	5	유지관리
3. 비고(특이사항 기재)															