

건축물 석면 지도


[황등초등학교]

전북 익산시 황등면 황금로 17-6

 (주) 알 파 석 면 연구 소
Alpha an institute

전주시 덕진구 들사평서로 12(덕진동1가)
TEL: (063) 291-8836
FAX: (063) 291-8332

황등초등학교(본관) 1층



D-06
천장 텍스 (백4%)

건축자재별 그림 범례

-  천장재
-  바닥재
-  벽재
-  보온재
-  배관재
-  기타물질
-  뿔칠재
-  내화피복재
-  지붕재
-  칸막이
-  비석면

*건축자재 인식표

시료 번호
시료 위치 건축자재 (황유실)
석면 함유 시료

시료 번호
시료 위치 건축자재
석면 비함유 시료

*건축물 명 : 황등초등학교(본관)

*건축물 소재지 : 전북 익산시 황등면 황금로 17-6

*도면 번호 : 14-09-16-01


*석면 조사 기관 : (주)알파석면연구소

*석면 분석 기관 : (주)알파석면연구소

*조사일자 : 2014.09.16.

시료 번호	시료 채취 위치	건축 자재	동일 물질 구역	면적(m ²), 부피(m ³), 길이(m)	석면 종류	석면 함유량(%)	위해성 평가 점수	위해성 등급	관리 방안
D-06	1층 홀1 천장	텍스	1층 과학실, 과학준비실, 쉼터, 방송실1,2, 행정실, 교장실, 교무실, 연구실, 홀1, 복도1,2 천장	558.8 m ²	백석면	4%	8	낮음	<석면함유 건축자재의 잠재적인 손상 가능성이 낮은 상태> 1)비산성과 손상이 동시에 있는 경우 손상에 대한 보수 2)석면함유 건축자재 또는 설비에 대한 지속적인 유지관리 3) 석면함유 건축자재 또는 설비가 손상되었을 경우 즉시 보수 4)석면함유 건축자재를 인위적으로 손상시키지 않도록 함 5) 전기공사, 배선공사등 건축물 유지보수 공사시 석면함유설비 또는 자재가 훼손되어 석면이 비산되지 않도록 작업수행

황등초등학교(본관) 2층



건축자재별 그림 범례




*건축자재 인식표



- *건축물명: 황등초등학교(본관)
- *건축물소재지: 전북 익산시 황등면 황금로 17-6
- *도면번호: 14-09-16-02
- *석면조사기관: (주)알파석면연구소
- *석면분석기관: (주)알파석면연구소
- *조사일자: 2014.09.16.

시료 번호	시료 채취 위치	건축 자재	동일 물질 구역	면적(m ²), 부피(m ³), 길이(m)	석면 종류	석면 함유량(%)	위해성 평가 점수	위해성 등급	관리 방안
D-04	2층 컴세상 천장	텍스	2층 여학실, HOUSE, 정보실, 영어세상, 컴세상, 보건실, 상담실, 보건교육실, 휴, 복도1,2 천장	615.94 m ²	백석면	4%	8	낮음	<석면함유 건축자재의 잠재적인 손상 가능성이 낮은 상태> 1)비산성과 손상이 동시에 있는 경우 손상에 대한 보수 2)석면함유 건축자재 또는 설비에 대한 지속적인 유지관리 3) 석면함유 건축자재 또는 설비가 손상되었을 경우 즉시 보수 4)석면함유 건축자재를 인위적으로 손상시키지 않도록 함 5) 전기공사, 배선공사등 건축물 유지보수 공사시 석면함유설비 또는 자재가 훼손되어 석면이 비산되지 않도록 작업수행

황등초등학교(본관) 3층



건축자재별 그림 범례



*건축자재 인식표



*건축물 명 : 황등초등학교(본관)

*건축물 소재지 : 전북 익산시 황등면 황금로 17-6

*도면 번호 : 14-09-16-03


*석면 조사 기관 : (주)알파석면연구소

*석면 분석 기관 : (주)알파석면연구소

*조사일자 : 2014.09.16.

시료 번호	시료 채취 위치	건축자재	동일 물질 구역	면적(m ²), 부피(m ³), 길이(m)	석면 종류	석면 함유량(%)	위해성 평가 점수	위해성 등급	관리 방안
D-02	3층 출 천장	텍스	3층 시청각실, 출, 미술실 천장	326.75 m ²	백석면	4%	7	낮음	<석면함유 건축자재의 잠재적인 손상 가능성이 낮은 상태> 1)비산성과 손상이 동시에 있는 경우 손상에 대한 보수 2)석면함유 건축자재 또는 설비에 대한 지속적인 유지관리 3) 석면함유 건축자재 또는 설비가 손상되었을 경우 즉시 보수 4)석면함유 건축자재를 인위적으로 손상시키지 않도록 함 5) 전기공사, 배선공사등 건축물 유지보수 공사시 석면함유설비 또는 자재가 훼손되어 석면이 비산되지 않도록 작업수행

황등초등학교(본관) 옥탑1층



건축자재별 그림 범례

천장재	바닥재
벽재	보온재
배관재	기타물질
페인트재	내화파복재
지붕재	칸막이
비석면	

*건축자재 인식표

시료 번호	
시료 위치	건축자재 (함유율)

석면 함유 시료

시료 번호	
시료 위치	건축 자재

석면 비함유 시료

*건축물명 : 황등초등학교(본관)

*건축물소재지 : 전북 익산시 황등면 황금로 17-6

*도면번호 : 14-09-16-04


*석면조사기관 : (주)알파석면연구소

*석면분석기관 : (주)알파석면연구소

*조사일자 : 2014.09.16.

시료 번호	시료 채취 위치	건축 자재	동일 물질 구역	면적(m ²), 부피(m ³), 길이(m)	석면 종류	석면 함유량(%)	위해성 평가 점수	위해성 등급	관리 방안
D-01	옥탑1층 계단실 천장	텍스	옥탑1층 계단실 천장	34.79 m ²	백석면	4%	5	낮음	<석면함유 건축자재의 잠재적인 손상 가능성이 낮은 상태> 1)비산성과 손상이 동시에 있는 경우 손상에 대한 보수 2)석면함유 건축자재 또는 설비에 대한 지속적인 유지관리 3) 석면함유 건축자재 또는 설비가 손상되었을 경우 즉시 보수 4)석면함유 건축자재를 인위적으로 손상시키지 않도록 함 5) 전기공사, 배선공사등 건축물 유지보수 공사시 석면함유설비 또는 자재가 훼손되어 석면이 비산되지 않도록 작업수행

황등초등학교(3동사) 1층



건축자재별 그림 범위




*건축자재 인식표



*건축물명: 황등초등학교(3동사)
 *건축물소재지: 전북 익산시 황등면 황금로 17-6
 *도면번호: 14-09-16-01
 *석면조사기관: (주)알파석면연구소
 *석면분석기관: (주)알파석면연구소
 *조사일자: 2014.09.16.

시료 번호	시료 채취 위치	건축 자재	동일 물질 구역	면적(m ²), 부피(m ³), 길이(m)	석면 종류	석면 함유량(%)	위해성 평가 점수	위해성 등급	관리 방안
A-02	1층 돌봄교실1 천장	텍스	1층 돌봄교실1,2, 보육교실, 방과후교실, 놀이실 천장	323.05 m ²	백석면	4%	8	낮음	<석면함유 건축자재의 잠재적인 손상 가능성이 낮은 상태> 1)비산성과 손상이 동시에 있는 경우 손상에 대한 보수 2)석면함유 건축자재 또는 설비에 대한 지속적인 유지관리 3) 석면함유 건축자재 또는 설비가 손상되었을 경우 즉시 보수 4)석면함유 건축자재를 인위적으로 손상시키지 않도록 함 5) 전기공사, 배선공사등 건축물 유지보수 공사시 석면함유설비 또는 자재가 훼손되어 석면이 비산되지 않도록 작업수행

황등초등학교(3동사) 2층



건축자재별 그림 범례



*건축자재 인식표



*건축물 명 : 황등초등학교(3동사)

*건축물 소재지 : 전북 익산시 황등면 황금로 17-6

*도면 번호 : 14-09-16-02


*석면 조사 기관 : (주)알파석면연구소

*석면 분석 기관 : (주)알파석면연구소

*조사일자 : 2014.09.16.

시료 번호	시료 채취 위치	건축 자재	동일 물질 구역	면적(m ²), 부피(m ³), 길이(m)	석면 종류	석면 함유량(%)	위해성 평가 점수	위해성 등급	관리 방안
A-05	2층 방과후교실2 천장	텍스	2층 방과후교실1,2,3,4, 교실, 복도, 계단실1,2 천장	520.89 m ²	백석면	4%	8	낮음	<석면함유 건축자재의 잠재적인 손상 가능성이 낮은 상태> 1)비산성과 손상이 동시에 있는 경우 손상에 대한 보수 2)석면함유 건축자재 또는 설비에 대한 지속적인 유지관리 3) 석면함유 건축자재 또는 설비가 손상되었을 경우 즉시 보수 4)석면함유 건축자재를 인위적으로 손상시키지 않도록 함 5) 전기공사, 배선공사등 건축물 유지보수 공사시 석면함유설비 또는 자재가 훼손되어 석면이 비산되지 않도록 작업수행

황등초등학교(1동사,6동)




건축자재별 그림 범례



*건축자재 인식표

시료 번호



석면 함유 시료

시료 번호



석면 비함유 시료

*건축물명: 황등초등학교(1동사,6동)

*건축물소재지: 전북 익산시 황등면 황금로 17-6

*도면번호: 14-09-16-01


*석면조사기관: (주)알파석면연구소

*석면분석기관: (주)알파석면연구소

*조사일자: 2014.09.16.

시료 번호	시료 채취 위치	건축 자재	동일 물질 구역	면적(m ²), 부피(m ³), 길이(m)	석면 종류	석면 함유량(%)	위해성 평가 점수	위해성 등급	관리 방안
B-01	역사관 천장	텍스	대출실, 도서관, 역사관, 동창회사무실, 복도, 홀1,2 천장	595.19 m ²	백석면	4%	8	낮음	<석면함유 건축자재의 잠재적인 손상 가능성이 낮은 상태> 1)비산성과 손상이 동시에 있는 경우 손상에 대한 보수 2)석면함유 건축자재 또는 설비에 대한 지속적인 유지관리 3) 석면함유 건축자재 또는 설비가 손상되었을 경우 즉시 보수 4)석면함유 건축자재를 인위적으로 손상시키지 않도록 함 5) 전기공사, 배선공사등 건축물 유지보수 공사시 석면함유설비 또는 자재가 훼손되어 석면이 비산되지 않도록 작업수행

황등초등학교(강당)



건축자재별 그림 범례




*건축자재 인식표

시료 번호



석면 함유 시료

시료 번호



석면 비함유 시료

*건축물 명 : 황등초등학교(강당)

*건축물 소재지 : 전북 익산시 황등면
황금로 17-6

*도면 번호 : 14-09-16-01

*석면 조사 기관 : (주)알파석면연구소


*석면 분석 기관 : (주)알파석면연구소

*조사일자 : 2014.09.16.

시료 번호	시료 채취 위치	건축 자재	동일 물질 구역	면적(m ²), 부피(m ³), 길이(m)	석면 종류	석면 함유량(%)	위해성 평가 점수	위해성 등급	관리 방안
C-01	준비실1 벽	밤라이트	준비실1,2 벽	56.84 m²	백석면	10%	7	낮음	<석면함유 건축자재의 잠재적인 손상 가능성이 낮은 상태> 1)비산성과 손상이 동시에 있는 경우 손상에 대한 보수 2)석면함유 건축자재 또는 설비에 대한 지속적인 유지관리 3) 석면함유 건축자재 또는 설비가 손상되었을 경우 즉시 보수 4)석면함유 건축자재를 인위적으로 손상시키지 않도록 함 5) 전기공사, 배선공사등 건축물 유지보수 공사시 석면함유설비 또는 자재가 훼손되어 석면이 비산되지 않도록 작업수행
C-02	무대 천장	텍스	무대, 강당, 준비실1,2, 방풍실 천장	441.0 m²	백석면	5%	7	낮음	

2017년 월간

황등초등학교(급식소)



건축자재별 그림 범례



*건축자재 인식표



*건축물명: 황등초등학교(급식소)

*건축물소재지: 전북 익산시 황등면 황금로 17-6

*도면번호: 14-09-16-01

*석면조사기관: (주)알파석면연구소


*석면분석기관: (주)알파석면연구소

*조사일자: 2014.09.16.

황등초등학교(7동 창고)



건축자재별 그림 범례

	
천장재	바닥재
	
벽재	보온재
	
배관재	기타물질
	
블록재	내화피복재
	
지붕재	칸막이
	
비석면	

*건축자재 인식표




석면 함유 시료



석면 비함유 시료

- *건축물명 : 황등초등학교 (7동 창고)
- *건축물소재지 : 전북 익산시 황등면 황금로 17-6
- *도면번호 : 14-09-16-02
- *석면조사기관 : (주)알파석면연구소
- *석면분석기관 : (주)알파석면연구소
- *조사일자 : 2014.09.16.

항등초등학교(9동 창고)



건축자재별 그림 범례

천장재	바닥재
벽재	보온재
배관재	기타물질
뿔칠재	내화피복재
지붕재	칸막이
비석면	

*건축자재 인식표



석면 함유 시료



석면 비함유 시료

- *건축물명 : 항등초등학교 (9동 창고)
- *건축물소재지 : 전북 익산시 황등면 황금로 17-6
- *도면번호 : 14-09-16-03
- *석면조사기관 : (주)알파석면연구소
- *석면분석기관 : (주)알파석면연구소
- *조사일자 : 2014.09.16.