

석면잔재물 조사표

학교명	함열여자고등학교	대표자	학교장	전화번호	063-861-1080
소재지	전라북도 익산시 익산대로 1852			해체제거 면적	<input checked="" type="checkbox"/> 800㎡이상 <input type="checkbox"/> 800㎡미만

□ 석면 의심물질(잔재물) 육안조사 점검현황

점검 사항					
조사건물 수 (석면해체제거 건축물)		7동	의심 잔재물 발견 건물 수	0	
세부 내역					
건물명	건물번호	의심 잔재물 유무	발견 장소	시료채취 개수	비 고
인성교육관	1층(방풍실,식당,휴게실,식품창고,영양사실)	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
	2층(방풍실,사감실,복도,준비방,민트방,수국방,휴게실,팬지방,초롱방,연꽃방)	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
	3층(앵초방,복도,청소도구함)	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
	4층(복도,휴게실,전실,준비실1,2)	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
매점 및 목욕탕	매점,홀,탈의실	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
보건동	4층계단실,간호실습실	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
강당	준비실1,준비실2	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
명상의집	사무실,진열실	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
음악실	1층(음악실,연습실,창고1)	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
	2층(관악실,사무실,문서실	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
미술실	1층(미술실,세척실)	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
	2층 창고	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			

□ 의심 물질(잔재물) 시료채취 정보

연 번	시료번호	공간명	채취위치	건축자재	비고
확인결과 (개선여부 등 의견)	장남리와 이상남동				

2022. 2. 4.

조사자 (모니터단 구성원)	함열여자고등학교	교 감	성명 : 이풍길
	함열여자고등학교	행정실장	성명 : 권오열
	함열여자고등학교	학교석면안전관리인	성명 : 고민수
	익산참여연대	시민단체	성명 : 문규옥
	함열여자고등학교	학부모	성명 : 박현검
	함열여자고등학교	학부모	성명 : 장은숙
	건축사사무소현즈	감리인	성명 : 정상민
	알파건축사	전문가	성명 : 최민성

이풍길
권오열
고민수
문규옥
박현검
장은숙
정상민
최민성