


건축물 석면 지도

[이평초등학교-본관동]

전북 정읍시 이평면 말목장터길 5-29



푸른 환경 연구 소 (주)

Pulun an institute


전북 전주시 덕진구 팔달로 304-34(진북동)

TEL: (063) 254-4009

FAX: (063) 277-4009

명칭	개스킷	면적	명칭	개스킷	면적	명칭	개스킷	면적	명칭	개스킷	면적	명칭	개스킷	면적	위	지붕재	천장재	벽재	지	재명	Ce : 시멘트	P : 종이벽지	V : 비닐장판	GB : 석고보드	PA : 페인트	AL : 알루미늄
D40	○	0.055(m ²)	D30	○	0.039(m ²)	D25	○	0.031(m ²)	D20	○	0.024(m ²)	D15	○	0.014(m ²)	D10	○	0.006(m ²)	치	배	배	T : 자기절단열	D : 테코타일	PL : 플라스틱	AS : 아스팔트	Wo : 목재	ST : 석재


1층 평면도



·건축자재별 그림 범위



·건축자재 인식표



·건 물 명 :

이평초등학교 (본관동)

·건축물 소재지 :

전북 정읍시 이평면 말목장터길 5-29

·도 면 번 호 :

1

·석면 조사 기관:

푸른환경 연구소(주)

·석면 분석 기관:

푸른환경 연구소(주)

·착 수 일:

2014.04.01

·조 사 일:

2014.04.03

·완 료 일:

2014.04.30

·층 구 분 :

1층

시료 번호	시료 채취 위치	건축 자재	동일 물질 구역	구분	면적(m ²) , 부피(m ³) , 길이(m)	석면 종류	석면 함유량(%)	위해성 평가 점수	위해성 등급	관리 방안
이평-1	1층 영양사실 천장	텍스	1층 영양사실 천장		[3.2.4] = 7.2 (m ²)	백식면	5	6	낮음	· 비산성과 손상이 동시에 있는 경우 손상에 대한 보수
이평-4	1층 창고2 지붕	슬레이트	1층 창고2.가스탱크실 지붕		[4.5.2.5] = 11.25 (m ²)	백식면	8	7	낮음	· 석면함유 건축자재 또는 설비에 대한 지속적인 유지관리 · 석면함유 건축자재 또는 설비가 손상되었을 경우 즉시 보수 · 석면함유 건축자재를 인위적으로 손상시키지 않도록 함 · 건축물 유지보수 공사 시 석면함유 설비 또는 자재가 훼손되어 석면이 비산되지 않도록 작업수행

·note· 1. 본 도면은 실측 및 설계도면을 토대로 작성하였으며 실제 물량과 다소 차이가 있을 수 있습니다. 2. 물량산출의 기준은 중심선을 기준으로 하였으며 내역산출시 참고 하시기 바랍니다. 3. 슬레이트의 경우 경사를 적용한 실측물량이며 겹 이음 합중률을 적용한 면적입니다. 4. 개스킷 면적은 정해진 규격이 없어 저의 연구소에서 임의의 표준을 정하여 산정한 면적이며 실제 물량과 다소 차이가 있을 수 있습니다. 5. 배관 자재의 경우 사용 중이거나 육안확인인 불가능한 배관은 조사에서 제외하였으며, 따라서 실 물량과 다소 차이가 있을 수 있습니다.

