

석면건축물 관리대장

2016년11월17일

1. 건축물 현황

건축물 주소지	전북 익산시 공동로 29번지 이리백제초등학교
건축 허가일(신고일)	준공일 1999년 11월 16일
건축물 소유자의 성명 전라북도교육감	건축물 소유자의 주소 전북 전주시 완산구 흥산로 111 전라북도교육청
석면건축물안전관리인 성명 이 태 영	석면건축물안전관리인 주소 전북 익산시 공동로 29번지

2. 석면건축자재 관리 내용

점검일

건축 자재	위치	물리적 평가			잠재적 손상 가능성 평가			건축물 유지 ·보수에 따른 손상 가능성 평가		인체 노출 가능성 평가			위해 성평 가 점수	위해성 등급	조치 내 용
		바인딩 (점수)	손상 상태 (점수)	석면 함유량 (점수)	진 동 (점수)	기류 (점수)	누수 (점수)	유지 ·보수 형태 (점수)	유지 ·보수 빈도 (점수)	상주 인원 또는 거주자 수 (점수)	구역의 사용 빈도 (점수)	구역의 사용 시간 (점수)			
텍스	4-1	1	0	1	0	0	0	1	1	2	2	2	10	5	유지관리
텍스	4-3	1	0	1	0	0	0	1	1	2	2	2	10	5	유지관리
빔라이트	4-4	1	0	1	0	0	0	1	1	1	2	1	8	5	유지관리
텍스	4-5	1	0	1	0	0	0	1	1	2	2	2	10	5	유지관리
텍스	4-8	1	0	1	0	0	0	1	1	2	2	2	10	5	유지관리
텍스	4-10	1	0	1	0	0	0	1	1	1	2	1	8	5	유지관리
텍스	4-12	1	0	1	0	0	0	1	1	1	2	1	8	5	유지관리
빔라이트	4-13	1	0	1	0	0	0	1	1	1	2	1	8	5	유지관리
텍스	4-14	1	0	1	0	0	0	1	1	2	2	2	10	5	유지관리
텍스	4-15	1	0	1	0	0	0	1	1	2	2	2	10	5	유지관리
텍스	4-17	1	0	1	0	0	1	1	1	2	2	2	10	5	유지관리
텍스	4-18	1	0	1	0	0	0	1	1	2	2	2	10	5	유지관리
빔라이트	4-19	1	0	1	0	0	0	1	1	1	2	1	8	5	유지관리

3. 비고(특이사항 기재)

결 제	담당자	행정실장	교 장
	이태영	홍영하	장문순

석면건축물 관리대장

2016년11월17일

1. 건축물 현황															
건축물 주소지		전북 익산시 공동로 29번지 이리백제초등학교													
건축 허가일(신고일)								준공일 1999년 11월 16일							
건축물 소유자의 성명 전라북도교육감								건축물 소유자의 주소 전북 전주시 완산구 흥산로 111 전라북도교육청							
석면건축물안전관리인 성명 이 태 영								석면건축물안전관리인 주소 전북 익산시 공동로 29번지							
2. 석면건축자재 관리 내용															
점검일															
건축 자재	위치	물리적 평가			잠재적 손상 가능성 평가			건축물 유지 ·보수에 따른 손상 가능성 평가		인체 노출 가능성 평가			위해 성평 가 점수	위해성 등급	조치 내용
		바인딩 (점수)	손상 상태 (점수)	석면 함유량 (점수)	진동 (점수)	기류 (점수)	누수 (점수)	유지 ·보수 형태 (점수)	유지 ·보수 빈도 (점수)	상주 인원 또는 가주자 수 (점수)	구역위 사용 빈도 (점수)	구역위 사용 시간 (점수)			
텍스	1-3	1	0	1	0	0	0	1	1	2	2	2	10	5	유지관리
텍스	1-4	1	0	1	0	0	0	1	1	2	2	2	10	5	유지관리
텍스	1-6	1	0	1	0	0	0	1	1	2	2	2	10	5	유지관리
빔라이트	1-7	1	0	1	0	0	0	1	1	1	2	1	8	5	유지관리
텍스	3-1	1	0	1	0	0	0	1	1	2	2	2	10	5	유지관리
빔라이트	3-2	화장실 칸막이 철거 2015 06 22 철거													
텍스	3-3	1	0	1	0	0	0	1	1	2	2	2	10	5	유지관리
빔라이트	3-4	1	0	1	0	0	0	1	1	1	2	1	8	5	유지관리
텍스	3-5	1	0	1	0	0	0	1	1	2	2	2	10	5	유지관리
텍스	3-6	1	0	1	0	0	0	1	1	2	2	2	10	5	유지관리
빔라이트	3-7	1	0	1	0	0	0	1	1	2	2	2	8	5	유지관리 남화장실 칸막이철거 2015 06 22
텍스	3-8	1	0	1	0	0	0	1	1	1	2	1	10	5	유지관리
빔라이트	3-9	1	0	1	0	0	0	1	1	1	2	1	8	5	유지관리
3. 비고(특이사항 기재)															

석면건축물 관리대장

2016년11월17일

1. 건축물 현황															
건축물 주소지		전북 익산시 공동로 29번지 이리백제초등학교													
건축 허가일(신고일)								준공일 1999년 11월 16일							
건축물 소유자의 성명 전라북도교육감								건축물 소유자의 주소 전북 전주시 완산구 흥산로 111 전라북도교육청							
석면건축물안전관리인 성명 이 태 영								석면건축물안전관리인 주소 전북 익산시 공동로 29번지							
2. 석면건축자재 관리 내용															
점검일															
건축 자재	위치	물리적 평가			잠재적 손상 가능성 평가			건축물 유지 ·보수에 따른 손상 가능성 평가		인체 노출 가능성 평가			위해 성평 가 점수	위해성 등급	조치 내용
		바인딩 (점수)	손상 상태 (점수)	석면 함유량 (점수)	진동 (점수)	기류 (점수)	누수 (점수)	유지 ·보수 형태 (점수)	유지 ·보수 빈도 (점수)	상주 인원 또는 거주자 수 (점수)	구역의 사용 빈도 (점수)	구역의 사용 시간 (점수)			
텍스	4-20	1	0	1	0	0	0	1	1	2	2	2	10	5	유지관리
텍스	4-21	1	0	1	0	0	0	1	1	2	2	2	10	5	유지관리
텍스	4-23	1	0	1	0	0	0	1	1	2	2	2	10	5	유지관리 계단실 텍스 무석면텍스로 교체(2016.05.30)
빔라이트	4-24	1	0	1	0	0	0	1	1	1	2	1	8	5	유지관리
텍스	4-26	계단실 텍스 무석면 텍스로 교체 (2016.05.30.)													
텍스	2-1	1	0	1	0	0	0	1	1	2	2	2	10	5	유지관리
빔라이트	2-2	1	0	1	0	0	0	1	1	1	2	1	8	5	유지관리
텍스	2-5	1	0	1	0	0	1	1	1	2	2	2	10	5	유지관리
빔라이트	2-6	1	0	1	0	0	0	1	1	1	2	1	8	5	유지관리
텍스	2-7	1	0	1	0	0	0	1	1	2	2	2	10	5	유지관리 계단실 텍스 무석면텍스로 교체(2016.05.30)
빔라이트	2-9	1	0	1	0	0	0	1	1	1	2	1	8	5	유지관리 남해장실 빔라이트교 2015.06.22
텍스	1-1	1	0	1	0	0	0	1	1	2	2	2	10	5	유지관리
텍스	1-2	1	0	1	0	0	0	1	1	2	2	2	10	5	유지관리

3. 비고(특이사항 기재)