

석면건축물 관리대장

1. 건축물 현황															
건축물 주소지 : 전북 익산시 부송로 2길 27															
건축 허가일(신고일) : 1993.04.03.								준공일 : 1993.04.03.							
건축물 소유자의 성명 : 김승환								건축물 소유자의 주소 : 전라북도 전주시 완산구 홍산로 111 전라북도교육청							
석면건축물안전관리인 성명 : 한은주								석면건축물안전관리인 주소 : 전북 익산시 부송로 2길 27(부송동, 이리부송초등학교)							
2. 석면건축자재 관리 내용															
점검일 : 2016. 11. 23.															
건축 자재	위치	물리적 평가			잠재적 손상 가능성 평가			건축물 유지·보수에 따른 손상 가능성 평가		인체 노출 가능성 평가			위해 성평 가 점수	위해성 등급	조치 내용
		배상 정 (점수)	손상 상태 (점수)	석면 함유량 (점수)	진동 (점수)	기류 (점수)	누수 (점수)	유지·보수 형태 (점수)	유지·보수 빈도 (점수)	상주 인원 또는 거주자 수 (점수)	구역의 사용 빈도 (점수)	구역의 사용 시간 (점수)			
천정재	본관동지상1층	1	1	1	0	0	0	1	1	2	2	2	11	5	유지보수
천정재	본관동지상1층	1	1	1	0	0	0	1	1	2	2	2	11	5	유지보수
천정재	본관동지상1층	1	0	1	0	0	0	1	1	2	2	2	10	5	유지보수
천정재	본관동지상1층	1	1	1	0	0	0	1	1	2	2	2	11	5	유지보수
천정재	본관동지상1층	1	0	1	0	0	0	1	1	1	2	1	8	5	유지보수
천정재	본관동지상1층	1	1	1	0	0	0	1	1	2	2	2	11	5	유지보수
천정재	본관동지상1층	1	0	1	0	0	0	1	1	2	2	2	10	5	유지보수
벽체재료	본관동지상1층	1	0	1	0	0	0	1	1	1	2	1	8	5	유지보수
천정재	본관동지상2층	1	0	1	0	0	0	1	1	2	2	2	10	5	유지보수
천정재	본관동지상2층	1	0	1	0	0	0	1	1	2	2	2	10	5	유지보수
천정재	본관동지상2층	1	0	1	0	0	0	1	1	2	2	2	10	5	유지보수
천정재	본관동지상2층	1	1	1	0	0	0	1	1	2	2	2	11	5	유지보수
천정재	본관동지상2층	1	1	1	0	0	0	1	1	2	2	2	11	5	유지보수
천정재	본관동지상2층	1	1	1	0	0	0	1	1	2	2	2	11	5	유지보수
천정재	본관동지상3층	1	1	1	0	0	0	1	1	2	2	2	11	5	유지보수

3. 비고(특이사항 기재)

계	행정실장	교 장	결 재
한원우	김태우	이수경	