

교육시설안전 인증 결과서

01 학교 현황

학 교 명 : 매산초등학교

주 소 : 전북특별자치도 고창군 대산면 매산초등길 22

건 축 물 : 주1동 등 4동



연 면 적 : 3,878.70㎡

건물명	준공연도	연면적(㎡)	층수	비고
주1동	1976	2,661.80	지상 2층	
주2동(병설유치원)	1982	1,110.40	지상 2층	
창고	1998	58.50	지상 1층	

02 교육시설안전 인증 결과

인 증 대 상 : 주1동 등 4동

인 증 등 급 : 우수 등급



유 효 기 간 2025.03.06. ~ 2030.03.05.(5년)

인 증 번 호 2503-초-007-03

인 증 기 관 (사)한국교육녹색환경연구원

교육시설안전 인증 제도란?

교육환경의 안전을 진단하고 취약점을 개선하기 위해 「교육시설 등의 안전 및 유지관리 등에 관한 법률」 제11조에 따라 실시하는 제도입니다. 학생들이 쾌적하고 안전한 환경에서 학습하고, 학교 안전사고 등을 예방할 수 있도록 도와드립니다.



안전사고 예방



안전환경 실태조사



D/B 구축



교육환경 개선



대국민 정보공개

03 종합 심사결과

- > 매산초등학교는 100점 만점 중 79.88점을 획득하여 교육시설안전 인증의 우수 등급을 받았습니다.
- > 현장 점검, 관계자 인터뷰, 각종 서류 검토 등을 통해 매산초등학교의 안전 인증을 심사한 결과, 전반적으로 학생들이 안전한 학교시설 환경에서 학습 및 생활하고 있음을 확인하였습니다.
- > 특히, “가스시설 관리”, “도서실 안전환경 조성”, “실외활동공간 유지관리”에서 학교의 관리가 적절하게 이루어지고 있습니다.
- > 다만, 일부 지적사항은 아래 분야별 심사 의견을 참고하여 향후 보다 안전하고 쾌적한 교육환경 조성을 위해 노력해주시기 바랍니다.

04 분야별 심사결과

① 시설안전 : 기준 63점 < 평점 71.10점

- 시설안전분야는 가스시설에 대한 점검과 안전관리가 적절하게 이루어지고 있으나, 유지관리 매뉴얼을 구비해주시기 바랍니다.
- 교육청과 협의하여 주1동에 대한 내진성능을 확보해주시기 바랍니다.
- 일부 실 내 소화기 비치가 필요하며, 각 층 복도 내 피난안내도를 부착해주시기 바랍니다.



② 실내환경안전 : 기준 74점 < 평점 79.80점(우수)

- 실내환경안전분야는 도서실 안전환경 조성 부분에서 적절한 자재 사용 및 책장 전도방지조치가 전반적으로 양호합니다.
- 다만, 일부 교실 내 추락 방지를 위한 안전 조치(안전봉 등)가 필요 합니다.
- 또한 일부 출입문에 손끼임 방지 장치 설치가 필요합니다.



③ 외부환경안전 : 기준 81점 < 평점 88.73점(우수)

- 외부환경안전 분야는 실외 활동공간 부분에서 유지관리 상태가 전반적으로 양호합니다.
- 각 동별 출입구마다 외부인 출입관리 체계(인터폰 설치, 정문 앞 지킴이 배치 등) 수립이 필요합니다.

