



*건축자재 그림 범위



*건축자재 인식표



- *건축물 명 : 산북초등학교
주2동
- *건축물 소재지 : 전라북도 군산시 원신동2길 29
- *석면 조사 기관: (주)진포환경건설방
- *석면 분석 기관: (주)진포환경건설방
- *조사일자: 2014.08.08
- *층 구분: 1층
- *면적: 787.50 m²



2021.1.18 ~ 2021.2.25
간담 및 석면환경관측(주동), 1층 및면 청거
(영양사날, 휴게실, 창고, 보일러실)

< 산북초등학교 주2동 1층 평면도 >

시공 번호	시공 재취 위치	건축 자재	동일 물질 구역	석면함유 자재 면적	석면 함유량(%)	석면 함유량(%)	위해성 평가 등급	관리 방안
주2동C-1	주2동 1층 보일러실전장	벽스	1층-보일러실, 물창고, 휴게실, 영양사실	61.30 m ²	7%	11점	낮음	* 비산성과 손상이 동시에 있는 경우 손상에 대한 보수 * 석면함유 건축자재 또는 설비에 대한 지속적인 유지관리 * 석면함유 건축자재 또는 설비가 손상되었을 경우 즉시 보수 * 석면함유 건축자재를 인위적으로 손상시키지 않도록 함 * 건축물 유지보수 공사 시 석면함유 설비 또는 자재가 훼손되어 석면이 비산되지 않도록 작업수행
주2동C-2	주2동 1층 식당 전장	벽스	식당	석면 불검출				