

## 석면건축물 관리대장(위해성평가서)

<b>1. 건축물 현황(운암중)</b>															
건축물 주소지: 전북 임실군 운암면 상운길 12															
건축 허가일(신고일): 2009.07.21.										준공일: 1999.08.25.					
건축물 소유자의 성명: 전라북도 교육감										건축물 소유자의 주소: 전북 전주시 완산구 홍산로 111					
석면건축물안전관리인 성명: 안신영										석면건축물안전관리인 주소: 전주시 완산구 동서학동					
<b>2. 석면건축자재 관리 내용</b>															
점검일: 2017. 12. 20.															
건축 자재	위치	물리적 평가			잠재적 손상 가능성 평가			건축물 유지 · 보수에 따른 손상 가능성 평가		인체 노출 가능성 평가			위 해 성 평 가 점 수	위 해 성 등 급	조치 내 용
		비산성 (점수)	손상 상태 (점수)	석면 함유량 (점수)	진동 (점수)	기류 (점수)	누수 (점수)	유지 · 보수 형태 (점수)	유지 · 보수 빈도 (점수)	상주 인원 또는 거주자 수 (점수)	구역의 사용 빈도 (점수)	구역의 사용 시간 (점수)			
천 장 재 / 텍스	탁구장/ 체력단련 실/행정실	0	0	1	0	0	0	1	1	1	2	2	8	낮음	
천 장 재 / 텍스	2층복도/ 강당무대	0	0	1	0	0	0	1	1	2	2	2	9	낮음	
천 장 재 / 텍스	2층계단실	0	0	1	0	0	0	1	1	1	1	1	6	낮음	
<b>3. 비고(특이사항 기재)</b>															

210mm×297mm[백상지 80g/㎡(재활용품)]

계	행정실장	고 장	결재일자
안신영	김정웅	이명숙	

## 석면건축물 관리대장(위해성평가서)

1. 건축물 현황(운암초)															
건축물 주소지: 전북 임실군 운암면 상운길 12															
건축 허가일(신고일): 2009.07.21.										준공일: 1984.08.31.					
건축물 소유자의 성명: 전라북도 교육감										건축물 소유자의 주소: 전북 전주시 완산구 홍산로 111					
석면건축물안전관리인 성명: 안신영										석면건축물안전관리인 주소: 전주시 완산구 동서학동					
2. 석면건축자재 관리 내용															
점검일: 2017. 12. 20.															
건축 자재	위치	물리적 평가			잠재적 손상 가능성 평가			건축물 유지 · 보수에 따른 손상 가능성 평가		인체 노출 가능성 평가			위 해 성 평 가 점 수	위해성 등급	조치 내용
		바닥 층 (점수)	손상 상태 (점수)	석면 함유량 (점수)	진동 (점수)	기류 (점수)	누수 (점수)	유지 · 보수 형태 (점수)	유지 · 보수 빈도 (점수)	상주 인원 또는 가주자 수 (점수)	구역의 사용 빈도 (점수)	구역의 사용 시간 (점수)			
천장재/ 텍스	1층복도	0	0	1	0	0	0	1	1	2	2	2	9	낮음	
천장재/ 텍스	1층 남자세면장	0	0	1	0	0	0	1	1	1	2	2	8	낮음	
벽면/밤 라이트	1층 기가학습실	0	0	1	0	0	0	1	1	1	2	2	8	낮음	
천장재/ 텍스	2층계단실	0	0	1	0	0	0	1	1	2	2	2	9	낮음	
3. 비고(특이사항 기재)															

## 석면건축물 관리대장(위해성평가서)

<b>1. 건축물 현황(유치원)</b>															
건축물 주소지: 전북 임실군 운암면 상운길 12															
건축 허가일(신고일): 2009.07.21.										준공일: 2000.12.20.					
건축물 소유자의 성명: 전라북도 교육감										건축물 소유자의 주소: 전북 전주시 완산구 홍산로 111					
석면건축물안전관리인 성명: 안신영										석면건축물안전관리인 주소: 전주시 완산구 동서학동					
<b>2. 석면건축자재 관리 내용</b>															
점검일: 2017. 12. 20.															
건축 자재	위치	물리적 평가			잠재적 손상 가능성 평가			건축물 유지 · 보수에 따른 손상 가능성 평가		인체 노출 가능성 평가			위 해 성 평 가 점 수	위해성 등급	조치 내용
		바식성 (점수)	손상 상태 (점수)	석면 함유량 (점수)	진동 (점수)	기류 (점수)	누수 (점수)	유지 · 보수 형태 (점수)	유지 · 보수 빈도 (점수)	상주 인원 또는 거주자 수 (점수)	구역의 사용 빈도 (점수)	구역의 사용 시간 (점수)			
천장재/ 텍스	1층 직원휴게실	0	0	1	0	0	0	1	1	1	2	2	8	낮음	
천장재/ 텍스	2층계단실/ 유치원교실	0	0	1	0	0	0	1	1	1	2	2	8	낮음	
벽면/밤 라이트	2층화장실 칸막이	0	0	1	0	0	0	0	0	1	2	2	6	낮음	
<b>3. 비고(특이사항 기재)</b>															

## 석면건축물 관리대장(위해성평가서)

<b>1. 건축물 현황(참고)</b>															
건축물 주소지: 전북 임실군 운암면 상운길 12															
건축 허가일(신고일): 2009.07.21.								준공일: 1992.11.20.							
건축물 소유자의 성명: 전라북도 교육감								건축물 소유자의 주소: 전북 전주시 완산구 홍산로 111							
석면건축물안전관리인 성명: 안신영								석면건축물안전관리인 주소: 전주시 완산구 동서학동							
<b>2. 석면건축자재 관리 내용</b>															
점검일: 2017. 12. 20.															
건축 자재	위치	물리적 평가			잠재적 손상 가능성 평가			건축물 유지 · 보수에 따른 손상 가능성 평가		인체 노출 가능성 평가			위 해 성 평 가 점 수	위해성 등급	조치 내용
		바인성 (점수)	손상 상태 (점수)	석면 함유량 (점수)	진동 (점수)	기류 (점수)	누수 (점수)	유지 · 보수 형태 (점수)	유지 · 보수 빈도 (점수)	상주 인원 또는 거주자 수 (점수)	구역의 사용 빈도 (점수)	구역의 사용 시간 (점수)			
천장재/ 바라이트	창고천장	0	0	1	0	0	0	1	1	0	0	0	3	낮음	
<b>3. 비고(특이사항 기재)</b>															