

석면건축물 관리대장(위해성평가서)

| 1. 건축물 현황(운암중) | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|-----------------------|---------------|------------------|-------------------|---------------------|------------|------------|---------------------------------------|--------------------------|------------------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------------------|-----------------------|--------------|
| 건축물 주소지: 전북 임실군 운암면 상운길 12 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 건축 허가일(신고일): 2009.07.21. | | | | | | | | 준공일: 1999.08.25. | | | | | | | |
| 건축물 소유자의 성명: 전라북도 교육감 | | | | | | | | 건축물 소유자의 주소: 전북 전주시 완산구 홍산로 111 | | | | | | | |
| 석면건축물안전관리인 성명: 안신영 | | | | | | | | 석면건축물안전관리인 주소: 전주시 완산구 동서학동 | | | | | | | |
| 2. 석면건축자재 관리 내용 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 점검일: 2017. 6. 15. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 건축 자재 | 위치 | 물리적 평가 | | | 잠재적 손상 가능성 평가 | | | 건축물 유지 · 보수에 따른 손상 가능성 평가 | | 인체 노출 가능성 평가 | | | 위 해 성 평 가 점 수 | 위 해 성 등 급 | 조치 내 용 |
| | | 바ิ่น성 (점수) | 손상 상태 (점수) | 석면 함유량 (점수) | 진동 (점수) | 기류 (점수) | 누수 (점수) | 유지 · 보수 형태 (점수) | 유지 · 보수 빈도 (점수) | 상주 인원 또는 거주자 수 (점수) | 구역의 사용 빈도 (점수) | 구역의 사용 시간 (점수) | | | |
| 천 장 재 / 텍스 | 탁구장/ 체력단련 실/행정실 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 8 | 낮음 | |
| 천 장 재 / 텍스 | 2층복도/ 강당무대 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 9 | 낮음 | |
| 천 장 재 / 텍스 | 2층계단실 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 낮음 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 비고(특이사항 기재) | | | | | | | | | | | | | | | |

210mm×297mm[백상지 80g/㎡(재활용품)]

| | | | |
|-----|------|-----|------|
| 계 | 행정실장 | 교 장 | 결재일자 |
| 안신영 | 이정중 | 허영숙 | |

석면건축물 관리대장(위해성평가서)

| 1. 건축물 현황(운암초) | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|-------------|-------------|------------------|-------------------|---------------------|------------|------------|---------------------------------------|--------------------------|------------------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------------------|-----------------------|------------------|
| 건축물 주소지: 전북 임실군 운암면 상운길 12 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 건축 허가일(신고일): 2009.07.21. | | | | | | | | | | 준공일: 1984.08.31. | | | | | |
| 건축물 소유자의 성명: 전라북도 교육감 | | | | | | | | | | 건축물 소유자의 주소: 전북 전주시 완산구 홍산로 111 | | | | | |
| 석면건축물안전관리인 성명: 안신영 | | | | | | | | | | 석면건축물안전관리인 주소: 전주시 완산구 동서학동 | | | | | |
| 2. 석면건축자재 관리 내용 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 점검일: 2017. 06. 15. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 건축 자재 | 위치 | 물리적 평가 | | | 잠재적 손상 가능성 평가 | | | 건축물 유지 · 보수에 따른 손상 가능성 평가 | | 인체 노출 가능성 평가 | | | 위 해 성 평 가 점 수 | 위 해 성 등 급 | 조 치 내 용 |
| | | 비산성 (점수) | 손상 상태 (점수) | 석면 함유량 (점수) | 진동 (점수) | 기류 (점수) | 누수 (점수) | 유지 · 보수 형태 (점수) | 유지 · 보수 빈도 (점수) | 상주 인원 또는 가주자 수 (점수) | 구역의 사용 빈도 (점수) | 구역의 사용 시간 (점수) | | | |
| 천장재 / 텍스 | 1층복도 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 9 | 낮음 | |
| 천장재 / 텍스 | 1층 남자세면장 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 8 | 낮음 | |
| 벽면/밤 라이트 | 1층 기가학습실 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 8 | 낮음 | |
| 천장재 / 텍스 | 2층계단실 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 9 | 낮음 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 비고(특이사항 기재) | | | | | | | | | | | | | | | |

석면건축물 관리대장(위해성평가서)

| 1. 건축물 현황(유치원) | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|-----------------|-------------|------------------|-------------------|---------------------|------------|------------|---------------------------------------|--------------------------|------------------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------------------|-----------|----------|
| 건축물 주소지: 전북 임실군 운암면 상운길 12 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 건축 허가일(신고일): 2009.07.21. | | | | | | | | 준공일: 2000.12.20. | | | | | | | |
| 건축물 소유자의 성명: 전라북도 교육감 | | | | | | | | 건축물 소유자의 주소: 전북 전주시 완산구 홍산로 111 | | | | | | | |
| 석면건축물안전관리인 성명: 안신영 | | | | | | | | 석면건축물안전관리인 주소: 전주시 완산구 동서학동 | | | | | | | |
| 2. 석면건축자재 관리 내용 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 점검일: 2017. 6. 15. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 건축 자재 | 위치 | 물리적 평가 | | | 잠재적 손상 가능성 평가 | | | 건축물 유지 · 보수에 따른 손상 가능성 평가 | | 인체 노출 가능성 평가 | | | 위 해 성 평 가 점 수 | 위해성 등급 | 조치 내용 |
| | | 바인성 (점수) | 손상 상태 (점수) | 석면 함유량 (점수) | 진동 (점수) | 기류 (점수) | 누수 (점수) | 유지 · 보수 형태 (점수) | 유지 · 보수 빈도 (점수) | 상주 인원 또는 거주자 수 (점수) | 구역의 사용 빈도 (점수) | 구역의 사용 시간 (점수) | | | |
| 천장재 / 텍스 | 1층 직원휴게실 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 8 | 낮음 | |
| 천장재 / 텍스 | 2층계단실/ 유치원교실 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 8 | 낮음 | |
| 벽면/밤 라이트 | 2층화장실 칸막이 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | 낮음 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 비고(특이사항 기재) | | | | | | | | | | | | | | | |

석면건축물 관리대장(위해성평가서)

| 1. 건축물 현황(참고) | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|------|-----------------|------------------|-------------------|---------------------|------------|------------|---------------------------------------|--------------------------|------------------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------------------|-----------|--------------|
| 건축물 주소지: 전북 임실군 운암면 상운길 12 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 건축 허가일(신고일): 2009.07.21. | | | | | | | | 준공일: 1992.11.20. | | | | | | | |
| 건축물 소유자의 성명: 전라북도 교육감 | | | | | | | | 건축물 소유자의 주소: 전북 전주시 완산구 홍산로 111 | | | | | | | |
| 석면건축물안전관리인 성명: 안신영 | | | | | | | | 석면건축물안전관리인 주소: 전주시 완산구 동서학동 | | | | | | | |
| 2. 석면건축자재 관리 내용 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 점검일: 2017. 6. 15. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 건축 자재 | 위치 | 물리적 평가 | | | 잠재적 손상 가능성 평가 | | | 건축물 유지 · 보수에 따른 손상 가능성 평가 | | 인체 노출 가능성 평가 | | | 위 해 성 평 가 점 수 | 위해성 등급 | 조치 내 용 |
| | | 바식 성 (점수) | 손상 상태 (점수) | 석면 함유량 (점수) | 진동 (점수) | 기류 (점수) | 누수 (점수) | 유지 · 보수 형태 (점수) | 유지 · 보수 빈도 (점수) | 상주 인원 또는 가주자 수 (점수) | 구역의 사용 빈도 (점수) | 구역의 사용 시간 (점수) | | | |
| 천장재/ 바라이트 | 창고천장 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 낮음 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 비고(특이사항 기재) | | | | | | | | | | | | | | | |