

석면건축물 관리대장

1. 건축물 현황																
건축물 주소지(건축물 명칭) 진경여자중학교-식당동																
건축 허가일(신고일) 2001. 02. 21.							준공일 2001. 07. 03.				연면적(㎡) 255.00㎡					
건축물 소유자 성명 학교법인 진경학원										건축물 소유자 주소 전북특별자치도 익산시 황등면 황등리 955						
석면건축물안전관리인 성명 / 지정일 / 교육일(최초, 보수) 신 혜 진 / 2022. 06. 01. /2022. 07. 20.(최초)										석면건축물안전관리인 주소 전북특별자치도 익산시 황등면 황등리 955						
2. 석면건축자재 관리 내용																
점검일 2024. 04. 19.																
공간명	석면건축자재위치	석면건축자재종류	물리적 평가			잠재적 손상 가능성 평가			건축물 유지·보수에 따른 손상 가능성 평가		인체 노출 가능성 평가			위해성 평가 점수	위해성 등급	조치 내용
			손상 상태 (점수)	비산성 (점수)	석면 함유량 (점수)	진동 (점수)	기류 (점수)	누수 (점수)	유지·보수 형태 (점수)	유지·보수 빈도 (점수)	사용 인원수 (점수)	구역의 사용빈도 (점수)	평균 사용 시간 (점수)			
식당	천장	텍스	2	2	0	1	1	0	0	0	2	2	1	11	낮음	메움재 사용 보수 완료
주방	천장	밤라이트	2	2	0	1	1	0	0	0	2	2	1	11	낮음	메움재 사용 보수 완료
현관	천장	텍스	2	2	0	1	1	0	0	0	1	2	1	10	낮음	메움재 사용 보수 완료
식품창고	천장	텍스	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	1	5	낮음	
휴게실	천장	텍스	2	2	0	1	1	0	0	0	1	2	1	10	낮음	메움재 사용 보수 완료
영양사실	천장	텍스	2	2	0	1	1	0	0	0	1	2	1	10	낮음	메움재 사용 보수 완료
3. 실내공기 중 석면농도 측정 결과																
측정일		석면농도		기준 초과 시 조치내용				측정일		석면농도		기준 초과 시 조치내용				
4. 비고(특이사항 기재)																
- 손상된 부분 메움재(실리콘)등으로 보수 진행 함.																