

계	행정실장	교	장	결
01012	서명	서명	재	

석면건축물 관리대장

1. 건축물 현황															
건축물 주소지 전북 임실군 지사면 충효로 2469 본관															
건축 허가일(신고일) 1975.11.24.								준공일 1975.11.24.							
건축물 소유자의 성명 전라북도교육감								건축물 소유자의 주소 전북 전주시 완산구 홍산로 111							
석면건축물안전관리인 성명 이미진								석면건축물안전관리인 주소 전북 임실군 지사면 충효로 2469							
2. 석면건축자재 관리 내용															
점검일 2019. 6. 28.															
건축 자재	위치	물리적 평가			잠재적 손상 가능성 평가			건축물 유지 ·보수에 따 른 손상 가 능성 평가		인체 노출 가능성 평가			위해성 평가 점수	위해성 등급	조치 내용
		손상 상태 (점수)	비산성 (점수)	석면 함유량 (점수)	진동 (점수)	기류 (점수)	누수 (점수)	유지 ·보수 형태 (점수)	유지 ·보수 빈도 (점수)	사용 인원수 (점수)	구역의 사용 빈도 (점수)	평균 사용 시간 (점수)			
천장재	본관1층 본관-03	2	0	1	1	1	0	0	0	0	2	0	7	낮음	유지 관리
천장재	본관2층 본관-06	2	0	1	1	1	0	0	0	1	2	2	10	낮음	유지 관리
3. 실내공기 중 석면농도 측정 결과															
측정 일	석면농도	기준 초과시 조치내용				측정일	석면농도	기준 초과시 조치내용							
4. 비고(특이사항 기재)															

계	행정실장	교	장	결
0101진	안영	가	다	재

석면건축물 관리대장

1. 건축물 현황																
건축물 주소지 전북 임실군 지사면 충효로 2469 본관																
건축 허가일(신고일) 1975.11.24.								준공일 1975.11.24.								
건축물 소유자의 성명 전라북도교육감								건축물 소유자의 주소 전북 전주시 완산구 홍산로 111								
석면건축물안전관리인 성명 이미진								석면건축물안전관리인 주소 전북 임실군 지사면 충효로 2469								
2. 석면건축자재 관리 내용																
점검일 2019. 6. 28.																
건축 자재	위치	물리적 평가			잠재적 손상 가능성 평가			건축물 유지 · 보수에 따 른 손상 가 능성 평가			인체 노출 가능성 평가			위해성 평가 점수	위해성 등급	조치 내용
		손상 상태 (점수)	비산성 (점수)	석면 함유량 (점수)	진동 (점수)	기류 (점수)	누수 (점수)	유지 · 보수 형태 (점수)	유지 · 보수 빈도 (점수)	사용 인원수 (점수)	구역의 사용 빈도 (점수)	평균 사용 시간 (점수)				
천장재	사위장 (폐지창고) 천장-01	2	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	4	낮음	유지 관리	
3. 실내공기 중 석면농도 측정 결과																
측정 일	석면농도	기준 초과시 조치내용				측정일	석면농도	기준 초과시 조치내용								
4. 비고(특이사항 기재)																