

# 건축물 석면 지도

[ 전주용흥초등학교 ]


전북 전주시 완산구 삼천천번 1길 16

(주) 알파석면연구소  
Alpha an Institute

전주시 덕진구 틀사령서로 12(덕진동 1가)  
TEL: (063) 291-8836  
FAX: (063) 291-8332

# 전주용흥초등학교 지하1층

A-07  
배관  
가스켓




# 전주용흥초등학교 1층




# 전주용총등학교 2층

A-01  
천장 텍스 (벽5%)



\*건축자재별 그림 범례



\*건축자재 인식표




\*건축물 명:  
전주용총초등학교

\*소재지:  
전북 전주시 완산구  
삼천동 1길 16  
\*도면 번호:  
14-09-17-03  
\*설계 기관:  
(주)알파설계연구소  
\*분석 기관:  
(주)알파설계연구소  
\*조사 일자:  
2014.09.17.

A-22

간막이 큐비클  
(벽10%)



A-23  
천장 텍스 (벽5%)


A-24  
간막이 큐비클

A-25  
벽고보드


시로 번호	시로 체취 위치	건축 자재	동일 물질 구역	면적(m <sup>2</sup> ) , 부피(m <sup>3</sup> ) , 길이(m)	식면 종류	협유량(%)	위해성 평가 절수	위해성 등급
A-01	2층 보관실 천장	텍스	2층 보관실 천장	10.88 m <sup>2</sup>	백석면	5%	5	낮음
A-22	2층 납작화장실2 칸막이	큐비클	2층 화장실1, 2, 4 (부,여) 칸막이	78.48 m <sup>2</sup>	백석면	10%	7	낮음
A-23	2층 1-1 천장	텍스	2층 복도, 설의실(남,여) 전술1, 2, 청정수 화장실, 승현준비실, 교직실, 복도4, 복도5, 복도6, 복도7, 복도8, 3학년 연구자료실, 복도3, 3학년 척성실, 5-8, 3-4, 3-5, 사립반, 복도2, 3-3, 1-6, 1-5, 방과후교실9, 학년연구자료실, 복도5, 복도6, 복도8, 1-4, 1-3, 복도7, 1-1, 1-2, 복도9, 음악실 천장	2,826.64 m <sup>2</sup>	백석면	5%	8	낮음

<설계 협유 건축자재의 정체율(수증기)이 낮은 상태>  
1)보안성과 손상이 동시에 있는 경우 손상에 대한 보수  
2)식면 협유 건축자재 또는 설비가 손상되었을 경우 즉시 보수  
3)식면 협유 건축자재를 인위적으로 협유시킬 경우 협유를  
4)식면 협유 건축자재를 유지보수 공사시 협유수행  
5)전기기구, 배선공사를 협유로 되어야 하는 경우 협유수행  
또는 차체가 협유되어 되어야 하는 경우 협유수행

# 전주용흥초등학교 3층



# 전주용초등학교 4층




- \*건축물 명 : 전주용초등학교
- \*건축물 소재지 : 전북 전주시 완산구 삼선천변 1길 16
- \*도면 번호 : 14-09-17-05
- \*설계 기관 : (주) 알파식민연구소
- \*설계 분기 : (주) 알파식민연구소
- \*조사일자 : 2014.09.17.

시로 번호	시로 체취 위치	건축 자재	동일 물질 구역	면적(m <sup>2</sup> ) , 부피(m <sup>3</sup> ) , 길이(m)	석면 종류	석면 함유율(%)	위해성 평가 등급	위해성 등급	관리 방안
A-19	4층 남자화장실1 간막이	쿠비클	4층 화장실1,2(남,여) 칸막이	66.06 m <sup>2</sup>	백석면	10%	7	낮음	<석면함유 건축자재의 철재학적 손상 가능성이 낮은 상태>
A-20	4층 병교후교실3 천장	텍스	4층 개설실1, 복도1, 복도4, 병교후교실3, 5-4, 5-5, 5-6, 5-7, 복도2, 병교후교실4, 복도3, 5학년 연구자료실, 5-1, 5-2, 5-3, 컴퓨터실1,2, 계단실4 천장	1,376.32 m <sup>2</sup>	백석면	5%	8	낮음	1) 비단섬유 건축자재 또는 섬유에 대한 저속적인 유지관리 2) 석면함유 건축자재 또는 섬유가 손상되었을 경우 즉시 보수 3) 석면함유 건축자재 또는 섬유가 손상되었을 경우 즉시 관리

# 전주용흥초등학교 5층

A-16  
바닥  
바닥타일



건축자재별 그림 범례



\*건축자재 인식표

시로 번호	구비클
간판이	(백10%)

식면 활용 시로

시로 번호	간판재 (내화코팅)
간판이	시로 건축 지붕 지면


\*건축자재 인식표

\*건축물 명:  
전주용흥초등학교  
\*건축물 소재지:  
전북 전주시 완산구  
삼천천변 1길 16  
\*도면번호:  
14-03-17-06

\*설계 기관:  
(주) 일파석면연구소  
\*설계 기관:  
전북 전주시 완산구  
삼천천변 1길 16  
\*설계 기관:  
(주) 일파석면연구소  
\*조사일자:  
2014.09.17.

시로 번호	시로 체취 위치	건축 자재	동일 물질 구역	면적(m <sup>2</sup> ) , 부피(m <sup>3</sup> ) , 210(m)	식면 종류	한유형(%)	위해성 평가 점수	위해성 등급	관리 방안
A-17	5층 남자화장실 칸막이	쿠비클	5층 화장실(남,여) 칸막이	53.64 m <sup>2</sup>	백식면	10%	7	낮음	<식면경우 건축자재의 환재적인 손상 가능성이 낮은 상태> 1) 바닥과 손상이 동시에 있는 경우 손상에 대한 저속적인 유지관리 2)식면활용 건축자재 또는 설비가 손상되었을 경우 즉시 보수 3) 식면활용 건축자재 또는 설비가 손상되었을 경우 즉시 보수
A-18	5층 복도2 천장	텍스	5층 복도3, 방과후교실5, 6-6, 6-7, 복도1, 방과후교실6, 7, 6학년구조로실, 6-1, 6-2, 6-3, 복도2, 계단실 천장	988.56 m <sup>2</sup>	백식면	5%	8	낮음	

# 전주용홍초등학교 옥탑1층



건축자재별 그림 빌레	
	천장재
	비단재
	보온재
	벽재
	기타물질
	내화피복재
	밸러재
	지붕재
	비석면

*건축자재 인식표	

\*건축물 명 : 전주용홍초등학교  
 \*건축물 소재지 : 전북 전주시 완산구  
 삼천천번 1길 16  
 \*도면 번호 : 14-09-17-07  
 \*설계 기관 : (주)일파식면연구소  
 \*설계 분석 기관 : (주)일파식면연구소  
 \*조사 일자 : 2014.09.17.

시로 번호	시로 체취 위치	건축 자재	동일 물질 구역	면적(m <sup>2</sup> ) , 부피(m <sup>3</sup> ) , ℧(kg/m <sup>3</sup> )	석면 종류	석면 함유율(%)	위해성 평가 금수	위해성 등급	관리 방안
A-15	옥탑1층 계단실 천장	벽스	옥탑1층 계단실 천장	28.78 m <sup>2</sup>	백석면	5%	5	낮음	<설명> 1)비산성과 손상이 동시에 있는 경우 손상에 대한 보수 2)석면침유 건축자재 또는 서비스에 대한 지속적인 유지관리 3)석면침유 건축자재 또는 설비가 손상되었을 경우 즉시 보수