

군산제일중학교 석면건축물 관리대장

1. 건축물 현황

건축물 주소지	전라북도 군산시 경기장로 142(조촌동)		
건축허가일(신고일)	1998. 1. 30	준공일	1층 1998.7.8, 2층 2000.3.18, 3층 2001.9.25
건축물 소유자의 성명	학교법인경암학원이사장	건축물소유자의 주소	전라북도 군산시 경기장로 142(조촌동)
석면건축물안전관리인 성명	박재형	석면건축물안전관리인의 주소	전라북도 군산시 진포1길 10, 104동 1504호 (수송동, 현대아파트)

2. 석면 건축자재 관리 내용

점검일자 2019.9.2.

건축 자재	위치	물리적평가			잠재적 손상가능성 평가			건축물유지.보수에 따른 손상가능성 평가		인체노출 가능성 평가			위해성 평가 점수	위해성 등급	조치 내용
		손상상태	비산성	석면 함유량	진동	기류	누수	유지. 보수 형태	유지. 보수 빈도	상주 인원 또는 거주자수	구역의 사용 빈도	구역의 사용 시간			
천정재	특별교실 1층	0	0	1	0	0	0	1	1	2	2	2	9	낮음	유지관리
천정재	특별교실 2층	0	0	1	0	0	0	1	1	2	2	2	9	낮음	유지관리

3. 비교(특이사항 기재)

※ 석면건축물의 평가 및 조치방법 개정 (환경부 고시 제2016-231호, 2017.1.1.)

-> 위해성 등급별 조치방법 (기존) 1등급~5등급으로 구분 (변경) 낮음, 중간, 높음으로 구분

※2018년 7월~8월 여름방학기간중 1층 미술실1, 미술실2, 가사실 석면텍스 제거 완료

1층 기술실, 복도(로비)
2층 과학실1, 과학실2, 과학실3, 과학준비실, 음악실, 복도(로비)

결	계	행정실장	교장
재	박재형	최정숙	임기윤