

군산제일중학교 석면건축물 관리대장

1. 건축물 현황

| | | | |
|---------------|------------------------|----------------|--|
| 건축물 주소지 | 전라북도 군산시 경기장로 142(조촌동) | | |
| 건축허가일(신고일) | 1998. 1. 30 | 준공일 | 1층 1998.7.8, 2층 2000.3.18, 3층 2001.9.25 |
| 건축물 소유자의 성명 | 학교법인경암학원이사장 유인희 | 건축물소유자의 주소 | 전라북도 군산시 경기장로 142(조촌동) |
| 석면건축물안전관리인 성명 | 박재형 | 석면건축물안전관리인의 주소 | 전라북도 군산시 진포1길 10, 104동 1504호 (수송동, 현대아파트) |

2. 석면 건축자재 관리 내용

점검일자 2020.3.4.

| 건축 자재 | 위치 | 물리적평가 | | | 잠재적 손상가능성 평가 | | | 건축물유지.보수에 따른 손상가능성 평가 | | 인체노출 가능성 평가 | | | 위해성 평가 점수 | 위해성 등급 | 조치 내용 |
|----------|------------|-------|-----|-----------|--------------|----|----|--------------------------|-----------------|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------|----------|
| | | 손상상태 | 비산성 | 석면 함유량 | 진동 | 기류 | 누수 | 유지. 보수 형태 | 유지. 보수 빈도 | 상주 인원 또는 거주자수 | 구역의 사용 빈도 | 구역의 사용 시간 | | | |
| 천정재 | 특별교실 1층 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 9 | 낮음 | 유지관리 |
| 천정재 | 특별교실 2층 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 9 | 낮음 | 유지관리 |

3. 비고(특이사항 기재)

※ 석면건축물의 평가 및 조치방법 개정 (환경부 고시 제2016-231호, 2017.1.1.)

-> 위해성 등급별 조치방법 (기존) 1등급~5등급으로 구분 (변경) 낮음, 중간, 높음으로 구분

※2018년 7월~8월 여름방학기간중 1층 미술실1, 미술실2, 가사실 석면텍스 제거 완료

1층 기술실, 복도(로비)
2층 과학실1, 과학실2, 과학실3, 과학준비실, 음악실, 복도(로비)

| 결 | 계 | 행정실장 | 교장 |
|---|-----|------|-----|
| 재 | 박재형 | 최정숙 | 엄기운 |