



- \* 비산성과 손상이 동시에 있는 경우 손상에 대한 보수
- \* 석면함유 건축자재 또는 설비에 대한 지속적인 유지관리
- \* 석면함유 건축자재 또는 설비가 손상되었을 경우 즉시 보수
- \* 석면함유 건축자재를 인위적으로 손상하지 않도록 함
- \* 건물용 우천시 구멍이 석면함유 설비 또는 자재가 훼손되어 석면이 비산되지 않도록 작업 수행

\*건축물 명 : 주1보관동  
\*건축물 소재지 : 전북 군산시 문화동  
\*건축연면적 : 1,131.93 m<sup>2</sup>  
\*주요시설 : (주)지포화경관설립  
\*작성일자 : 2014.08.19  
\*참구본 : 지한중  
\*중첩연면적 : 1,131.93 m<sup>2</sup>

* 건축자재별 그림 범위	* 건축자재 인식표
바닥재	바닥재
천장재	천장재
벽재	벽재
모은재	모은재
기타를칠	기타를칠
내외피복재	폼을채
지중재	지중재
칼막이	칼막이
	비석면

