


2018.1.4 ~ 2018.1.5 후관 3층 전체 석면 제거



< 공산남초등학교 후관동 3층 평면도 >

시료 번호	시료 채취 위치	건축 자재	중요 물질 구역	석면 함유 시점 면적	석면 함유	석면 함유율(%)	위험성 평가	위험성 등급	관리 방안
C-8	3층 복도 천장	텍스	3층 교실 및 복도 1~4층 화장실 천장	405	4%	2%	11	높음	<ul style="list-style-type: none"> * 비산성재 손상이 동시에 있는 경우 손상에 대한 보수 * 석면 함유 건축자재 또는 설비에 대한 지속적인 유지관리 * 석면 함유 건축자재 또는 설비에 손상되었을 경우 즉시 보수 * 석면 함유 건축자재를 인위적으로 손상시키지 않도록 함 * 건축물 유지보수 공사 시 석면 함유 설비 또는 자재가 훼손되어 석면이 비산되지 않도록 작업 수행

• 건축자재별 그림 형태



• 건축자재 인식표



• 건물 물량 :

공산남초등학교
후관동

• 건축물 소재지 :

전라북도 군산시
삼익7길 4

• 석면 조사 기관 :

(주)진보환경안전협

• 석면 분석 기관 :

(주)진보환경안전협

• 조사일자 : 2014.08.18

• 규모 : 3층

• 연면적 : 450 m²