



주1 C-1
벽
백색면 5%

< 군산성산초등학교 주1 본관동 1층 >

시공 번호	시공 재질 위치	건축 자재	동일 물량 구역	석면 함유 자재 면적	석면 종류	석면 함유량(%)	위해성 평가 점수	위해성 등급
주1 C-1	1층 복도 천장	텍스(천장재)	본관동 1층 텍스 천장재	216.00 m ²	백색면	5%	11점	낮음

관리 방안

- * 비산상과 손상이 동시에 있는 경우 손상에 대한 보수
- * 석면함유 건축자재 또는 설비에 대한 지속적인 유지관리
- * 석면함유 건축자재 또는 설비가 손상되었을 경우 즉시 보수
- * 석면함유 건축자재를 인위적으로 손상시키지 않도록 함
- * 건축물 유지보수 공사 시 석면함유 설비 또는 자재가 훼손되어 석면이 비산되지 않도록 작업수행

*건축자재별 그림 범위

콘크리트

벽체

배판재

기타물질

바닥재

보온재

내외벽특재

외벽특재

지중재

기타벽체

비석면

*건축자재 인식표

시공 번호	건축자재
시공 위치	(면유측)

석면 함유 시료



석면 비함유 시료

- * 건축 물량 : 주1 본관동
- * 건축물 소재지 : 전북 군산시 상산면 동군산로 39
- * 석면 조사.분석 기관: (주)진포환경건설방
- * 조사일자: 2014.08.13
- * 용구 분 : 지하1층
- * 동별면적 : 1,211.35 m²