



주4 C-1
주차장
텍스
석면함유 7%

< 군산상산초등학교 주4 유치원동 >

시료 번호	시료 채취 위치	건축 지재	동일 물질 구역	석면함유 지재 면적	석면 종류	석면 함유량(%)	위해성 평가 점수	위해성 등급	관리 방안
주4 C-1	유치원교실 천장	텍스(천장재)	유치원동 텍스 천장재	165.29 m ²	백색면	7%	11점	낮음	

- * 비산성과 손상이 동시에 있는 경우 손상에 대한 보수
- * 석면함유 건축지재 또는 설비에 대한 지속적인 유지관리
- * 석면함유 건축지재 또는 설비가 손상되었을 경우 즉시 보수
- * 석면함유 건축지재를 인위적으로 손상시키지 않도록 함
- * 건축물 유지보수 공사 시 석면함유 설비 또는 지재가 훼손되어 석면이 비산되지 않도록 작업수행

*건축지재별 그림 범위

천장재

바닥재

벽재

보온재

배관재

기타물질

불철재

내화피복재

지중재

칸막이

비석면

*건축지재 인식표

시료 번호

시료 위치

건축지재 (함유물)

석면함유 시료



- *건축물명 : 주4유치원동
- *건축물소재지 : 전북 군산시 상산면 동군산로 39
- *석면조사분석기관 : (주)진포환경건설팀
- *조사일자 : 2014.08.13
- *광구분 : 지상1층
- *동별연면적 : 165.29 m²