




< 군산상산초등학교 부3 창고동 >


시공 번호	시공 채취 위치	건축 지제	동일 물질 구역	석면함유 지제 면적	석면 종류	석면 함유율(%)	위해성 평가 점수	위해성 등급	관리 방안
									* 석면함유 의심 지제 없음.


*건축지제별 그림 명례



전장제



바닥제



벽 제



보온제



배관제



기타물질


불활제


내화피복제


지동제


킨막이


비석면

*건축지제 인식표

시공 번호	
시공 위치	건축지제 (단위출)

석면 함유 시공



석면 비함유 시공

- *건축 물 명 : 부3 창고동
- *건축물 소재지 : 전북 군산시 상산면 동군산로 39
- *석면 조사·분석 기관: (주)진포환경컨설팅
- *조사일자: 2014.08.13
- *항 구 분 : 지상1층
- *동별연면적 : 32.00 m²