



## < 군산성산초등학교 부1 숙직실동 >

시공 번호	시공 채취 위치	건축 자재	동일 물질 구역	석면 함유 자재 면적	석면 종류	석면 함유량(%)	위해성 평가 점수	위해성 등급	관리 방안
									* 석면함유 의심 자재 없음.

\* 건축 자재별 그림 명례

--	--

\* 건축 자재 인식표

--	--

석면 비함유 시공

\* 건축물 명 : 부1 숙직실동  
 \* 건축물 소재지 : 전북 군산시 성산면 동군산로 39  
 \* 석면 조사본서기관 : (주)진포환경컨설팅  
 \* 조사일자 : 2014.08.13  
 \* 평가 기준 : 이상1종  
 \* 동별연면적 : 33.00 m<sup>2</sup>