

## 석면해체·제거 사업장의 석면비산 측정 결과보고서

접수번호		접수일		
제출인	상호(대표자) (주)덕양종합건설	사업자등록번호 100-01-60271		
	주 소 전주시 완산구 홍산로 238(효자동2가) 701호			
건 축 물	건물명 금마초등학교 (11동 유치원)	위치 익산시 금마면 금마4길 금마초등학교		
	연면적(m <sup>2</sup> ) m <sup>2</sup>	작업기간 2018.12.28 ~ 2019.01.28		
	석면건축자재[길이(m)·면적(m <sup>2</sup> )·부피(m <sup>3</sup> )] 석면 (텍스타일: 285.79m <sup>2</sup> ) (필요 시 별지 첨부)			
측정기관	대표자 (유한)돌숨석면연구소	사업자등록번호 418-81-30757		
	주 소 전북 전주시 완산구 고사평3길 17-6 1호			
측정 일시	2019. 01. 01			
측정 결과	시료번호	측정 지점	측정 결과(f/cc)	검출석면
	ds01-01#1	부지경계선①	0.004	백석면(Chrysotile)
	ds01-01#2	부지경계선②	0.002	백석면(Chrysotile)
	ds01-01#3	부지경계선③	0.002	백석면(Chrysotile)
	ds01-01#4	부지경계선④	불검출	-
	ds01-01#5	위생설비 입구	0.004	백석면(Chrysotile)
	ds01-01#6	음압기공기반출구	0.003	백석면(Chrysotile)
	ds01-01#7	폐기물 반출구	0.007	백석면(Chrysotile)

측정 지점 위치(도식도)

### [ 별 첨 ]

「석면안전관리법」제28조제2항 및 같은 법 시행규칙 제39조제2항에 따라 석면해체·제거 사업장의 석면 비산 측정 결과를 제출합니다.

2019년 01월 일

제출인

(주)덕양종합건설 (서명 또는 인)

익산시청 귀하

첨부서류	「산업안전보건법 시행규칙」 별지 제17호의6서식의 석면해체·제거작업 신고서 사본	수수료 없음
------	--	-----------

[ 별첨1: 도식도 ]



Drawing Title

금마초 석면철거공사

[ 별첨 2 ]

						
ds01-01#1 부지경계선①	ds01-01#2 부지경계선②	ds01-01#3 부지경계선③	ds01-01#4 부지경계선④	ds01-01#5 위생설비입구	ds01-01#6 음압기공기반출구	ds01-01#7 폐기물반출구

## 석면해체·제거 사업장의 석면비산 측정 결과보고서

접수번호		접수일		
제출인	상호(대표자) (주)덕양종합건설	사업자등록번호 100-81-00270		
	주 소 전주시 완산구 홍산로 238(효자동2가) 701호			
건 축 물	건물명 금마초등학교 (1동)	위치 익산시 금마면 금마4길 금마초등학교		
	연면적(m <sup>2</sup> ) m <sup>2</sup>	작업기간 2018.12.28 ~ 2019.01.28		
	석면건축자재[길이(m)·면적(m <sup>2</sup> )·부피(m <sup>3</sup> )] 석면 (텍스타일: 660.44m <sup>2</sup> ) (필요 시 별지 첨부)			
측정기관	대표자 (유한)돌숨석면연구소	사업자등록번호 418-81-30757		
	주 소 전북 전주시 완산구 고사평3길 17-6 1호			
측정 일시	2019. 01. 02			
측정 결과	시료번호	측정 지점	측정 결과(f/cc)	검출석면
	ds01-02#1	부지경계선①	0.003	백석면(Chrysotile)
	ds01-02#2	부지경계선②	0.002	백석면(Chrysotile)
	ds01-02#3	부지경계선③	불검출	-
	ds01-02#4	부지경계선④	불검출	-
	ds01-02#5	위생설비 입구	0.004	백석면(Chrysotile)
	ds01-02#6	음압기공기반출구	0.004	백석면(Chrysotile)
	ds01-02#7	폐기물 반출구	0.004	백석면(Chrysotile)

측정 지점 위치(도식도)

### [ 별 첨 ]

「석면안전관리법」제28조제2항 및 같은 법 시행규칙 제39조제2항에 따라 석면해체·제거 사업장의 석면 비산 측정 결과를 제출합니다.

2019년 01월 일

제출인

(주)덕양종합건설 (서명 또는 인)

익산시청 귀하








첨부서류	「산업안전보건법 시행규칙」 별지 제17호의6서식의 석면해체·제거작업 신고서 사본	수수료 없 음
------	--	------------

[ 별 첨1: 도식도 ]



Drawing Title

금마초 석면철거공사

						
ds01-02#1 부지경계선①	ds01-02#2 부지경계선②	ds01-02#3 부지경계선③	ds01-02#4 부지경계선④	ds01-02#5 위생설비입구	ds01-02#6 음압기공기반출구	ds01-02#7 폐기물반출구

## 석면해체·제거 사업장의 석면비산 측정 결과보고서

접수번호		접수일		
제출인	상호(대표자) (주)덕양종합건설		사업자등록번호 103-81-00278	
	주 소 전주시 완산구 홍산로 238(효자동2가) 701호			
건 축 물	건물명 금마초등학교 (10동)		위치 익산시 금마면 금마4길 금마초등학교	
	연면적(m <sup>2</sup> ) m <sup>2</sup>		작업기간 2018.12.28 ~ 2019.01.28	
	석면건축자재[길이(m)·면적(m <sup>2</sup> )·부피(m <sup>3</sup> )] 석면 (텍스타일: 365m <sup>2</sup> ) (필요 시 별지 첨부)			
측정기관	대표자 (유한)돌숨석면연구소		사업자등록번호 418-81-30757	
	주 소 전북 전주시 완산구 고사평3길 17-6 1호			
측정 일시	2019. 01. 03			
측정 결과	시료번호	측정 지점	측정 결과(f/cc)	검출석면
	ds01-03#1	부지경계선①	0.003	백석면(Chrysotile)
	ds01-03#2	부지경계선②	0.002	백석면(Chrysotile)
	ds01-03#3	부지경계선③	불검출	-
	ds01-03#4	부지경계선④	0.004	백석면(Chrysotile)
	ds01-03#5	위생설비 입구	0.005	백석면(Chrysotile)
	ds01-03#6	음압기공기반출구	0.004	백석면(Chrysotile)
	ds01-03#7	폐기물 반출구	0.004	백석면(Chrysotile)

측정 지점 위치(도식도)

### [ 별 첨 ]

「석면안전관리법」제28조제2항 및 같은 법 시행규칙 제39조제2항에 따라 석면해체·제거 사업장의 석면 비산 측정 결과를 제출합니다.

2019년 01월 일

제출인

(주)덕양종합건설 (서명 또는 인)

익산시청 귀하

첨부서류	「산업안전보건법 시행규칙」 별지 제17호의6서식의 석면해체·제거작업 신고서 사본	수수료 없 음
------	--	------------

[ 별 첨1: 도식도 ]



Drawing Title

금마초 석면철거공사

[ 별첨 2 ]

						
ds01-03#1 부지경계선①	ds01-03#2 부지경계선②	ds01-03#3 부지경계선③	ds01-03#4 부지경계선④	ds01-03#5 위생설비입구	ds01-03#6 음압기공기반출구	ds01-03#7 폐기물반출구

## 석면해체·제거 사업장의 석면비산 측정 결과보고서

접수번호		접수일		
제출인	상호(대표자) (주)덕양종합건설		사업자등록번호 400-81-60376	
	주 소 전주시 완산구 홍산로 238(효자동2가) 701호			
건 축 물	건물명 금마초등학교 (10동)		위치 익산시 금마면 금마4길 금마초등학교	
	연면적(m <sup>2</sup> ) m <sup>2</sup>		작업기간 2018.12.28 ~ 2019.01.28	
	석면건축자재[길이(m)·면적(m <sup>2</sup> )·부피(m <sup>3</sup> )] 석면 (텍스타일: 308.2m <sup>2</sup> ) (필요 시 별지 첨부)			
측정기관	대표자 (유한)돌숨석면연구소		사업자등록번호 418-81-30757	
	주 소 전북 전주시 완산구 고사평3길 17-6 1호			
측정 일시	2019. 01. 04			
측정 결과	시료번호	측정 지점	측정 결과(f/cc)	검출석면
	ds01-04#1	부지경계선①	0.003	백석면(Chrysotile)
	ds01-04#2	부지경계선②	0.003	백석면(Chrysotile)
	ds01-04#3	부지경계선③	0.002	백석면(Chrysotile)
	ds01-04#4	부지경계선④	0.002	백석면(Chrysotile)
	ds01-04#5	위생설비 입구	0.004	백석면(Chrysotile)
	ds01-04#6	음압기공기반출구	0.004	백석면(Chrysotile)
	ds01-04#7	폐기물 반출구	0.004	백석면(Chrysotile)

측정 지점 위치(도식도)

### [ 별 첨 ]

「석면안전관리법」제28조제2항 및 같은 법 시행규칙 제39조제2항에 따라 석면해체·제거 사업장의 석면 비산 측정 결과를 제출합니다.

2019년 01월 일

제출인

(주)덕양종합건설 (서명 또는 인)

익산시청 귀하

첨부서류	「산업안전보건법 시행규칙」 별지 제17호의6서식의 석면해체·제거작업 신고서 사본	수수료 없 음
------	--	------------








[ 별첨1: 도식도 ]



Drawing Title

금마초 석면철거공사

[ 별첨 2 ]

						
ds01-04#1 부지경계선①	ds01-04#2 부지경계선②	ds01-04#3 부지경계선③	ds01-04#4 부지경계선④	ds01-04#5 위생설비입구	ds01-04#6 음압기공기반출구	ds01-04#7 폐기물반출구

## 석면해체·제거 사업장의 석면비산 측정 결과보고서

접수번호		접수일		
제출인	상호(대표자) (주)덕양종합건설	사업자등록번호 100-81-60276		
	주 소 전주시 완산구 홍산로 238(효자동2가) 701호			
건 축 물	건물명 금마초등학교	위치 익산시 금마면 금마4길 금마초등학교		
	연면적(m <sup>2</sup> ) m <sup>2</sup>	작업기간 2018.12.28 ~ 2019.01.28		
	석면건축자재[길이(m)·면적(m <sup>2</sup> )·부피(m <sup>3</sup> )] 석면 (텍스타일: m <sup>2</sup> ) (필요 시 별지 첨부)			
측정기관	대표자 (유한)돌숨석면연구소	사업자등록번호 418-81-30757		
	주 소 전북 전주시 완산구 고사평3길 17-6 1호			
측정 일시	2019. 01. 05			
측정 결과	시료번호	측정 지점	측정 결과(f/cc)	검출석면
	ds01-05#1	부지경계선①	0.002	백석면(Chrysotile)
	ds01-05#2	부지경계선②	불검출	-
	ds01-05#3	부지경계선③	0.002	백석면(Chrysotile)
	ds01-05#4	부지경계선④	불검출	-
	ds01-05#5	폐기물 반출구	0.004	백석면(Chrysotile)

측정 지점 위치(도식도)

### 【 별 첨 】

「석면안전관리법」제28조제2항 및 같은 법 시행규칙 제39조제2항에 따라 석면해체·제거 사업장의 석면 비산 측정 결과를 제출합니다.

2019년 01월 일

제출인

(주)덕양종합건설 (서명 또는 인)

익산시청 귀하

첨부서류	「산업안전보건법 시행규칙」 별지 제17호의6서식의 석면해체·제거작업 신고서 사본	수수료 없 음
------	--	------------

[ 별첨1: 도식도 ]



Drawing Title

금마초 석면철거공사

[ 별첨 2 ]

						
ds01-05#1 부지경계선①	ds01-05#2 부지경계선②	ds01-05#3 부지경계선③	ds01-05#4 부지경계선④	ds01-05#5 폐기물반출구		