

## 석면건축물 관리대장

1. 건축물 현황															
건축물 주소지 전라북도 익산시 금마면 용순길 243															
건축 허가일(신고일) 1978. 1. 1								준공일 1978. 1. 1.							
건축물 소유자의 성명 전라북도교육감 김승환								건축물 소유자의 주소 전라북도 전주시 완산구 홍산로 111(효자동2가) 전라북도교육청							
석면건축물안전관리인 성명 미륵초등학교 주무관 최명식								석면건축물안전관리인 주소 전라북도 익산시 무왕로9길 60 604-808(제일4차아파트)							
2. 석면건축자재 관리 내용															
점검일 2017년 10월 19일															
건축 자재	위치	물리적 평가			잠재적 손상 가능성 평가			건축물 유지 · 보수에 따른 손상 가능성 평가		인체 노출 가능성 평가			위 해 성 평 가 점 수	위해성 등급	조치 내용
		바인성 (점수)	손상 상태 (점수)	석면 함유량 (점수)	진동 (점수)	기류 (점수)	누수 (점수)	유지 · 보수 형태 (점수)	유지 · 보수 빈도 (점수)	상주 인원 또는 거주자 수 (점수)	구역의 사용 빈도 (점수)	구역의 사용 시간 (점수)			
지붕 (슬레이트)	교사1동 (차고지붕)	2014. 8. 18. 철거													
천장재 (텍스)	교사1동 (6학년)	2	0	1	0	0	0	1	1	2	2	2	11	낮음	지속적 유지관리
천장재 (텍스)	교사1동 (5학년)	2	0	1	0	0	0	1	1	2	2	2	11	낮음	지속적 유지관리
천장재 (텍스)	교사1동 (행정실)	2	0	1	0	0	0	1	1	1	2	2	10	낮음	지속적 유지관리
천장재 (텍스)	교사1동 (교장실)	2	0	1	0	0	0	1	1	1	2	2	10	낮음	지속적 유지관리
천장재 (텍스)	교사1동 (도서실)	2	0	1	0	0	0	1	1	2	2	2	11	낮음	지속적 유지관리
천장재 (텍스)	교사1동 (현관)	2	0	1	0	0	0	1	1	2	2	2	11	낮음	지속적 유지관리
천장재 (텍스)	교사1동 (방풍실2)	2	0	1	0	0	0	1	1	2	2	2	11	낮음	지속적 유지관리
천장재 (텍스)	교사1동 (피아노실)	2	0	1	0	0	0	1	1	2	2	2	11	낮음	지속적 유지관리
천장재 (텍스)	교사1동 (과학실)	2	0	1	0	0	0	1	1	2	2	2	11	낮음	지속적 유지관리
천장재 (텍스)	교사1동 (1학년)	2	0	1	0	0	0	1	1	2	2	2	11	낮음	지속적 유지관리
천장재 (텍스)	교사1동 (2학년)	2	0	1	0	0	0	1	1	2	2	2	11	낮음	지속적 유지관리
천장재 (텍스)	교사1동 (3학년)	2	0	1	0	0	0	1	1	2	2	2	11	낮음	지속적 유지관리
천장재 (텍스)	교사1동 (4학년)	2	0	1	0	0	0	1	1	2	2	2	11	낮음	지속적 유지관리
3. 비고(특이사항 기재)															

## 석면건축물 관리대장

1. 건축물 현황															
건축물 주소지 전라북도 익산시 금마면 용순길 243															
건축 허가일(신고일) 1978. 1. 1								준공일 1978. 1. 1.							
건축물 소유자의 성명 전라북도교육감 김승환								건축물 소유자의 주소 전라북도 전주시 완산구 홍산로 111(효자동2가) 전라북도교육청							
석면건축물안전관리인 성명 미륵초등학교 주무관 최명식								석면건축물안전관리인 주소 전라북도 익산시 무왕로9길 60 604-808(제일4차아파트)							
2. 석면건축자재 관리 내용															
점검일 2017년 10월 19일															
건축 자재	위치	물리적 평가			잠재적 손상 가능성 평가			건축물 유지 ·보수에 따른 손상 가능성 평가		인체 노출 가능성 평가			위 해 성 평 가 점 수	위해성 등급	조치 내용
		바인성 (점수)	손상 상태 (점수)	석면 함유량 (점수)	진동 (점수)	기류 (점수)	누수 (점수)	유지 ·보수 형태 (점수)	유지 ·보수 빈도 (점수)	상주 인원 또는 거주자 수 (점수)	구역의 사용 빈도 (점수)	구역의 사용 시간 (점수)			
천장재 (텍스)	교사1동 (방풍실1)	2	0	1	0	0	0	1	1	2	2	2	11	낮음	지속적 유지관리
천장재 (텍스)	교사1동 (복도2)	2	0	1	0	0	0	1	1	2	2	2	11	낮음	지속적 유지관리
천장재 (텍스)	교사1동 (복도1)	2	0	1	0	0	0	1	1	2	2	2	11	낮음	지속적 유지관리
천장재 (텍스)	교사1동 (방풍실3)	2	0	1	0	0	0	1	1	2	2	2	11	낮음	지속적 유지관리
천장재 (텍스)	교사2동 (복도1)	2	0	1	0	0	0	1	1	2	2	2	11	낮음	지속적 유지관리
천장재 (텍스)	교사2동 (복도2)	2017. 7. 교사2동(유치원실, 유치원실복도, 급식실복도) 석면철거완료													
천장재 (텍스)	교사2동 (복도3)														
천장재 (텍스)	교사2동 (유아실1)														
천장재 (텍스)	교사2동 (유아실2)														
천장재 (텍스)	교사2동 (탕비실)														
천장재 (텍스)	교사2동 (유희실)														
천장재 (텍스)	교사2동 (교사실)														
천장재 (텍스)	교사2동 (놀이실)														
3. 비고(특이사항 기재)															



## 석면건축물 관리대장

1. 건축물 현황															
건축물 주소지 전라북도 익산시 금마면 용순길 243															
건축 허가일(신고일) 1978. 1. 1								준공일 1978. 1. 1.							
건축물 소유자의 성명 전라북도교육감 김승환								건축물 소유자의 주소 전라북도 전주시 완산구 홍산로 111(효자동2가) 전라북도교육청							
석면건축물안전관리인 성명 미륵초등학교 주무관 최명식								석면건축물안전관리인 주소 전라북도 익산시 무왕로9길 60 604-808(제일4차아파트)							
2. 석면건축자재 관리 내용															
점검일 2017년 10월 19일															
건축 자재	위치	물리적 평가			잠재적 손상 가능성 평가			건축물 유지 · 보수에 따른 손상 가능성 평가		인체 노출 가능성 평가			위 해 성 평 가 점 수	위해성 등급	조치 내 용
		바인성 (점수)	손상 상태 (점수)	석면 함유량 (점수)	진동 (점수)	기류 (점수)	누수 (점수)	유지 · 보수 형태 (점수)	유지 · 보수 빈도 (점수)	상주 인원 또는 거주자 수 (점수)	구역의 사용 빈도 (점수)	구역의 사용 시간 (점수)			
차양 (슬레이트)	교사2동 (뒷출입문)	2	0	1	0	0	0	0	0	2	2	2	9	낮음	지속적 유지관리
적재 (슬레이트)	교사2동 (뒷편)	2	0	1	0	0	0	0	0	1	2	2	8	낮음	지속적 유지관리
지붕 (슬레이트)	숙직실 (보일러실)	2	0	1	0	0	0	0	0	1	2	2	8	낮음	지속적 유지관리
적재 (텍스)	창고1	2017. 6. 창고1 석면철거완료 및 건물철거말소													
이하 빈칸															
3. 비고(특이사항 기재)															
										<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div>결 제</div> <div>담 당</div> <div>행정실장</div> <div>교 장</div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 10px;"> <div>최미영</div> <div>이현규</div> <div>김재영</div> </div>					