

석면건축물 관리대장

1. 건축물 현황																
건축물 주소지 전라북도 익산시 금마면 웅순길 243																
건축 허가일(신고일) 1978. 1. 1								준공일 1978. 1. 1.								
건축물 소유자의 성명 전라북도교육감 김승환								건축물 소유자의 주소 전라북도 전주시 완산구 홍산로 111(효자동2가) 전라북도교육청								
석면건축물안전관리인 성명 미륵초등학교 주무관 최명식								석면건축물안전관리인 주소 전라북도 익산시 무왕로9길 60 604-808(제일4차아파트)								
2. 석면건축자재 관리 내용																
점검일 2017년 4월 20일																
건축 자재	위치	물리적 평가			잠재적 손상 가능성 평가			건축물 유지 ·보수에 따른 손상 가능성 평가		인체 노출 가능성 평가			위 해 성 평 가 점 수	위 해 성 등 급	조 치 내 용	
		비산성 (점수)	손상 상태 (점수)	석면 함유량 (점수)	진동 (점수)	기류 (점수)	누수 (점수)	유지 ·보수 형태 (점수)	유지 ·보수 빈도 (점수)	상주 인원 또는 가주자 수 (점수)	구역의 사용 빈도 (점수)	구역의 사용 시간 (점수)				
지붕 (슬레이트)	교사1동 (차고지붕)															2014.8.18. 철거
천장재 (텍스)	교사1동 (6학년)	2	0	1	0	0	0	1	1	2	2	2	11	낮음	지속적 유지관리	
천장재 (텍스)	교사1동 (5학년)	2	0	1	0	0	0	1	1	2	2	2	11	낮음	지속적 유지관리	
천장재 (텍스)	교사1동 (행정실)	2	0	1	0	0	0	1	1	1	2	2	10	낮음	지속적 유지관리	
천장재 (텍스)	교사1동 (교장실)	2	0	1	0	0	0	1	1	1	2	2	10	낮음	지속적 유지관리	
천장재 (텍스)	교사1동 (도서실)	2	0	1	0	0	0	1	1	2	2	2	11	낮음	지속적 유지관리	
천장재 (텍스)	교사1동 (현관)	2	0	1	0	0	0	1	1	2	2	2	11	낮음	지속적 유지관리	
천장재 (텍스)	교사1동 (방풍실2)	2	0	1	0	0	0	1	1	2	2	2	11	낮음	지속적 유지관리	
천장재 (텍스)	교사1동 (피아노실)	2	0	1	0	0	0	1	1	2	2	2	11	낮음	지속적 유지관리	
천장재 (텍스)	교사1동 (과학실)	2	0	1	0	0	0	1	1	2	2	2	11	낮음	지속적 유지관리	
천장재 (텍스)	교사1동 (1학년)	2	0	1	0	0	0	1	1	2	2	2	11	낮음	지속적 유지관리	
천장재 (텍스)	교사1동 (2학년)	2	0	1	0	0	0	1	1	2	2	2	11	낮음	지속적 유지관리	
천장재 (텍스)	교사1동 (3학년)	2	0	1	0	0	0	1	1	2	2	2	11	낮음	지속적 유지관리	
천장재 (텍스)	교사1동 (4학년)	2	0	1	0	0	0	1	1	2	2	2	11	낮음	지속적 유지관리	
3. 비고(특이사항 기재)																

석면건축물 관리대장

1. 건축물 현황															
건축물 주소지 전라북도 익산시 금마면 용순길 243															
건축 허가일(신고일) 1978. 1. 1								준공일 1978. 1. 1.							
건축물 소유자의 성명 전라북도교육감 김승환								건축물 소유자의 주소 전라북도 전주시 완산구 홍산로 111(효자동2가) 전라북도교육청							
석면건축물안전관리인 성명 미륵초등학교 주무관 최명식								석면건축물안전관리인 주소 전라북도 익산시 무왕로9길 60 604-808(제일4차아파트)							
2. 석면건축자재 관리 내용															
점검일 2017년 4월 20일															
건축 자재	위치	물리적 평가			잠재적 손상 가능성 평가			건축물 유지 · 보수에 따른 손상 가능성 평가		인체 노출 가능성 평가			위 해 성 평 가 점 수	위 해 성 등 급	조 치 내 용
		바인성 (점수)	손상 상태 (점수)	석면 함유량 (점수)	진동 (점수)	기류 (점수)	누수 (점수)	유지 · 보수 형태 (점수)	유지 · 보수 빈도 (점수)	상주 인원 또는 거주자 수 (점수)	구역의 사용 빈도 (점수)	구역의 사용 시간 (점수)			
천장재 (텍스)	교사1동 (방풍실1)	2	0	1	0	0	0	1	1	2	2	2	11	낮음	지속적 유지관리
천장재 (텍스)	교사1동 (복도2)	2	0	1	0	0	0	1	1	2	2	2	11	낮음	지속적 유지관리
천장재 (텍스)	교사1동 (복도1)	2	0	1	0	0	0	1	1	2	2	2	11	낮음	지속적 유지관리
천장재 (텍스)	교사1동 (방풍실3)	2	0	1	0	0	0	1	1	2	2	2	11	낮음	지속적 유지관리
천장재 (텍스)	교사2동 (복도1)	2	0	1	0	0	0	1	1	2	2	2	11	낮음	지속적 유지관리
천장재 (텍스)	교사2동 (복도2)	2	0	1	0	0	0	1	1	2	2	2	11	낮음	지속적 유지관리
천장재 (텍스)	교사2동 (복도3)	2	0	1	0	0	0	1	1	2	2	2	11	낮음	지속적 유지관리
천장재 (텍스)	교사2동 (유아실1)	2	0	1	0	0	0	1	1	1	2	2	10	낮음	지속적 유지관리
천장재 (텍스)	교사2동 (유아실2)	2	0	1	0	0	0	1	1	1	2	2	10	낮음	지속적 유지관리
천장재 (텍스)	교사2동 (탕비실)	2	0	1	0	0	0	1	1	1	2	2	10	낮음	지속적 유지관리
천장재 (텍스)	교사2동 (유회실)	2	0	1	0	0	0	1	1	1	2	2	10	낮음	지속적 유지관리
천장재 (텍스)	교사2동 (교사실)	2	0	1	0	0	0	1	1	1	2	2	10	낮음	지속적 유지관리
천장재 (텍스)	교사2동 (놀이실)	2	0	1	0	0	0	1	1	1	2	2	10	낮음	지속적 유지관리
3. 비고(특이사항 기재)															

석면건축물 관리대장

1. 건축물 현황															
건축물 주소지 전라북도 익산시 금마면 용순길 243															
건축 허가일(신고일) 1978. 1. 1								준공일 1978. 1. 1.							
건축물 소유자의 성명 전라북도교육감 김승환								건축물 소유자의 주소 전라북도 전주시 완산구 홍산로 111(효자동2가) 전라북도교육청							
석면건축물안전관리인 성명 미륵초등학교 주무관 최명식								석면건축물안전관리인 주소 전라북도 익산시 무왕로9길 60 604-808(제일4차아파트)							
2. 석면건축자재 관리 내용															
점검일 2017년 4월 20일															
건축 자재	위치	물리적 평가			잠재적 손상 가능성 평가			건축물 유지 ·보수에 따른 손상 가능성 평가		인체 노출 가능성 평가			위 해 성 평 가 점 수	위 해 성 등 급	조 치 내 용
		바인딩 (점수)	손상 상태 (점수)	석면 함유량 (점수)	진동 (점수)	기류 (점수)	누수 (점수)	유지 ·보수 형태 (점수)	유지 ·보수 빈도 (점수)	상주 인원 또는 가주자 수 (점수)	구역의 사용 빈도 (점수)	구역의 사용 시간 (점수)			
차양 (슬레이트)	교사2동 (뒷출입문)	2	0	1	0	0	0	0	0	2	2	2	9	낮음	지속적 유지관리
적재 (슬레이트)	교사2동 (뒷편)	2	0	1	0	0	0	0	0	1	2	2	8	낮음	지속적 유지관리
지붕 (슬레이트)	숙직실 (보일러실)	2	0	1	0	0	0	0	0	1	2	2	8	낮음	지속적 유지관리
적재 (텍스)	창고1	2	2	1	0	0	0	0	1	1	1	1	9	낮음	지속적 유지관리
이하 빈칸															
3. 비고(특이사항 기재)															

결	담	행	교
제	당	정	장