

석면농도측정 결과보고서

석면해체·제거작업 신고번호					전 주-20190348				
신고현장	현장명 (공사명·작업명)		무풍초 석면해체 제거공사			전화번호		-	
	소재지		전북 무주군 무풍면 대덕산로 926(무풍면 현내리, 무풍초등학교)						
신고인	석면해체·제거업자명		(주) 성 우			고용노동부 등록번호		제5061호	

「산업안전보건법 시행규칙」 제80조의12에 따라 석면농도측정 결과를 붙임과 같이 보고합니다.

2019년 08월 일

신고인(석면해체·제거업자) (주) 성 우 (서명 또는 인)

광주지방고용노동청전주지청장 귀하

첨부서류	별지 제17호의10서식의 석면농도측정 결과표
------	--------------------------

## 석면농도측정 결과표-1

### 1. 작업장 개요

석면해체제거업자	현장명(공사명·작업명)	무풍초 석면해체 제거공사		
	현장 소재지	전라북도 무주군 무풍면 대덕산로 926 (무풍면 현내리, 무풍초등학교)		
	석면해체·제거작업 신고번호	전 주-20190348	의뢰자	(주) 성 우
	전화번호		대표자	김 **

### 2. 측정기간 - 2019년 08월 07일

### 3. 측정자(분석자 포함)

성 명	자격종목 및 등급	자격등록번호	비고
최 **	대기환경기사	7*****	측정자
김 **	환경관련학과	-	분석자

### 4. 측정결과

순번	시료명	측정 위치	측정시간(분)	유량(L/min)	측정농도(개/cm³)	초과여부
1	#1	본관 1F 보건실	100	10.27	0.003	기준치이하
2	#2	본관 1F 보건실	100	10.34	0.005	기준치이하
3	#3	본관 1F 서고	100	10.26	0.004	기준치이하
4	#4	본관 2F 방과후교실	100	10.24	0.003	기준치이하
5	#5	본관 2F 방과후교실	100	10.46	0.002	기준치이하
6	#6	본관 2F 돌봄교실	100	10.41	0.005	기준치이하
7	#7	본관 2F 돌봄교실	100	10.33	0.003	기준치이하
8	#8	강당 1F 무대	100	10.40	0.004	기준치이하
9	#9	강당 1F 무대	100	10.26	0.005	기준치이하
10	#10	급식소 1F 보일러실	100	10.29	0.002	기준치이하

### 5. 측정 위치도(측정 장소)

"측정 위치도 (측정 장소) 별첨 후면 참조"

「산업안전보건법 시행규칙」 제80조의12에 따라 석면농도를 측정하고 그 결과를 위와 같이 제출합니다.

2019년 08월 일

석면스토리(주)



## 석면농도측정 결과표-2

### 1. 작업장 개요

석면해체제거업자	현장명(공사명·작업명)	무풍초 석면해체 제거공사	
	현장 소재지	전라북도 무주군 무풍면 대덕산로 926	
	석면해체·제거작업 신고번호	의뢰자 (주) 성 우	
	전화번호	대표자 김 **	

### 2. 측정기간 - 2019년 08월 07일

### 3. 측정자(분석자 포함)

성 명	자격종목 및 등급	자격등록번호	비고
최 **	대기환경기사	7**	측정자
김 **	환경관련학과	-	분석자

### 4. 측정결과

순번	시료명	측정 위치	측정시간(분)	유량(ℓ/min)	측정농도(개/㎤)	초과여부
11	#11	급식소 1F 창고 3	100	10.43	0.004	기준치이하
12	#12	급식소 1F 창고 1	100	10.29	0.003	기준치이하
13	#13	급식소 1F 창고 1	100	10.34	0.002	기준치이하
14	#14	급식소 1F 창고 2	100	10.38	0.003	기준치이하
15	#15	급식소 1F 창고 2	100	10.26	0.004	기준치이하

### 5. 측정 위치도(측정 장소)

"측정 위치도 (측정 장소) 별첨 후면 참조"
---------------------------

「산업안전보건법 시행규칙」 제80조의12에 따라 석면농도를 측정하고 그 결과를 위와 같이 제출합니다.

2019년 08월 일

석면스토리



❖ 별첨 1. 측정 위치 도식



석면농도측정 장소	본관/급식소/강당	석면자재 종류	텍스
석면자재면적	268.37㎡		

무풍초등학교 본관 지상1층 측정지도

석면농도측정 장소	본관/급식소/강당	석면자재 종류	텍스
석면자재면적	268.37m²		

가벽 제거

계단실


교학실

방과후교실 #4~5

활동교실 #6~7


컴퓨터실

복도



무풍초등학교 본관 지상2층 측정지도

석면농도측정 장소	본관/급식소/강당	석면자재 종류	텍스
석면자재면적	268.37m <sup>2</sup>		

**무풍초등학교 강당 지상1층 측정지도**

석면농도측정 장소	본관/급식소/강당	석면자재 종류	텍스
석면자재면적	268.37㎡		

창고 3  
#11

보일러실  
#10










공양사실

주방

창고 1  
#12~13

창고 2  
#14~15

## 6. 석면농도측정 사진대장

시 료 채 취 사 진					
시 료 번 호	#1~2	시 료 번 호	#3	시 료 번 호	#4~5
시료채취부위	본관 1F 보건실	시료채취부위	본관 1F 서고	시료채취부위	본관 2F 방과후교실
분 석 결 과	석면 0.01개/cm <sup>3</sup> 미만	분 석 결 과	석면 0.01개/cm <sup>3</sup> 미만	분 석 결 과	석면 0.01개/cm <sup>3</sup> 미만
					
시 료 번 호	#6~7	시 료 번 호	#8~9	시 료 번 호	#10
시료채취부위	본관 2F 돌봄교실	시료채취부위	강당 1F 무대	시료채취부위	급식소 1F 보일러실
분 석 결 과	석면 0.01개/cm <sup>3</sup> 미만	분 석 결 과	석면 0.01개/cm <sup>3</sup> 미만	분 석 결 과	석면 0.01개/cm <sup>3</sup> 미만
					
시 료 번 호	#11	시 료 번 호	#12~13	시 료 번 호	#14~15
시료채취부위	급식소 1F 창고 3	시료채취부위	급식소 1F 창고 1	시료채취부위	급식소 1F 창고 2
분 석 결 과	석면 0.01개/cm <sup>3</sup> 미만	분 석 결 과	석면 0.01개/cm <sup>3</sup> 미만	분 석 결 과	석면 0.01개/cm <sup>3</sup> 미만
					



❖ 별첨 석면조사기관지정서

제2016-120003호

석면조사기관 지정서(변경)

기관명	석면스토리(주)	
소재지	(54853) 전라북도 전주시 덕진구 기린대로 831 (팔복동2가) 105호 (팔복동2가) 105호()	
대표자성명	주영곤	
지정사항	총 대행(지정)한 계	사업장(0)개소, 근로자(0)명
	관할지역 대행(지정)한계	사업장(0)개소, 근로자(0)명
	대행(지정)지역	전국

※ 준수사항

1. 석면조사기관기관은 고용노동부장관 또는 지방노동관서장의 자료제출요구 및 점검에 적극 협조하여야 한다.
2. 석면조사기관기관으로 지정받은 기관은 산업안전보건법령에서 정하는 사항을 준수하여야 한다.

『산업안전보건법』 제38조의2 규정의 의하여 석면조사기관으로 지정합니다.

2016. 7. 4

광주지방고용노동청전주지청장

