

## 석면건축물 관리대장

### 1. 건축물 현황

건축물 주소지	전라북도 군산시 나포면 교동1길 23(옥곡리 261번지)		준공일	1970.07.20.
건축허가일(신고일)			건축물소유자의 주소	전라북도 전주시 완산구 홍산로 111
건축물 소유자의 성명	전라북도교육감		석면건축물안전관리인의 주소	전라북도 군산시 영명길6 108동 705호
석면건축물안전관리인 성명	이성연			

### 2. 석면 건축자재 관리 내용

점검일자 2017.6.22.

건축 자재	위치	물리적평가			잠재적 손상가능성 평가				건축물유지방수에 따른 손상가능성 평가				인체노출 가능성 평가		위해성 평가 점수	위해성 등급	조치 내용
		비산성 (점수)	손상 상태 (점수)	석면 함유량(점수)	전동 (점수)	기류 (점수)	누수 (점수)	유지 보수 상태 (점수)	유지 보수 빈도 (점수)	상주인원 또는 거주자수 (점수)	구역의 사용 빈도 (점수)	구역의 사용 시간 (점수)					
천정재	본관동 (2층 5호내 4호내 벽두1 계단상3, 옥상층 계단상1 계단)	0	0	1	1	1	0	0	0	1	2	2	8			5	유지관리
칸막이	본관동 (12층 회정실(남·여) 칸막이)	0	0	1	1	1	0	0	0	1	2	1	7			5	유지관리
천정재	본관동 (12층 회정실(남·여) 천정)	0	0	1	1	1	0	0	0	1	2	1	7			5	유지관리
천정재	본관동 (2층 복도, 계단상2 천정)	0	0	1	1	1	0	0	0	1	2	1	7			5	유지관리
천정재	본관동 (2층 2호내, 다지탈두서관, 3층 천정)	0	0	1	1	1	0	0	0	1	2	2	8			5	유지관리
천정재	본관동 (1층 복도, 세차, 컴퓨터실 부건실, 행정실 1호내 천정)	0	0	1	1	1	0	0	0	1	2	2	8			5	유지관리
천정재	본관동 (1층 복도1, 과학실, 교무실, 교직원 천정)	0	0	1	1	1	0	0	0	1	2	2	8			5	유지관리
천정재	본관동 (1층 누수실, 학생도움실, 학습지원실 천정)	0	0	1	1	1	0	0	0	1	2	1	7			5	유지관리
천정재	유치원 (연관, 전지=발 천정)	0	0	1	1	1	0	0	0	1	2	1	7			5	유지관리

### 3. 비교(특이사항 기재) 석면지도 및 석면정보물 홈페이지 탑재일 2017.6.22.

결 재	담당		행정실장	교장
	이성연	이성연		