

## 석면건축물 관리대장

1. 건축물 현황																
건축물 주소지		전라북도 군산시 옥구읍 옥구로 50														
건축 허가일(신고일)		1973년 10월 1일			준공일 1973년 10월 1일											
건축물 소유자의 성명		전라북도교육감 김승환			건축물 소유자의 주소 전라북도 전주시 완산구 홍산로 111											
석면건축물안전관리인 성명		주무관 이유림			석면건축물안전관리인 주소 군산시 상나운1길 30											
2. 석면건축자재 관리 내용																
점검일 2017년 6월 16일																
건축 자재	위치	물리적 평가			잠재적 손상 가능성 평가			건축물 유지 ·보수에 따른 손상 가능성 평가			인체 노출 가능성 평가			위해성 평가 점수	위해 성등 급	조치 내용
		비산 성 (점수)	손상 상태 (점수)	석면함유 량 (점수)	진동 (점수)	기류 (점수)	누수 (점수)	유지 ·보수 형태 (점수)	유지 ·보수 빈도 (점수)	상주 인원 또는 가주 자수 (점수)	구역 의 사용 빈도 (점수)	구역 의 사용 시간 (점수)				
텍스타일	본관 1층 과학실 천장	2	0	1	0	0	0	1	1	2	1	2	10	낮음		
텍스타일	본관 2층 복도 천장	2	0	1	0	1	0	1	1	0	2	0	8	낮음		
텍스타일	본관 2층 도서관 천장	2	0	1	0	0	0	1	1	1	2	2	10	낮음		
텍스타일	본관 2층 1학년 천장	2	0	1	0	1	0	1	1	2	2	2	12	낮음		
텍스타일	본관 2층 2학년 천장	2	0	1	0	1	0	1	1	2	2	2	12	낮음		
텍스타일	본관 2층 교사연구실 천장	2	0	1	0	0	0	1	1	1	2	2	10	낮음		
텍스타일	본관 2층 3학년 천장	2	0	1	0	1	0	1	1	2	2	2	12	낮음		
텍스타일	본관 2층 4학년 천장	2	0	1	0	1	0	1	1	2	2	2	12	낮음		
텍스타일	본관 2층 5학년 천장	2	0	1	0	1	0	1	1	2	2	2	12	낮음		
텍스타일	본관 2층 6학년 천장	2	0	1	0	1	0	1	1	2	2	2	12	낮음		
텍스타일	후관 돌봄교실1 천장	2	0	1	0	0	0	1	1	2	2	2	11	낮음		
텍스타일	후관 컴퓨터실 천장	2	0	1	0	0	2	1	1	2	1	1	11	낮음		
텍스타일	후관 미술실, 화장실 천장	2	0	1	0	0	0	1	1	2	1	1	9	낮음		
텍스타일	후관 돌봄교실2 천장	2	0	1	0	0	0	1	1	2	2	2	11	낮음		
텍스타일	후관 영어체험실 천장	2	0	1	0	0	0	1	1	1	1	1	8	낮음		
텍스타일	음악실(향토관) 지붕	2	0	1	0	1	0	0	1	0	0	0	5	낮음		
텍스타일	온실 지붕	2	0	1	0	1	0	0	1	0	0	0	5	낮음		
3. 비고(특이사항 기재)																