

석면건축물 관리대장

1. 건축물 현황																
건축물 주소지 전라북도 군산시 옥구읍 옥구로 50																
건축 허가일(신고일) 1973년 10월 1일										준공일 1973년 10월 1일						
건축물 소유자의 성명 전라북도교육감 김승환										건축물 소유자의 주소 전라북도 전주시 완산구 홍산로 111						
석면건축물안전관리인 성명 주무관 이유림										석면건축물안전관리인 주소 군산시 상나운1길 30						
2. 석면건축자재 관리 내용																
점검일 2017년 12월 21일																
건축 자재	위치	물리적 평가			잠재적 손상 가능성 평가			건축물 유지 · 보수에 따른 손상 가능성 평가			인체 노출 가능성 평가			위해 성평 가 점수	위해 등급	조치 내용
		비산 성 (점수)	손상 상태 (점수)	석면 함유 량 (점수)	진동 (점수)	기 류 (점수)	누 수 (점수)	유지 · 보수 형태 (점수)	유지 · 보수 빈도 (점수)	상주 인원 또는 거주자 수 (점수)	구역의 사용 빈도 (점수)	구역의 사용 시간 (점수)				
천정재	본관1층 과학실 천장	2	0	1	0	0	0	1	1	2	1	2	10	낮음	관리	
천정재	본관2층 복도 천장	2	0	1	0	1	0	1	1	0	2	0	8	낮음	관리	
천정재	본관2층 도서관 천장	2	0	1	0	0	0	1	1	1	2	2	10	낮음	관리	
천정재	본관 2층 1학년 천장	2	0	1	0	1	0	1	1	2	2	2	12	낮음	관리	
천정재	본관 2층 2학년 천장	2	0	1	0	1	0	1	1	2	2	2	12	낮음	관리	
천정재	본관 2층 교사연구실 천장	2	0	1	0	0	0	1	1	1	2	2	10	낮음	관리	
천정재	본관 2층 3학년 천장	2	0	1	0	1	0	1	1	2	2	2	12	낮음	관리	
천정재	본관 2층 4학년 천장	2	0	1	0	1	0	1	1	2	2	2	12	낮음	관리	
천정재	본관 2층 5학년 천장	2	0	1	0	1	0	1	1	2	2	2	12	낮음	관리	
천정재	본관 2층 6학년 천장	2	0	1	0	1	0	1	1	2	2	2	12	낮음	관리	
천정재	후관 돌봄교실1 천장	2	0	1	0	0	0	1	1	2	2	2	11	낮음	관리	
천정재	후관 컴퓨터실 천장	2	0	1	0	0	2	1	1	2	1	1	11	낮음	관리	
천정재	후관 미술실, 화장실 천장	2	0	1	0	0	0	1	1	2	1	1	9	낮음	관리	
천정재	후관 돌봄교실 2 천장	2	0	1	0	0	0	1	1	2	2	2	11	낮음	관리	
천정재	후관 영어체험실 천장	2	0	1	0	0	0	1	1	1	1	1	8	낮음	관리	
지붕	음악실(향토관) 지붕	2	0	1	0	1	0	0	1	0	0	0	5	낮음	관리	
지붕	온실 지붕	2	0	1	0	1	0	0	1	0	0	0	5	낮음	관리	
3. 비고(특이사항 기재)																
2018년 1월 중 석면 제거공사 예정																