

학교시설 내진보강 현황

○ 학교/기관명 : 팔덕초등학교

○ 건물내역

번호	건물명칭	건축년도	건물용도	연면적	층수(지상/지하)
1	본관동	1970	교사	1,754.00㎡	2 / 0
2	샤워장	1975	샤워실	18.00㎡	1 / 0
3	창고1	1986	창고/차고	69.00㎡	1 / 0
4	숙직실	1975	숙직실	31.00㎡	1 / 0
5	식생활관	2009	급식실/식당	143.00㎡	1 / 0
6	구.급식소	1971	기타	209.00㎡	1 / 0
7	예능실	2002	실습실/특별교실	58.00㎡	1 / 0
8	다목적교실	1994	강당/체육관	302.00㎡	1 / 0
9	차고	1997	창고/차고	65.00㎡	1 / 0
10	관사	1995	사택	55.00㎡	1 / 0
11	창고2	2011	창고/차고	40.00㎡	1 / 0
12	화장실	2011	화장실	21.00㎡	1 / 0
13	유치원	2002	교사	179.00㎡	1 / 0

○ 내진성능

번호	건물명칭	성능확보여부	확보방법		
			내진설계	성능평가	내진보강
1	본관동	미확보	미적용	미평가	미실시
2	식생활관	미확보	미적용	미평가	미실시
3	예능실	미확보	미적용	미평가	미실시
4	다목적교실	미확보	미적용	미평가	미실시
5	유치원	미확보	미적용	미평가	미실시

○ 기준일자

조사일자	2017-12-11	출력일자	2018-10-03
------	------------	------	------------

※ 상기 자료는 학교시설통합정보시스템(EduBuil)에 등록된 현황자료를 기준으로 작성됨

팔덕초등학교장

