

석면건축물 관리대장

2019. 12. 1.

1. 건축물 현황

건축물 주소지 전라북도 남원시 사매면 오산2길 7

건축 허가일(신고일) 1921. 7. 7.

준공일 1921. 7. 7

건축물 소유자의 성명 전라북도교육감

건축물 소유자의 주소
전라북도 전주시 완산구 홍산로 111

석면건축물안전관리인 성명 왕규홍

석면건축물안전관리인 주소
전라북도 전주시 덕진구 인후휴먼시아 아파트 102-601

2. 석면건축자재 관리 내용

점검일

건축 자재	위치	물리적 평가			잠재적 손상 가능성 평가			건축물 유지 ·보수에 따른 손상 가능성 평가		인체 노출 가능성 평가			위 해 성 평 가 점 수	위 해 성 등 급	조치 내용
		바인딩 (점수)	손상 상태 (점수)	석면 함유량 (점수)	진동 (점수)	기류 (점수)	누수 (점수)	유지 ·보수 형태 (점수)	유지 ·보수 빈도 (점수)	상주 인원 또는 거주자 수 (점수)	구역의 사용 빈도 (점수)	구역의 사용 시간 (점수)			
천장재	강당	2	0	1	1	1	0	0	0	0	2	1	8	낮음	
천장재	본관 (도서실)	2	0	1	1	1	0	0	0	0	2	2	9	낮음	
천장재	유치원	2	0	1	1	1	0	0	0	0	2	2	9	낮음	

3. 비고(특이사항 기재)

210mm×297mm[백상지 80g/㎡(재활용품)]

담	담	행	작	실	장	교	장	결
왕	규	홍	서	희	숙	박	영	재