

관사동1

관사동2 사택동1 관사동3 관사동4 창고동1

창고동2

특별교실동

창고동3 무기고동

식생활관동

본관동(중학교)


본관동(고등학교)

창고동4

기숙사/강당동

관사동5

사택동2




시료 번호	시료채취위치	건축자재	동일물질 구역	면적 부피 길이	석면 종류	석면함유량 (%)	위해성 평가점수	위해성 등급	관리방안
3-1	2층 홀 천장	텍스타일	-	-	석면불검출	-	-	-	<ul style="list-style-type: none"> - 전기공사, 배선공사 등 건축물 유지보수 공사시 석면함유설비 또는 자재가 훼손되어 석면이 비산되지 않도록 작업수행 - 석면함유 건축자재 또는 설비에 대한 지속적인 유지관리 - 석면함유 건축자재 또는 설비가 손상되었을 경우 즉시 보수 - 석면함유 건축자재를 인위적으로 손상시키지 않도록 함 - 석면함유 건축자재 또는 설비의 취급 및 사용으로 인해 분진이 발생될 경우 호흡보호구 착용
3-2	2층 연단 천장	텍스타일	-	-	석면불검출	-	-	-	
3-3	1층 2호실 천장	석고보드	-	-	석면불검출	-	-	-	
3-4	1층 복도 천장	텍스타일	-	-	석면불검출	-	-	-	
3-5	1층 방과후학교 열린학습실 천장	텍스타일	-	-	석면불검출	-	-	-	
3-6	1층 복도 바닥	바닥타일	-	-	석면불검출	-	-	-	
3-7	1층 기계실 배관	개스킷	-	0.23	백석면	20	6	낮음	

- 건축물명 : 설천중고등학교 기숙사/강당동
- 건축물 소재지 : 전북 무주군 설천면 하평지길 19
- 도면번호 : ASEM 설천중고 - 006
- 층 구분 : 1층, 2층
- 석면 조사, 분석 기관 : (주)아셈석면환경연구원
- 조사 일자 : 2014. 08. 19 ~ 20





무기고동

※ 무기고동 : 육안검사시 석면함유가 의심되는 물질 없음
 천장재:콘크리트
 벽재:콘크리트
 바닥재:콘크리트




관사동5 1층



관사동5 2층

건축자재별 그림 범례




건축자재 인식표



시료 번호	시료채취위치	건축자재	동일물질 구역	면적 부피 길이	석면 종류	석면함유량 (%)	위해성 평가점수	위해성 등급	관리방안
14-1	관사동5 1층 101호 주방 바닥	비닐장판	-	-	석면불검출	-	-	-	- 전기공사, 배선공사 등 건축물 유지보수 공사시 석면함유설비 또는 자재가 훼손되어 석면이 비산되지 않도록 작업수행 - 석면함유 건축자재 또는 설비에 대한 지속적인 유지관리 - 석면함유 건축자재 또는 설비가 손상되었을 경우 즉시 보수 - 석면함유 건축자재를 인위적으로 손상시키지 않도록 함 - 석면함유 건축자재 또는 설비의 취급 및 사용으로 인해 분진이 발생될 경우 호흡보호구 착용
14-2	관사동5 2층 보일러실 천장	텍스타일	관사동5 2층 복도 천장	11.20	백석면 갈석면	1 4	2	낮음	
14-3	관사동5 창고 지붕	슬레이트	-	-	석면불검출	-	-	-	

- 건축물명 : 설천중고등학교 무기고동, 관사동5
- 건축물 소재지 : 전북 무주군 설천면 하평지길 19
- 도면번호 : ASEM 설천중고 - 014
- 층 구분 : -층
- 석면 조사, 분석 기관 : (주)아셈석면환경연구원
- 조사 일자 : 2014. 08. 19 ~ 20



* 지붕 : 경사각 겹이음 할증률 (1.073) 적용

건축자재별 그림 범례

천장재	바닥재
벽재	배관재 (보온)
배관재 (연결)	기타물질
뿔칠재	내화피복재
지붕재	칸막이
비석면	



건축자재 인식표

시료번호	
시료위치	건축자재 (함유율)
석면 함유 시료	

시료번호	
시료 위치	건축 자재
석면 비함유 시료	

시료 번호	시료채취위치	건축자재	동일물질 구역	면적 부피 길이	석면 종류	석면함유량 (%)	위해성 평가점수	위해성 등급	관리방안
2-3	2층 복도 천장	텍스타일	-	-	석면불검출	-	-	-	<ul style="list-style-type: none"> - 전기공사, 배선공사 등 건축물 유지보수 공사시 석면함유설비 또는 자재가 훼손되어 석면이 비산되지 않도록 작업수행 - 석면함유 건축자재 또는 설비에 대한 지속적인 유지관리 - 석면함유 건축자재 또는 설비가 손상되었을 경우 즉시 보수 - 석면함유 건축자재를 인위적으로 손상시키지 않도록 함 - 석면함유 건축자재 또는 설비의 취급 및 사용으로 인해 분진이 발생될 경우 호흡보호구 착용
2-4	2층 English Class 천장	텍스타일	-	-	석면불검출	-	-	-	
2-5	2층 English Class 벽	석고보드	-	-	석면불검출	-	-	-	
2-6	1층 복도 천장	텍스타일	-	-	석면불검출	-	-	-	
2-7	1층 생물화학실 천장	텍스타일	-	-	석면불검출	-	-	-	
2-8	1층 복도 바닥	바닥타일	-	-	석면불검출	-	-	-	
2-9	가추	슬레이트	-	-	석면불검출	-	-	-	

- 건축물명 : 설천중고등학교 본관동(고등학교)
- 건축물 소재지 : 전북 무주군 설천면 하평지길 19
- 도면번호 : ASEM 설천중고 - 004
- 층 구분 : 1층, 2층
- 석면 조사, 분석 기관 : (주)아셈석면환경연구원
- 조사 일자 : 2014. 08. 19 ~ 20



건축자재별 그림 범례

천장재	바닥재
벽재	배관재 (보온)
배관재 (연결)	기타물질
뿔칠재	내화피복재
지붕재	칸막이
비석면	

건축자재 인식표

시료번호

시료위치	건축자재 (함유율)
------	------------

석면 함유 시료


시료번호

시료 위치	건축 자재
-------	-------

석면 비함유 시료


시료 번호	시료채취위치	건축자재	동일물질 구역	면적 부피 길이	석면 종류	석면함유량 (%)	위해성 평가점수	위해성 등급	관리방안
2-1	3층 복도 천장	텍스타일	-	-	석면불검출	-	-	-	- 전기공사, 배선공사 등 건축물 유지보수 공사시 석면함유설비 또는 자재가 훼손되어 석면이 비산되지 않도록 작업수행 - 석면함유 건축자재 또는 설비에 대한 지속적인 유지관리 - 석면함유 건축자재 또는 설비가 손상되었을 경우 즉시 보수 - 석면함유 건축자재를 인위적으로 손상시키지 않도록 함 - 석면함유 건축자재 또는 설비의 취급 및 사용으로 인해 분진이 발생될 경우 호흡보호구 착용
2-2	3층 전산실 천장	텍스타일	-	-	석면불검출	-	-	-	

- 건축물명 : 설천중고등학교 본관동(고등학교)
- 건축물 소재지 : 전북 무주군 설천면 하평지길 19
- 도면번호 : ASEM 설천중고 - 005
- 층 구분 : 3층, 옥탑층
- 석면 조사, 분석 기관 : (주)아쌈석면환경연구원
- 조사 일자 : 2014. 08. 19 ~ 20




시료 번호	시료채취위치	건축자재	동일물질 구역	면적 부피 길이	석면 종류	석면함유량 (%)	위해성 평가점수	위해성 등급	관리방안
1-7	1층 중1-2교실 천장	텍스타일	1층 중1-1교실, 통합교육지원실 천장	190.08	백석면	4	8	낮음	<ul style="list-style-type: none"> - 전기공사, 배선공사 등 건축물 유지보수 공사시 석면함유설비 또는 자재가 훼손되어 석면이 비산되지 않도록 작업수행 - 석면함유 건축자재 또는 설비에 대한 지속적인 유지관리 - 석면함유 건축자재 또는 설비가 손상되었을 경우 즉시 보수 - 석면함유 건축자재를 인위적으로 손상시키지 않도록 함 - 석면함유 건축자재 또는 설비의 취급 및 사용으로 인해 분진이 발생될 경우 호흡보호구 착용
1-8	1층 홀 천장	텍스타일	1층 복도, 계단실1 천장	208.71	백석면	4	6	낮음	
1-9	1층 당직실화장실 천장	밤라이트	-	3.36	백석면	8	4	낮음	
1-10	1층 보건실 천장	텍스타일	1층 교장실, 회의실, 행정실, 서고, 당직실, 보일러실 천장	180.38	백석면	4	4	낮음	

- 건축물명 : 설천중고등학교 본관동(중학교)
- 건축물 소재지 : 전북 무주군 설천면 하평지길 19
- 도면번호 : ASEM 설천중고 - 001
- 층 구분 : 1층
- 석면 조사, 분석 기관 : (주)아셈석면환경연구원
- 조사 일자 : 2014. 08. 19 ~ 20



시료 번호	시료채취위치	건축자재	동일물질 구역	면적 부피 길이	석면 종류	석면함유량 (%)	위해성 평가점수	위해성 등급	관리방안
1-4	2층 사회교과교실 천장	텍스타일	2층 중2-1교실, 중2-2교실 천장	190.08	백석면	4	4	낮음	- 전기공사, 배선공사 등 건축물 유지보수 공사시 석면함유설비 또는 자재가 훼손되어 석면이 비산되지 않도록 작업수행 - 석면함유 건축자재 또는 설비에 대한 지속적인 유지관리 - 석면함유 건축자재 또는 설비가 손상되었을 경우 즉시 보수 - 석면함유 건축자재를 인위적으로 손상시키지 않도록 함 - 석면함유 건축자재 또는 설비의 취급 및 사용으로 인해 분진이 발생될 경우 호흡보호구 착용
1-5	2층 복도 천장	텍스타일	2층 계단실1 천장	173.60	백석면	4	6	낮음	
1-6	2층 교무실 천장	텍스타일	2층 교육정보실, 서버실 천장	192.24	백석면	4	8	낮음	

- 건축물명 : 설천중고등학교 본관동(중학교)
- 건축물 소재지 : 전북 무주군 설천면 하평지길 19
- 도면번호 : ASEM 설천중고 - 002
- 층 구분 : 2층
- 석면 조사, 분석 기관 : (주)아셈석면환경연구원
- 조사 일자 : 2014. 08. 19 ~ 20



건축자재별 그림 범례

천장재	바닥재
벽재	배관재 (보온)
배관재 (연결)	기타물질
뿔칠재	내화피복재
지붕재	칸막이
비석면	

건축자재 인식표

시료번호

시료위치 건축자재 (함유율)

석면 함유 시료


시료번호

시료 위치 건축자재


석면 비함유 시료

시료 번호	시료채취위치	건축자재	동일물질 구역	면적 부피 길이	석면 종류	석면함유량 (%)	위해성 평가점수	위해성 등급	관리방안
1-1	3층 도서실 천장	텍스타일	3층 국어교과교실1-2 천장	222.34	백석면	4	5	낮음	<ul style="list-style-type: none"> - 전기공사, 배선공사 등 건축물 유지보수 공사시 석면함유설비 또는 자재가 훼손되어 석면이 비산되지 않도록 작업수행 - 석면함유 건축자재 또는 설비에 대한 지속적인 유지관리 - 석면함유 건축자재 또는 설비가 손상되었을 경우 즉시 보수 - 석면함유 건축자재를 인위적으로 손상시키지 않도록 함 - 석면함유 건축자재 또는 설비의 취급 및 사용으로 인해 분진이 발생될 경우 호흡보호구 착용
1-2	3층 복도 천장	텍스타일	3층 계단실1, 계단실2 천장	196.56	백석면	4	9	낮음	
1-3	3층 중3-1교실 천장	텍스타일	3층 중3-2교실, 수준별수학교실 천장	190.08	백석면	4	8	낮음	



- 건축물명 : 설천중고등학교 본관동(중학교)
- 건축물 소재지 : 전북 무주군 설천면 하평지길 19
- 도면번호 : ASEM 설천중고 - 003
- 층 구분 : 3층
- 석면 조사, 분석 기관 : (주)아셈석면환경연구원
- 조사 일자 : 2014. 08. 19 ~ 20




사택동2 실내



사택동2 실외




창고동4 실외



창고동4 실내

건축자재별 그림 범례



건축자재 인식표




석면 비함유 시료


* 지붕 : 경사각 겹이음 합증률 (1.073) 적용

시료 번호	시료채취위치	건축자재	동일물질 구역	면적 부피 길이	석면 종류	석면함유량 (%)	위해성 평가점수	위해성 등급	관리방안
16-1	사택동2 거실 바닥	비닐장판	-	-	석면불검출	-	-	-	- 전기공사, 배선공사 등 건축물 유지보수 공사시 석면함유설비 또는 자재가 훼손되어 석면이 비산되지 않도록 작업수행 - 석면함유 건축자재 또는 설비에 대한 지속적인 유지관리 - 석면함유 건축자재 또는 설비가 손상되었을 경우 즉시 보수 - 석면함유 건축자재를 인위적으로 손상시키지 않도록 함 - 석면함유 건축자재 또는 설비의 취급 및 사용으로 인해 분진이 발생될 경우 호흡보호구 착용
16-2	사택동2 차양	슬레이트	-	-	석면불검출	-	-	-	
17-1	창고동4 창고 지붕	아스팔트 씽글	-	-	석면불검출	-	-	-	

- 건축물명 : 실천중고등학교 사택동2, 창고동4
- 건축물 소재지 : 전북 무주군 실천면 하평지길 19
- 도면번호 : ASEM 실천중고 - 015
- 층 구분 : -층
- 석면 조사, 분석 기관 : (주)아쌈석면환경연구원
- 조사 일자 : 2014. 08. 19 ~ 20




1층



2층

건축자재별 그림 범례




건축자재 인식표




- 건축물명 : 설천중고등학교 관사동1
- 건축물 소재지 : 전북 무주군 설천면 하평지길 19
- 도면번호 : ASEM 설천중고 - 010
- 층 구분 : 1층, 2층
- 석면 조사, 분석 기관 : (주)아셈석면환경연구원
- 조사 일자 : 2014. 08. 19 ~ 20

시료 번호	시료채취위치	건축자재	동일물질 구역	면적 부피 길이	석면 종류	석면함유량 (%)	위해성 평가점수	위해성 등급	관리방안
6-3	2층 203호 방 바닥	비닐장판	-	-	석면불검출	-	-	-	- 전기공사, 배선공사 등 건축물 유지보수 공사시 석면함유설비 또는 자재가 훼손되어 석면이 비산되지 않도록 작업수행 - 석면함유 건축자재 또는 설비에 대한 지속적인 유지관리 - 석면함유 건축자재 또는 설비가 손상되었을 경우 즉시 보수 - 석면함유 건축자재를 인위적으로 손상시키지 않도록 함 - 석면함유 건축자재 또는 설비의 취급 및 사용으로 인해 분진이 발생될 경우 호흡보호구 착용
6-4	1층 102호 방 바닥	비닐장판	-	-	석면불검출	-	-	-	



3층



4층

건축자재별 그림 범례

천장재	바닥재
벽재	배관재 (보온)
배관재 (연결)	기타물질
뿔철재	내화피복재
지붕재	칸막이
비석면	

건축자재 인식표

시료번호

시료위치	건축자재 (함유율)
------	------------

석면 함유 시료


시료번호

시료 위치	건축 자재
-------	-------


석면 비함유 시료

시료 번호	시료채취위치	건축자재	동일물질 구역	면적 부피 길이	석면 종류	석면함유량 (%)	위해성 평가점수	위해성 등급	관리방안
6-1	4층 계단실 천장	텍스타일	4층 복도, 501호~504호 베란다, 창고 천장	36.79	백석면	4	4	낮음	<ul style="list-style-type: none"> - 전기공사, 배선공사 등 건축물 유지보수 공사시 석면함유설비 또는 자재가 훼손되어 석면이 비산되지 않도록 작업수행 - 석면함유 건축자재 또는 설비에 대한 지속적인 유지관리 - 석면함유 건축자재 또는 설비가 손상되었을 경우 즉시 보수 - 석면함유 건축자재를 인위적으로 손상시키지 않도록 함 - 석면함유 건축자재 또는 설비의 취급 및 사용으로 인해 분진이 발생될 경우 호흡보호구 착용
6-2	3층 303호 방 바닥	비닐장판	-	-	석면불검출	-	-	-	


- 건축물명 : 설천중고등학교 관사동1
- 건축물 소재지 : 전북 무주군 설천면 하평지길 19
- 도면번호 : ASEM 설천중고 - 011
- 층 구분 : 3층, 4층
- 석면 조사, 분석 기관 : (주)아쌈석면환경연구원
- 조사 일자 : 2014. 08. 19 ~ 20




관사동2



관사동3




사택동1



관사동4

건축자재별 그림 범례




건축자재 인식표




시료 번호	시료채취위치	건축자재	동일물질 구역	면적 부피 길이	석면 종류	석면함유량 (%)	위해성 평가점수	위해성 등급	관리방안
7-1	관사동2 101호 주방 바닥	비닐장판	-	-	석면불검출	-	-	-	- 전기공사, 배선공사 등 건축물 유지보수 공사시 석면함유설비 또는 자재가 훼손되어 석면이 비산되지 않도록 작업수행 - 석면함유 건축자재 또는 설비에 대한 지속적인 유지관리 - 석면함유 건축자재 또는 설비가 손상되었을 경우 즉시 보수 - 석면함유 건축자재를 인위적으로 손상시키지 않도록 함 - 석면함유 건축자재 또는 설비의 취급 및 사용으로 인해 분진이 발생될 경우 호흡보호구 착용
8-1	관사동3 105호 방 바닥	비닐장판	-	-	석면불검출	-	-	-	
9-1	사택동1 거실 바닥	비닐장판	-	-	석면불검출	-	-	-	
10-1	관사동4 102호 방1 바닥	비닐장판	-	-	석면불검출	-	-	-	

- 건축물명 : 설천중고등학교 관사동2, 관사동3, 관사동4, 사택동1
- 건축물 소재지 : 전북 무주군 설천면 하평지길 19
- 도면번호 : ASEM 설천중고 - 012
- 층 구분 : -층
- 석면 조사, 분석 기관 : (주)아셈석면환경연구원
- 조사 일자 : 2014. 08. 19 ~ 20



1층



2층

건축자재별 그림 범례

천장재	바닥재
벽재	배관재 (보온)
배관재 (연결)	기타물질
뿔칠재	내화피복재
지붕재	칸막이
비석면	

건축자재 인식표

시료번호

시료위치 건축자재 (함유율)

석면 함유 시료


시료번호

시료 위치 건축자재


석면 비함유 시료

시료 번호	시료채취위치	건축자재	동일물질 구역	면적 부피 길이	석면 종류	석면함유량 (%)	위해성 평가점수	위해성 등급	관리방안
5-3	2층 기숙사 홀 천장	밤라이트	2층 기숙사, 지도자실, 건조실 천장	101.88	백석면	8	2	낮음	- 전기공사, 배선공사 등 건축물 유지보수 공사시 석면함유설비 또는 자재가 훼손되어 석면이 비산되지 않도록 작업수행 - 석면함유 건축자재 또는 설비에 대한 지속적인 유지관리 - 석면함유 건축자재 또는 설비가 손상되었을 경우 즉시 보수 - 석면함유 건축자재를 인위적으로 손상시키지 않도록 함 - 석면함유 건축자재 또는 설비의 취급 및 사용으로 인해 분진이 발생될 경우 호흡보호구 착용
5-4	2층 체력단련실 천장	텍스타일	-	-	석면불검출	-	-	-	
5-5	1층 창고 천장	밤라이트	-	9.20	백석면	8	2	낮음	
5-6	1층 영양사실 천장	텍스타일	-	-	석면불검출	-	-	-	

- 건축물명 : 설천중고등학교 식생활관동
- 건축물 소재지 : 전북 무주군 설천면 하평지길 19
- 도면번호 : ASEM 설천중고 - 008
- 층 구분 : 1층, 2층
- 석면 조사, 분석 기관 : (주)아셈석면환경연구원
- 조사 일자 : 2014. 08. 19 ~ 20



3층



실외

건축자재별 그림 범례

천장재	바닥재
벽재	배관재 (보온)
배관재 (연결)	기타물질
뿔칠재	내화피복재
지붕재	칸막이
비석면	

건축자재 인식표

시료번호

시료위치	건축자재 (함유율)
------	------------

석면 함유 시료


시료번호

시료 위치	건축 자재
-------	-------

석면 비함유 시료


시료 번호	시료채취위치	건축자재	동일물질 구역	면적 부피 길이	석면 종류	석면함유량 (%)	위해성 평가점수	위해성 등급	관리방안
5-1	3층 동물실 천장	텍스타일	-	-	석면불검출	-	-	-	- 전기공사, 배선공사 등 건축물 유지보수 공사시 석면함유설비 또는 자재가 훼손되어 석면이 비산되지 않도록 작업수행 - 석면함유 건축자재 또는 설비에 대한 지속적인 유지관리 - 석면함유 건축자재 또는 설비가 손상되었을 경우 즉시 보수 - 석면함유 건축자재를 인위적으로 손상시키지 않도록 함 - 석면함유 건축자재 또는 설비의 취급 및 사용으로 인해 분진이 발생될 경우 호흡보호구 착용
5-2	3층 물탱크실 천장	밤라이트	-	20.40	백석면	8	7	낮음	
5-7	가스보관소 지붕	슬레이트	-	-	석면불검출	-	-	-	

- 건축물명 : 설천중고등학교 식생활관동
- 건축물 소재지 : 전북 무주군 설천면 하평지길 19
- 도면번호 : ASEM 설천중고 - 009
- 층 구분 : 3층, 실외
- 석면 조사, 분석 기관 : (주)아셈석면환경연구원
- 조사 일자 : 2014. 08. 19 ~ 20




창고동1

※ 창고동1 : 육안검사시 석면함유가 의심되는 물질 없음
 ┌ 천장재:콘크리트
 ┌ 벽 재:콘트리트
 ┌ 바닥재:콘크리트



창고동2

※ 창고동2 : 육안검사시 석면함유가 의심되는 물질 없음
 ┌ 천장재:판넬
 ┌ 벽 재:판넬
 ┌ 바닥재:콘크리트




창고동3

※ 창고동3 : 육안검사시 석면함유가 의심되는 물질 없음
 ┌ 천장재:콘크리트
 ┌ 벽 재:콘트리트
 ┌ 바닥재:콘크리트

건축자재별 그림 범례

천장재	바닥재
벽재	배관재(보온)
배관재(연결)	기타물질
폼칠재	내화피복재
지붕재	칸막이
비석면	

건축자재 인식표




석면 함유 시료



석면 비함유 시료

- 건축물명 : 설천중고등학교
창고동1, 창고동2, 창고동3
- 건축물 소재지 : 전북 무주군 설천면 하평지길 19
- 도면번호 : ASEM 설천중고 - 013
- 층 구분 : -층
- 석면 조사, 분석 기관 : (주)아쌈석면환경연구원
- 조사 일자 : 2014. 08. 19 ~ 20



시료 번호	시료채취위치	건축자재	동일물질 구역	면적 부피 길이	석면 종류	석면함유량 (%)	위해성 평가점수	위해성 등급	관리방안
4-1	2층 계단실 천장	텍스타일	2층 창고1, 창고2 천장	54.61	백석면	4	4	낮음	<ul style="list-style-type: none"> - 전기공사, 배선공사 등 건축물 유지보수 공사시 석면함유설비 또는 자재가 훼손되어 석면이 비산되지 않도록 작업수행 - 석면함유 건축자재 또는 설비에 대한 지속적인 유지관리 - 석면함유 건축자재 또는 설비가 손상되었을 경우 즉시 보수 - 석면함유 건축자재를 인위적으로 손상시키지 않도록 함 - 석면함유 건축자재 또는 설비의 취급 및 사용으로 인해 분진이 발생될 경우 호흡보호구 착용
4-2	출입구 지붕	아스팔트 형글	-	-	석면불검출	-	-	-	
4-3	1층 기술가정실 천장	텍스타일	1층 미술실, 준비실, 음악실, 창고3, 남자화장실, 여자화장실 천장	326.77	백석면	4	10	낮음	
4-4	1층 미술실 벽	석고보드	-	-	석면불검출	-	-	-	
4-5	1층 남자화장실 칸막이	큐비클	1층 여자화장실 칸막이	9.90	백석면	8	3	낮음	

- 건축물명 : 설천중고등학교 특별교실동
- 건축물 소재지 : 전북 무주군 설천면 하평지길 19
- 도면번호 : ASEM 설천중고 - 007
- 층 구분 : 1층, 2층
- 석면 조사, 분석 기관 : (주)아셈석면환경연구원
- 조사 일자 : 2014. 08. 19 ~ 20