

<선유도중학교 부속 창고 평면도 >


시료 번호	시료 채취 위치	건축 자재	동일 물질 구역	석면함유 자재 면적	석면 종류	석면 함유량(%)	위해성 평가 점수	위해성 등급	관리 방안
				석면함유 건축자재 없음					

* 비산성과 손상이 동시에 있는 경우 손상에 대한 보수
 * 석면함유 건축자재 또는 설비에 대한 지속적인 유지관리
 * 석면함유 건축자재 또는 설비가 손상되었을 경우 즉시 보수
 * 석면함유 건축자재를 인위적으로 손상시키지 않도록 함
 * 건축물 유지보수 공사 시 석면함유 설비 또는 자재가
 훼손되어 석면이 비산되지 않도록 작업수행

*건축자재별 그림 범례



*건축자재 인식표



*건축물명 :

선유도 중학교
창고

*건축물 소재지 :

전라북도 군산시
옥도면 선유북길 89-1

*석면 조사 기관 :

(주)진포환경컨설팅

*석면 분석 기관 :

(주)진포환경컨설팅

*조사일자: 2014.07.23

*층 구분 : 1층

*연면적 : 15 m²