


## <선유도중학교 연립사택 2층 평면도 >

시료 번호	시료 채취 위치	건축 자재	등일 물질 구역	석면함유 자재 면적	석면 종류	석면 함유량(%)	위해성 평가 점수	위해성 등급	관리 방안
C-8	복도 천장	텍스	복도, 배란다	50.4	백석면	4%	11점	낮음	<ul style="list-style-type: none"> <li>* 비산성과 손상이 동시에 있는 경우 손상에 대한 보수</li> <li>* 석면함유 건축자재 또는 설비에 대한 지속적인 유지관리</li> <li>* 석면함유 건축자재 또는 설비가 손상되었을 경우 즉시 보수</li> <li>* 석면함유 건축자재를 인위적으로 손상시키지 않도록 함</li> <li>* 건축물 유지보수 공사 시 석면함유 설비 또는 자재가 훼손되어 석면이 비산되지 않도록 작업수행</li> </ul>

### \*건축자재별 그림 범례



### \*건축자재 인식표



### \*건축물 명 :

선유도 중학교  
연립사택

### \*건축물 소재지 :

전라북도 군산시  
옥도면 선유북길 89-1

### \*석면 조사 기관:

(주)진포환경컨설팅

### \*석면 분석 기관:

(주)진포환경컨설팅

\*조사일자: 2014.07.23

\*층 구 분 : 2층

\*연면적 : 244.02 m<sup>2</sup>