

점 검 확 인 서

1. 학교명 : 쌍치중학교
2. 석면 해체·제거 면적 : 720 m²
3. 점검일시 : 2018.07.30.
4. 점검내용 : 공사완료 후 청소상태, 석면함유 잔재물의 제거 여부 확인,
공기질 측정 등
5. 점검결과 :
6. 학부모 입회 여부:

2018 년 07 월 30 일

해체·제거 업체(본인/대표자) : 소속 엘중환경건설 성명 유현기 (인)

발주자(감독): 소속 쌍치중학교 직급 시인하 성명 한메기 (인)

해체·제거 감리인: 소속 쌍치중학교 직급 건축사 성명 한성수 (인)

특별 지도·점검자: 소속 YWCA 직급 시민단체 성명 박대식 (인)
소속 쌍치중학교 직급 시인하 성명 한메기 (인)

학교관계자: 소속 쌍치중 직급 교장 성명 이성희 (인)
소속 쌍치중 직급 하계심장 성명 김민수 (인)

학부모: 성명 (인)
성명 (인)
성명 (인)

붙임 1

석면제거공사 완료 후 석면잔재물 조사표

학교명	쌍치중학교	해체·제거 면적	<input type="checkbox"/> 800㎡이상 <input checked="" type="checkbox"/> 800㎡미만
소재지	전라북도 순창군 쌍치면 쌍계로 30-5	전화번호	063-652-4306

☐ 석면제거 완료한 공간 전체에 대하여 잔재물 확인 후 아래 체크리스트에 ○ 표기

○ 석면의심잔재물 주요발견 부위 확인점검 체크리스트

- 아래 체크리스트에 기재된 위치의 모든 구역을 꼼꼼하게 확인 후 잔재물 없는 것으로 확인된 경우 ○표기 하고, 붙임의 자료에 확인한 모든 구역에 대한 사진 첨부

※ 청소 미비한 구역은 청소 완료 후 사진촬영하여 첨부

※ 아래 구분된 취약지점 이외의 구역도 철저히 점검할 것

연번	교실 명	창틀	문틀	벽체바닥 틈새	에어컨상부 & 뒷공간	마루바닥 틈새	철관 등 구조물상부	벽모서리와 바닥사이	기기 및 가구상부	그 외 구역
1	체육관전실	○	○	○		○	○			
2	1-1반	○	○	○	○	○	○	○	○	
3	탁구실	○	○	○	○	○	○	○	○	
4	풍물실	○		○		○	○	○	○	
5	기술실	○	○	○		○	○		○	
6	보관실	○	○	○	○	○	○	○	○	
7	음악교실	○	○	○					○	
8	복도	○	○	○		○		○	○	
9	계단실	○	○	○	○	○	○	○	○	
10	샤워실			○		○		○	○	○
11										
12										
13										
14										

2-1 의심 물질(잔재물) 시료채취 정보

연 번	시료번호	시료채취위치	건축자재	비고

기타의견	
------	--

2018. 7. 30.

학교 : 쌍치중	(소속)	직급 : 교장	성명 : 박종민	(서명)
	(소속)	직급 : 교감	성명 : 박종민	(서명)
교육청	(소속) 충청교육지원청	직급 : 서장	성명 : 한미애	(서명)
	(소속) "	직급 : 시설장	성명 : 박상준	(서명)
관계기관	(소속) YWCA	직급 : 시민단체	성명 : 박미숙	(서명)
	(소속) (주)이동통신공사	직급 : 전무	성명 : 한성수	(서명)
	(소속) 한빛문화재단	직급 : 사단	성명 : 이희선	(서명)
	(소속)	직급 :	성명 :	(서명)
	(소속)	직급 :	성명 :	(서명)

붙임

교실별 철거후 사진 **[공사한 모든 실에 대해 사진 첨부]**

□ 연번1 : 체력단련실

문틀하부	창틀하부	바닥과벽사이	하부걸레받이
			
칠판	창틀		
			

□ 연번2 : 1-1반

입구구석	에어컨뒷편	창틀하부	마루통풍구
			
벽코너	칠판	칠판상부	부착물상부
			

붙임

교실별 철거후 사진 **[공사한 모든 실에 대해 사진 첨부]**

□ 연번3 : 탁구실

문틀하부	창틀하부	벽코너	게시판하부
걸레받이틀	칠판하부	마루통풍구	에어컨내부

□ 연번4 : 품물실

창틀코너	벽부착물상부	벽코너	게시판하부
걸레받이틀사이	칠판하부		

붙임

교실별 철거후 사진 [공사한 모든 실에 대해 사진 첨부]

□ 연번5 : 기술실

문틀하부	창틀코너	창틀하부	칠판하부
			
걸레받이름	창틀하부		
			





□ 연번6 : 보관실1,2

입구코너	벽부착물하부	게시판하부	칠판하부
			
창문코너	창틀하부	코너환풍구	칠판하부
			

붙임

교실별 철거후 사진 **[공사한 모든 실에 대해 사진 첨부]**

□ 연번7 : 보일러실

문틀하부	창틀하부	기기상부	유리문벽체
			

□ 연번8 :복도

마루통풍구	창틀하부	문틀하부	신발장내부
			
창틀하부	벽코너		
			

붙임

교실별 철거후 사진 **【공사한 모든 실에 대해 사진 첨부】**

□ 연번9 : 좌우계단실

마루끝선	계단창하부	벽코너	계단
창틀하부	벽터	계단	부착물하부

□ 연번10 : 샤워실

바닥	바닥과벽사이	벽코너	벽코너
바닥턱부위			