

# 건축물 석면 지도

[ 순창북중학교(본관) ]

전북 순창군 순창읍 옥천로 67-13



(주) 알 파 석 면 연 구 소


Alpha an institute

전주시 덕진구 들사평서로 12(덕진동1가)

TEL: (063) 291-8836

FAX: (063) 291-8332


순창북중학교(본관) 1층



건축자재별 그림 범례



\*건축자재 인식표



\*건축물명 : 순창북중학교(본관)

\*건축물소재지 : 전북 순창군 순창읍 옥천로 67-13


\*도면번호 : 14-08-11-01

\*석면조사기관 : (주)알파석면연구소


\*석면분석기관 : (주)알파석면연구소

\*조사일자 : 2014.08.11.


순창북중학교(본관) 2층



건축자재별 그림 범례



\*건축자재 인식표



석면 함유 시료



석면 비함유 시료

\*건축물명 : 순창북중학교(본관)

\*건축물소재지 : 전북 순창군 순창읍 옥천로 67-13


\*도면번호 : 14-08-11-02

\*석면조사기관 : (주)알파석면연구소

\*석면분석기관 : (주)알파석면연구소

\*조사일자 : 2014.08.11.

# 순창북중학교(본관) 3층



## 건축자재별 그림 범례

천장재	바닥재
벽 재	보온재
배관재	기타물질
뿔철재	내화피복재
지붕재	칸막이
비석면	

## \*건축자재 인식표

시료 번호	
시료 위치	건축자재 (촬영용)

석면 함유 시료

석면 비함유 시료

\*건축물명 :  
순창북중학교(본관)

\*건축물소재지 :  
전북 순창군 순창읍  
옥천로 67-13

\*도면번호 :  
14-08-11-03

\*석면조사기관 :  
(주)알파석면연구소

\*석면분석기관 :  
(주)알파석면연구소

\*조사일자 :  
2014.08.11.

# 건축물 석면 지도

[ 순창북중학교(급식소) ]

전북 순창군 순창읍 옥천로 67-13



(주) 알 파 석 면 연 구 소


Alpha an institute

전주시 덕진구 들사평서로 12(덕진동1가)

TEL: (063) 291-8836

FAX: (063) 291-8332


# 순창북중학교(급식소)



## 건축자재별 그림 범례



## \*건축자재 인식표



석면 함유 시료



석면 비함유 시료

\*건축물명 :  
순창북중학교(급식소)

\*건축물소재지 :  
전북 순창군 순창읍  
옥천로 67-13

\*도면번호 :  
14-08-11-01

\*석면조사기관 :  
(주)알파석면연구소

\*석면분석기관 :  
(주)알파석면연구소

\*조사일자 :  
2014.08.11.

# 건축물 석면 지도

[ 순창북중학교(화장실,창고1,2,음악실) ]

전북 순창군 순창읍 옥천로 67-13



(주) 알 파 석 면 연 구 소


Alpha an institute

전주시 덕진구 들사평서로 12(덕진동1가)

TEL: (063) 291-8836

FAX: (063) 291-8332

## 순창북중학교(화장실) 1층



## 건축자재별 그림 범례



**\*건축자재 인식표**



## 석면 함유 시료



## 석면 비함유 시료

\*건 축 물 명 :  
순창북중학교(화장실)

\*건축물 소재지 : 전북 순창군 순창읍  
옥천로 67-13

\*도 면 번 호:  
14-08-11-01


\*석면 조사 기관:  
(주)알파석면연구소

\*석면 분석 기관:  
(주)알파석면연구소

\*조사일자:  
2014.08.11.




# 순창북중학교(화장실) 2층



## 건축자재별 그림 범례



## \*건축자재 인식표



석면 함유 시료



석면 비함유 시료

\*건 축 물 명 :  
순창북중학교(화장실)

\*건축물 소재지 :  
전북 순창군 순창읍  
옥천로 67-13


\*도 면 번 호 :  
14-08-11-02

\*석면 조사 기관:  
(주)알파석면연구소


\*석면 분석 기관:  
(주)알파석면연구소

\*조사일자:  
2014.08.11.

# 순창북중학교(창고1)



## 건축자재별 그림 범례



## \*건축자재 인식표

시료 번호

시료 위치 건축자재  
(함유율)

석면 함유 시료

시료 번호

시료 위치 건축  
자재

석면 비함유 시료

\*건축물명 :  
순창북중학교(창고1)

\*건축물소재지 :  
전북 순창군 순창읍  
옥천로 67-13


\*도면번호 :  
14-08-11-03

\*석면조사기관 :  
(주)알파석면연구소

\*석면분석기관 :  
(주)알파석면연구소

\*조사일자 :  
2014.08.11.


# 순창북중학교(창고2)



## 건축자재별 그림 범례



## \*건축자재 인식표



석면 함유 시료



석면 비함유 시료

\*건 축 물 명 :  
순창북중학교(창고2)

\*건축물 소재지 :  
전북 순창군 순창읍  
옥천로 67-13


\*도 면 번 호:  
14-08-11-04

\*석면 조사 기관:  
(주)알파석면연구소

\*석면 분석 기관:  
(주)알파석면연구소

\*조사일자:  
2014.08.11.


# 순창북중학교(음악실)



## 건축자재별 그림 범례



## \*건축자재 인식표



석면 함유 시료



석면 비함유 시료

\*건축물명 :  
순창북중학교(음악실)

\*건축물소재지 :  
전북 순창군 순창읍  
옥천로 67-13

\*도면번호 :  
14-08-11-05

\*석면조사기관 :  
(주)알파석면연구소

\*석면분석기관 :  
(주)알파석면연구소

\*조사일자 :  
2014.08.11.