

# 석면농도측정 결과보고서

공사명 완산여고 석면 해체공사(1층 창고 및 옥탑층 계단실 천정) 용역

주 식 회 사 금 제

## 석면농도측정 결과보고서

석면해체 · 제거작업 신고번호		전주-20230282
신고현장	현장명(공사명 · 작업명)	전화번호
	완산여고 석면 해체공사(1층 창고 및 옥탑층 계단 실 천장)용역	010-3880-1547
	소재지	
	우 55121 전라북도 전주시 완산구 덕적골1길 60(평화동1가)(완산여자고등학교)	
신고인	석면해체 · 제거업자명(상호)	고용노동부 등록번호
	주식회사금제	6353

「산업안전보건법 시행규칙」 제80조의12에 따라 석면농도측정 결과를 붙임과 같이 보고합니다.

2023 년 월 일

신고인(석면해체 · 제거업자)

주식회사금제 대표자 김 선 희



광주지방고용노동청전주지청장 귀하

첨부서류	별지 제17호의10서식의 석면농도측정 결과표
------	--------------------------

## 석면농도측정 결과표

### 1. 작업장 개요

측정의뢰자 (석면해체·제거업자)	현장명(공사명·작업명)	
	완산여고 석면 해체공사(1층 창고 및 옥탑층 계단실 천장)용역	
	현장 소재지	
	우 55121 전라북도 전주시 완산구 덕적골1길 60(평화동1가)(완산여자고등학교)	
	석면해체·제거작업 신고번호	업자명(상호)
	전주-20230282	주식회사금제
	전화번호	대표자
	063-547-7001	김선희

### 2. 측정기간 - 2023 년 08 월 05 일 ( 1일간 )

### 3. 측정자(분석자 포함)

성명	자격종목 및 등급	자격등록번호	비고
송 하 현	산업위생관리기사	20202141367P	(주)아쌈환경연구원
김 희 지	-	-	

### 4. 측정결과

측정위치	측정시간(분)	유량(l/min)	측정농도(개/cm³)	초과여부
뒷면 별첨				

### 5. 측정 위치도(측정 장소)

뒷면 별첨

「산업안전보건법 시행규칙」 제80조의12에 따라 석면농도를 측정하고 그 결과를 위와 같이 제출합니다.

2023 년 08 월 일





석면해체·제거업자 주식회사금제 대표자 김선희 귀하

1) 측정결과 (2023.08.05.)

시료번호	측정위치	측정시간(분)	Flow (ℓ/min)	Volume (ℓ)	측정농도 (개/㎤)	초과여부
1	1동, 2동, 3동 1층 1구역	100	10.04	1,004	0.0039	기준치미만
2	1동, 2동, 3동 1층 1구역	100	10.05	1,005	0.0044	기준치미만
3	1동, 2동, 3동 1층 1구역	100	10.03	1,003	0.0039	기준치미만
4	1동, 2동, 3동 1층 1구역	100	10.06	1,006	0.0044	기준치미만
5	1동, 2동, 3동 옥탑층 계단실2	100	10.05	1,005	0.0049	기준치미만
6	1동, 2동, 3동 옥탑층 계단실2	100	10.06	1,006	0.0044	기준치미만

2) 측정 위치도













### 3) 측정 사진

항목	(실내) 석면해체·제거작업 완료 후 석면농도 측정		공간명 : 완산여자고등학교
측정시간	시작 11:03	종료 13:12	
투입장비	종류 LX40A	수량 6EA	

구분	사진		사진설명
현장상태			전체 밀폐 확인 해체제거 확인 벽, 바닥 및 건조
			작업일 (2023.08.05)
음압기, 송풍기, 음압기록 장치			
	위치 : 1동, 2동, 3동 1층, 옥탑층      수량 : 3대		작업일 (2023.08.05)
구분	사진		사진설명
	1동, 2동, 3동 1층 1구역	1동, 2동, 3동 1층 1구역	
에어샘플러 설치 및 가동			-
	분석결과 : 측정결과 참조      분석결과 : 측정결과 참조		작업일 (2023.08.05)
구분	사진		사진설명
	1동, 2동, 3동 1층 1구역	1동, 2동, 3동 1층 1구역	
에어샘플러 설치 및 가동			-
	분석결과 : 측정결과 참조      분석결과 : 측정결과 참조		작업일 (2023.08.05)

구분	사진		사진설명
	1동, 2동, 3동 옥탑층 계단실2	1동, 2동, 3동 옥탑층 계단실2	
에어샘플러 설치 및 가동			-
	분석결과 : 측정결과 참조	분석결과 : 측정결과 참조	작업일 (2023.08.05)