

## 석면건축물 관리대장

1. 건축물 현황															
건축물 주소지 전북 부안군 보안면 부안로 1158															
건축 허가일(신고일) 1970.10.30.										준공일 1970.10.30.					
건축물 소유자의 성명 전라북도교육감										건축물 소유자의 주소 전북 전주시 완산구 흥산로 111 전라북도교육청					
석면건축물안전관리인 성명 이 경 구										석면건축물안전관리인 주소 부안군 보안면 부안로 1158					
2. 석면건축자재 관리 내용															
점검일 2018.6.19.															
건축 자재	위치	물리적 평가			잠재적 손상 가능성 평가			건축물 유지 ·보수에 따른 손상 가능성 평가		인체 노출 가능성 평가			위 해 성 평 가 점 수	위 해 성 등 급	조치 내 용
		비산성 (점수)	손상 상태 (점수)	석면 함유량 (점수)	진동 (점수)	기류 (점수)	누수 (점수)	유지 ·보수 형태 (점수)	유지 ·보수 빈도 (점수)	상주 인원 또는 거주자 수 (점수)	구역의 사용 빈도 (점수)	구역의 사용 시간 (점수)			
텍스	1층 계단실천장	2	0	1	0	0	0	0	0	0	2	2	7	낮음	
텍스	1층 과학실천장	2	0	1	0	0	0	0	0	2	2	2	9	낮음	
텍스	2층계단실천 장	2	0	1	0	0	0	0	0	0	2	2	7	낮음	
텍스	2층영어체 장	2	0	1	0	0	0	0	0	2	2	2	9	낮음	
텍스	2층영어체 실 복도2	2	0	1	0	0	0	0	0	0	2	2	7		
텍스	2층영어체 실 계단2	2	0	1	0	0	0	0	0	0	2	2	7		
텍스	2층박물관천 장	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	3	낮음	
텍스	2층음악실천 장	2	0	1	0	0	0	0	0	2	1	1	7	낮음	
텍스	옥탑계단실 천장	2	0	1	0	0	0	0	0	0	2	2	7	낮음	
텍스	방풍실천장	2	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1	5	낮음	
텍스	체육창고천 장	2	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1	5	낮음	
3. 비고(특이사항 기재)															
석면조사일 2014.10.30.일 이후 변동사항 없음															

210mm×297mm[백상지 80g/㎡(재활용품)]

