

## 석면농도측정 결과보고서

석면해체·제거작업 신고번호		석면해체제거신고제외대상
신고현장	현장명(공사명·작업명) 유일여고 후관 2층 화장실 수선공사	전화번호
	소재지 전주시 덕진구 안덕원로 301 유일여고	
신고인	석면해체·제거업자명(상호) (주) 비전플러스	고용노동부 등록번호 3458

「산업안전보건법 시행규칙」 제80조의12에 따라 석면농도측정 결과를 붙임과 같이 보고합니다.

2016 년 월 일

신고인(석면해체·제거업자) (주) 비전플러스 (서명 또는 인)



광주지방고용노동청전주시청장 귀하

첨부서류	별지 제17호의10서식의 석면농도측정 결과표
------	--------------------------

## 석면농도측정 결과표

### 1. 작업장개요

측정의뢰자 (석면해체·제거작업자)	현 장 명 (공사명·작업명)	유일여고 후관 2층 화장실 수선공사		
	현장소재지	전주시 덕진구 안덕원로 301 유일여고		
	석면해체·제거 작업 신고번호	석면해체제거신고제외대상	업 체 명	(주) 비전플러스
	전 화 번 호	063-245-4356	대 표 자	이 서 영

2. 측정일시 : 2016년 12월 03일 ~ 2016년 12월 03일( 1 일간)

### 3. 측정자(분석자포함)

성 명	자격종목 및 등급	자격등록번호	비 고
이 은 영	대기환경기사	92201140056I	
김 선 미	대기환경기사	01203071722B	분석자

### 4. 측정결과

측정위치	측정시간(분)	유량(l/min)	측정농도(개/cm³)	초과여부
[ 별 첨-1 참조]				

### 5. 측정위치도(측정 장소)

[ 별 첨-2 참조]
-------------

「산업안전보건법 시행규칙」제80조의12에 따라 석면농도를 측정하고 그 결과를 위와 같이 제출합니다.

2016년 12월 05일

측정기관(측정기관장) (유) 돌숨석면연구소 대 표 이



석면해체·제거업자


(주) 비전플러스



귀하

❖ 별첨 -1 [ 측정결과 ]

측정위치		측정시간(분)	유량(l/min)	측정농도(개/㎤)	초과여부
2층 화장실	#1	100	10.02	0.004	기준치미만
	#2	100	10.02	0.004	기준치미만
	#3	100	10.01	0.003	기준치미만

❖ 별첨 -2 [ 측정위치도(측정장소) ]



Drawing Title			
전주시 덕진구 안덕원로 301 (유일여고 후관 2층)			
범	자 재 종 류	 텍스(T)	 밤라이트(Tb)
레	면 적	25.3m²	17.28m²