< 군산명화학교 주5 볼관동 옥탑층 >



시료 번호	시료 채취 위치	건축 자재	동일 볼륨 구역	석면함유 자재 면적	석면 종류	석면 함유량(%)	위해성 평가 점수	위해성 등급	관리 방안
		텍스(천장재)	볼관동 1층, 2층, 옥탑층 텍스 천장재	33.00 ㎡	백석면, 갈석면	5%, 2%	11점	낮음	* 비산성과 손상이 동시에 있는 경우 손상에 대한 보수
									* 석면함유 건축자재 또는 설비에 대한 지속적인 유지관리
									* 석면함유 건축자재 또는 설비가 손상되었을 경우 즉시 보수
									* 석면함유 건축자재를 인위적으로 손상시키지 않도록 함
									* 건축물 유지보수 공사 시 석면함유 설비 또는 자재가
									훼손되어 석면이 비산되지 않도록 작업수행

*건 축 물 명 :
주5 볼관동
*건축물 소재지 :
전북 군산시 나운동
상나운1길 37
*석면 조사.분석 기관:
(주)전포환경컨설팅
*조사일자: 2014.08.05
*층 구 분 : 옥탑층
*동별연면적 :
2,228.26 ㎡

*건축자재별 그림 범례

천장재	바닥재
벽 재	보온재
배관재	기타물질
볼관재	내화피복재
지붕재	칸막이
비석면	

*건축자재 인식표

석면 함유 시료

시료 번호	
시료 위치	건축자재 (함유율)

석면 비함유 시료

시료 번호	
시료 위치	건축 자재